

20 戸塚区 上矢部町 2931 付近（国道 1 号線下）

想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	大雨時における下水排水能力不足
警告板等	あり（警告板・赤灯）
事前対策	流入樹の清掃
発生時対応	「通行止め」看板表示・バリケード設置
排水方式	自然流下
管轄	戸塚土木事務所



20 戸塚区 上矢部町 2931 付近 (国道 1 号線下)



JR線側から



上矢部高校側から