冷媒漏えい点検・整備記録簿

2025 年 4 月 1 日 ～ 2026 年 3 月 31 日

管理番号	ACP-1	補足事項

機器の管理者	氏名・名称	公益財団法人横浜市スポーツ協会		
	住 所	神奈川県横浜市中区尾上町6-81 ﾆｯｾｲ横浜尾上町ﾋﾞﾙ	系統名	ACP-1（ホール・喫茶系統）
機器の所在	施設名称	横浜市瀬谷スポーツセンター	TEL	045-640-0015
	住 所	神奈川県横浜市瀬谷区南台2-4-65	TEL	045-302-3301
運転管理責任者	[redacted]		TEL	
点検者等	[redacted]		TEL	[redacted]
			TEL	
名称			TEL	
住所			TEL	
業者			TEL	

設備製造者	ダイキン工業㈱			
設置年月日	西暦 2013 年 2 月 日			
使用機器	分類	設備用パッケージエアコン	型式	RZYCPJ1R
	製番	A900015	用途	空調用
	圧縮機の電動機定格出力（kW）	6.6（13.3）		

冷媒量(kg)	合計充てん量	合計回収量	合計排出量	CO2ﾄﾝ
			0.00	0.000
使用冷媒	R410A	初期総充填量（kg）	5.60	

主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310	3990

作業年月日	点検・整備区分	充填量(kg)	回収戻し充填量(kg)	回収量（kg）	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充填業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充填量	5.60												
	設置時追加充填量	0.00												
2025/6/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－	[redacted]		－	－	－
2025/9/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2025/12/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2026/3/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
計			0.00											

冷媒漏えい点検・整備記録簿

2025 年 4 月 1 日 ～ 2026 年 3 月 31 日

管理番号	ACP-1	補足事項

機器の管理者	氏名・名称	公益財団法人横浜市スポーツ協会		
	住 所	神奈川県横浜市中区尾上町6-81 ﾆｯｾｲ横浜尾上町ﾋﾞﾙ	系統名	ACP-1（ホール・喫茶系統）
機器の所在	施設名称	横浜市瀬谷スポーツセンター	TEL	045-640-0015
	住 所	神奈川県横浜市瀬谷区南台2-4-65	TEL	045-302-3301
運転管理責任者	[redacted]		TEL	
点検者名等	[redacted]		TEL	[redacted]
			TEL	
所業			TEL	

設備製造者	ダイキン工業㈱			
設置年月日	西暦 2013 年 2 月 日			
使用機器	分類	設備用パッケージエアコン	型式	RZYCPJ2R
	製番	A900016	用途	空調用
	圧縮機の電動機定格出力（kW）	6.6（13.3）		

冷媒量(kg)	合計充てん量	合計回収量	合計排出量	CO2ﾄﾝ
			0.00	0.000
使用冷媒	R410A	初期総充填量（kg）	5.60	

主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310	3990

作業年月日	点検・整備区分	充填量(kg)	回収戻し充填量(kg)	回収量（kg）	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充填業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充填量	5.60												
	設置時追加充填量	0.00												
2025/6/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－	[redacted]		－	－	－
2025/9/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2025/12/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2026/3/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
計			0.00											

冷媒漏えい点検・整備記録簿

2025 年 4 月 1 日 ～ 2026 年 3 月 31 日

管理番号	ACP-2	補足事項

機器の管理者	氏名・名称	公益財団法人横浜市スポーツ協会		
	住 所	神奈川県横浜市中区尾上町6-81 ﾆｯｾｲ横浜尾上町ﾋﾞﾙ	系統名	ACP-2（事務室・体力相談室系統）
機器の所在	施設名称	横浜市瀬谷スポーツセンター	TEL	045-640-0015
	住 所	神奈川県横浜市瀬谷区南台2-4-65	TEL	045-302-3301
運転管理責任者	[redacted]		TEL	
点検者等名称	[redacted]		TEL	[redacted]
			TEL	
所在地			TEL	

設備製造者	ダイキン工業㈱			
設置年月日	西暦 2012 年 12 月 日			
使用機器	分類	設備用パッケージエアコン	型式	RZYCP280J
	製番	A000435	用途	空調用
	圧縮機の電動機定格出力（kW）	6.8		

冷媒量(kg)	合計充てん量	合計回収量	合計排出量	CO2ﾄﾝ
			0.00	0.000
使用冷媒	R410A	初期総充填量（kg）	8.15	

主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310	3990

作業年月日	点検・整備区分	充填量(kg)	回収戻し充填量(kg)	回収量（kg）	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充填業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充填量	5.70												
	設置時追加充填量	2.45												
2025/6/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－	[redacted]		－	－	－
2025/9/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2025/12/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2026/3/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
計			0.00											

冷媒漏えい点検・整備記録簿

2025 年 4 月 1 日 ～ 2026 年 3 月 31 日

管理番号	ACP-3	補足事項

機器の管理者	氏名・名称	公益財団法人横浜市スポーツ協会		
	住 所	神奈川県横浜市中区尾上町6-81 ﾆｯｾｲ横浜尾上町ﾋﾞﾙ	系統名	ACP-3(男子更衣室)
機器の所在	施設名称	横浜市瀬谷スポーツセンター	TEL	045-640-0015
	住 所	神奈川県横浜市瀬谷区南台2-4-65	TEL	045-302-3301
運転管理責任者	[redacted]		TEL	
点検者名等	[redacted]		TEL	[redacted]
			TEL	
所業			TEL	

設備製造者	ダイキン工業㈱			
設置年月日	西暦 2012 年 10 月 日			
使用機器	分類	店舗用パッケージエアコン	型式	RZYP80CAT
	製番	C013850	用途	空調用
	圧縮機の電動機定格出力(kW)	1.76		

冷媒量(kg)	合計充てん量	合計回収量	合計排出量	CO2ﾄﾝ
			0.00	0.000
使用冷媒	R410A	初期総充填量(kg)	1.95	

主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310	3990

作業年月日	点検・整備区分	充填量(kg)	回収戻し充填量(kg)	回収量(kg)	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充填業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充填量	1.95												
	設置時追加充填量	0.00												
2025/6/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－	[redacted]		－	－	－
2025/9/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2025/12/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2026/3/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
計			0.00											

冷媒漏えい点検・整備記録簿

2025 年 4 月 1 日 ～ 2026 年 3 月 31 日

管理番号	ACP-3	補足事項

機器の管理者	氏名・名称	公益財団法人横浜市スポーツ協会		
	住 所	神奈川県横浜市中区尾上町6-81 ﾆｯｾｲ横浜尾上町ﾋﾞﾙ	系統名	ACP-3（女子更衣室）
機器の所在	施設名称	横浜市瀬谷スポーツセンター	TEL	045-640-0015
	住 所	神奈川県横浜市瀬谷区南台2-4-65	TEL	045-302-3301
運転管理責任者	[redacted]		TEL	
点検者名等	[redacted]		TEL	[redacted]
			TEL	
所業			TEL	

設備製造者	ダイキン工業㈱			
設置年月日	西暦 2012 年 10 月 日			
使用機器	分類	店舗用パッケージエアコン	型式	RZYP80CAT
	製番	C013836	用途	空調用
	圧縮機の電動機定格出力（kW）	1.76		

冷媒量(kg)	合計充てん量	合計回収量	合計排出量	CO2ﾄﾝ
			0.00	0.000
使用冷媒	R410A	初期総充塡量（kg）	1.95	

主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310	3990

作業年月日	点検・整備区分	充塡量(kg)	回収戻し充塡量(kg)	回収量（kg）	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充塡業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充塡量	1.95												
	設置時追加充塡量	0.00												
2025/6/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－	[redacted]		－	－	－
2025/9/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－	[redacted]		－	－	－
2025/12/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－	[redacted]		－	－	－
2026/3/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－	[redacted]		－	－	－
計			0.00											

冷媒漏えい点検・整備記録簿

2025 年 4 月 1 日 ～ 2026 年 3 月 31 日

管理番号	AC-1	補足事項

機器の管理者	氏名・名称	公益財団法人横浜市スポーツ協会			設備製造者	ダイキン工業㈱			
	住　所	神奈川県横浜市中区尾上町6-81 ﾆｯｾｲ横浜尾上町ﾋﾞﾙ	系統名	AC-1(第3体育館)	設置年月日	西暦 2001 年 3 月 日			
機器の所在	施設名称	横浜市瀬谷スポーツセンター	TEL	045-640-0015	使用機器	分類	店舗用パッケージエアコン	型式	RYJ280LA
	住　所	神奈川県横浜市瀬谷区南台2-4-65	TEL	045-302-3301		製番	6010621	用途	空調用
運転管理責任者	[redacted]		TEL			圧縮機の電動機定格出力(kW)	7.5		
点検者名等	[redacted]		TEL	[redacted]	冷媒量(kg)	合計充てん量	合計回収量	合計排出量	CO2ﾄﾝ
			TEL					0.00	0.000
所属業			TEL		使用冷媒	R22	初期総充填量(kg)	5.50	

主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310	3990

作業年月日	点検・整備区分	充填量(kg)	回収戻し充填量(kg)	回収量(kg)	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充填業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充填量	5.50												
	設置時追加充填量	0.00												
2025/6/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－	[redacted]		－	－	－
2025/9/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2025/12/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2026/3/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
計			0.00											

冷媒漏えい点検・整備記録簿

2025 年 4 月 1 日 ～ 2026 年 3 月 31 日

管理番号	AC-2	補足事項

機器の管理者	氏名・名称	公益財団法人横浜市スポーツ協会		
	住 所	神奈川県横浜市中区尾上町6-81 ﾆｯｾｲ横浜尾上町ﾋﾞﾙ	系統名	AC-2(第3体育室)
機器の所在	施設名称	横浜市瀬谷スポーツセンター	TEL	045-640-0015
	住 所	神奈川県横浜市瀬谷区南台2-4-65	TEL	045-302-3301
運転管理責任者	[redacted]		TEL	
点検者名等	[redacted]		TEL	[redacted]
			TEL	
所業			TEL	

設備製造者	ダイキン工業㈱			
設置年月日	西暦 2001 年 3 月 日			
使用機器	分類	店舗用パッケージエアコン	型式	RYJ140B
	製番	6023383	用途	空調用
	圧縮機の電動機定格出力(kW)	3.75		

冷媒量(kg)	合計充てん量	合計回収量	合計排出量	CO2ﾄﾝ
			0.00	0.000
使用冷媒	R22	初期総充塡量(kg)	3.70	

主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310	3990

作業年月日	点検・整備区分	充塡量(kg)	回収戻し充塡量(kg)	回収量(kg)	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充塡業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充塡量	3.70												
	設置時追加充塡量	0.00												
2025/6/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－	[redacted]		－	－	－
2025/9/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2025/12/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2026/3/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
計			0.00											

冷媒漏えい点検・整備記録簿

2025 年 4 月 1 日 ～ 2026 年 3 月 31 日

管理番号	AC-3	補足事項

機器の管理者	氏名・名称	公益財団法人横浜市スポーツ協会		
	住 所	神奈川県横浜市中区尾上町6-81 ﾆｯｾｲ横浜尾上町ﾋﾞﾙ	系統名	AC-3(第3体育館)
機器の所在	施設名称	横浜市瀬谷スポーツセンター	TEL	045-640-0015
	住 所	神奈川県横浜市瀬谷区南台2-4-65	TEL	045-302-3301
運転管理責任者	[redacted]		TEL	
点検者名等	[redacted]		TEL	[redacted]
			TEL	
所業			TEL	

設備製造者	ダイキン工業㈱			
設置年月日	西暦 2001 年 3 月 日			
使用機器	分類	店舗用パッケージエアコン	型式	RYJ280LA
	製番	6010621	用途	空調用
	圧縮機の電動機定格出力(kW)	7.5		

冷媒量(kg)	合計充てん量	合計回収量	合計排出量	CO2ﾄﾝ
			0.00	0.000
使用冷媒	R22	初期総充塡量(kg)	5.50	

主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310	3990

作業年月日	点検・整備区分	充塡量(kg)	回収戻し充塡量(kg)	回収量(kg)	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充塡業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充塡量	5.50												
	設置時追加充塡量	0.00												
2025/6/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－	[redacted]		－	－	－
2025/9/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2025/12/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2026/3/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
計			0.00											

冷媒漏えい点検・整備記録簿

2025 年 4 月 1 日 ～ 2026 年 3 月 31 日

管理番号	AC-4	補足事項

機器の管理者	氏名・名称	公益財団法人横浜市スポーツ協会		
	住 所	神奈川県横浜市中区尾上町6-81 ﾆｯｾｲ横浜尾上町ﾋﾞﾙ	系統名	AC-4(放送室)
機器の所在	施設名称	横浜市瀬谷スポーツセンター	TEL	045-640-0015
	住 所	神奈川県横浜市瀬谷区南台2-4-65	TEL	045-302-3301
運転管理責任者	[redacted]		TEL	
点検者等	[redacted]		TEL	[redacted]
			TEL	
名称			TEL	
住所			TEL	
業			TEL	

設備製造者	ダイキン工業㈱			
設置年月日	西暦 2024 年 3 月 14 日			
使用機器	分類	店舗用パッケージエアコン	型式	R28ZCV
	製番	C017088	用途	空調用
	圧縮機の電動機定格出力(kW)	0.75		
冷媒量(kg)	合計充てん量	合計回収量	合計排出量	CO2ﾄﾝ
			0.00	0.000
使用冷媒	R32	初期総充填量(kg)	0.67	

主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A	
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310	3990	

作業年月日	点検・整備区分	充填量(kg)	回収戻し充填量(kg)	回収量(kg)	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充填業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充填量	0.98												
	設置時追加充填量	0.00												
2025/6/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－	[redacted]		－	－	－
2025/9/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2025/12/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2026/3/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
計			0.00											

冷媒漏えい点検・整備記録簿

2025 年 4 月 1 日 ～ 2026 年 3 月 31 日

管理番号	AC-4	補足事項

機器の管理者	氏名・名称	公益財団法人横浜市スポーツ協会			設備製造者	ダイキン工業㈱			
	住　所	神奈川県横浜市中区尾上町6-81 ﾆｯｾｲ横浜尾上町ﾋﾞﾙ	系統名	AC-4（本部室）	設置年月日	西暦 2024 年 3 月 14 日			
機器の所在	施設名称	横浜市瀬谷スポーツセンター	TEL	045-640-0015	使用機器	分類	店舗用パッケージエアコン	型式	R28ZCV
	住　所	神奈川県横浜市瀬谷区南台2-4-65	TEL	045-302-3301		製番	C016357	用途	空調用
運転管理責任者	[redacted]		TEL			圧縮機の電動機定格出力（kW）	0.75		
点検者等	[redacted]		TEL	[redacted]	冷媒量(kg)	合計充てん量	合計回収量	合計排出量	CO2ﾄﾝ
			TEL					0.00	0.000
所属業			TEL		使用冷媒	R32	初期総充填量（kg）	0.67	

主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310	3990

作業年月日	点検・整備区分	充填量(kg)	回収戻し充填量(kg)	回収量（kg）	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充填業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充填量	0.98												
	設置時追加充填量	0.00												
2025/6/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－	[redacted]		－	－	－
2025/9/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2025/12/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2026/3/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
計			0.00											

冷媒漏えい点検・整備記録簿

2025 年 4 月 1 日 ～ 2026 年 3 月 31 日

管理番号	AC-4	補足事項

機器の管理者	氏名・名称	公益財団法人横浜市スポーツ協会		
	住 所	神奈川県横浜市中区尾上町6-81 ﾆｯｾｲ横浜尾上町ﾋﾞﾙ	系統名	AC-4
機器の所在	施設名称	横浜市瀬谷スポーツセンター	TEL	045-640-0015
	住 所	神奈川県横浜市瀬谷区南台2-4-65	TEL	045-302-3301
運転管理責任者	[redacted]		TEL	
点検者名等	[redacted]		TEL	[redacted]
			TEL	
所業			TEL	

設備製造者	ダイキン工業㈱			
設置年月日	西暦 年 月 日			
使用機器	分類	店舗用パッケージエアコン	型式	RZYP224AC
	製番	A001454	用途	空調用
	圧縮機の電動機定格出力(kW)	3.87		

冷媒量(kg)	合計充てん量	合計回収量	合計排出量	CO2ﾄﾝ
			0.00	0.000
使用冷媒	R410A	初期総充塡量(kg)	6.00	

主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310	3990

作業年月日	点検・整備区分	充塡量(kg)	回収戻し充塡量(kg)	回収量(kg)	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充塡業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充塡量	6.00												
	設置時追加充塡量	0.00												
2025/6/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－	[redacted]		－	－	－
2025/9/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2025/12/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2026/3/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
計			0.00											

冷媒漏えい点検・整備記録簿

2025 年 4 月 1 日 ～ 2026 年 3 月 31 日

管理番号	トレーニングルーム（前）	補足事項

機器の管理者	氏名・名称	公益財団法人横浜市スポーツ協会		
	住 所	神奈川県横浜市中区尾上町6-81 ﾆｯｾｲ横浜尾上町ﾋﾞﾙ	系統名	トレーニングルーム（前）
機器の所在	施設名称	横浜市瀬谷スポーツセンター	TEL	045-640-0015
	住 所	神奈川県横浜市瀬谷区南台2-4-65	TEL	045-302-3301
運転管理責任者	[redacted]		TEL	
点検者等	[redacted]		TEL	[redacted]
			TEL	
名称			TEL	
住所			TEL	
業			TEL	

設備製造者	東芝キャリア㈱			
設置年月日	西暦 年 月 日			
使用機器	分類	店舗用パッケージエアコン	型式	ROB-AP2244HS
	製番	70770028	用途	空調用
	圧縮機の電動機定格出力（kW）	3.6		

冷媒量(kg)	合計充てん量	合計回収量	合計排出量	CO2ﾄﾝ
			0.00	0.000
使用冷媒	R410A	初期総充填量（kg）	6.55	

主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310	3990

作業年月日	点検・整備区分	充填量(kg)	回収戻し充填量(kg)	回収量（kg）	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充填業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充填量	6.55												
	設置時追加充填量	0.00												
2025/6/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－	[redacted]		－	－	－
2025/9/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2025/12/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2026/3/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
計			0.00											

冷媒漏えい点検・整備記録簿

2025 年 4 月 1 日 ～ 2026 年 3 月 31 日

管理番号	トレーニングルーム（奥）	補足事項

機器の管理者	氏名・名称	公益財団法人横浜市スポーツ協会		
	住 所	神奈川県横浜市中区尾上町6-81 ﾆｯｾｲ横浜尾上町ﾋﾞﾙ	系統名	トレーニングルーム（奥）
機器の所在	施設名称	横浜市瀬谷スポーツセンター	TEL	045-640-0015
	住 所	神奈川県横浜市瀬谷区南台2-4-65	TEL	045-302-3301
運転管理責任者	[redacted]		TEL	
点検者名等	[redacted]		TEL	[redacted]
			TEL	
所業			TEL	

設備製造者	東芝キャリア㈱			
設置年月日	西暦 年 月 日			
使用機器	分類	店舗用パッケージエアコン	型式	ROB-AP2244HS
	製番	70770030	用途	空調用
	圧縮機の電動機定格出力（kW）	3.6		

冷媒量(kg)	合計充てん量	合計回収量	合計排出量	CO2ﾄﾝ
			0.00	0.000
使用冷媒	R410A	初期総充填量（kg）	10.15	

主要冷媒のGWP値	R11	R12	R32	R134a	R22	R123	R245fa	R502	R404A	R407A	R407C	R410A	R410B	R152a	R142b	R507A
	4750	10900	675	1430	1810	77	1030	4660	3920	2110	1770	2090	2230	124	2310	3990

作業年月日	点検・整備区分	充填量(kg)	回収戻し充填量(kg)	回収量（kg）	点検内容	点検結果	漏えい・故障の原因	漏えい・故障箇所	修理の内容	点検・修理・回収・充填業者名	技術者氏名	技術者No.	修理困難理由	修理予定日
	出荷時初期充填量	10.15												
	設置時追加充填量	0.00												
2025/6/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－	[redacted]		－	－	－
2025/9/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2025/12/8	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
2026/3/9	簡易点検	－	－	－	目視・外観点検	なし	－	－	－			－	－	－
計			0.00											