

日産スタジアム隣接のレストラン棟における防火設備の不具合による漏水事故と
対応状況について

平成29年5月12日（金）、日産スタジアム（指定管理者代表団体 公益財団法人横浜市体育協会）に隣接するレストラン棟5階機械室内においてスプリンクラー配管継手が抜けて漏水が発生し、階下のレストランとグッズショップ等に被害が生じました。現在、復旧作業を行っています。

なお、今回の設備の不具合によるレストランとグッズショップの臨時休業については、同日中に日産スタジアムのホームページに掲載しました。仮設店舗等による対応について決まりましたので、お知らせします。

1 発生日時

平成29年5月12日（金）午後2時20分頃

2 発生場所

日産スタジアム隣接（港北区小机町3,300番地）レストラン棟（建築面積 約750㎡）

3 事故の概要

5月12日（金）午後2時20分頃、レストラン棟4階のレストラン及びグッズショップスタッフから、天井から漏水している旨の報告を受け、指定管理者職員が現場に急行し漏水を確認しました。直ちに両店舗を閉鎖し、給水弁を締め電源を遮断して水を停止し、排水処置とレストラン棟下の通行規制を行いました。専門業者による緊急調査を実施したところ、レストラン棟5階機械室内において、スプリンクラー配管の継手1箇所が抜けていたことを確認しました。

事故発生以降、両店舗とも臨時休業としました。

4 被害状況

被害面積：レストラン棟4階約750㎡のうち約500㎡ 最大で深さ約3cmの浸水

主な被害設備・備品は次のとおりです。

レストラン【スマイルテーブル】 レストラン厨房機器ほか

グッズショップ【トリコロールワン】 商品、オフィス機器類、機械警備用カメラほか

その他レストラン棟全般 電気室内の各種操作盤、壁・天井等のボード及び照明器具ほか

※ 人的な被害はありませんでした。

5 事故原因

スプリンクラー配管のナットが緩んだため繋手が抜け漏水が発生しました。原因については、専門業者による調査を実施しています。

6 対応

レストラン棟内において同様の継手を使用した全ての配管（5箇所）については、点検した結果、異常がないことを確認しております。また、日産スタジアム内のスプリンクラー配管について、同様の箇所がないか、確認・点検を行います。

なお、両店舗の再開までおよそ1か月を見込んでいますが、5月20日（土）のJリーグ開催時から、仮設店舗等によりレストラン棟入り口前で、一部営業を行います。

お問い合わせ先

環境創造局北部公園緑地事務所	所長	鈴木 幸子	Tel 045-353-1166
公益財団法人横浜市体育協会公園管理局	事業部長	中山 努	Tel 045-477-5006