

本牧ふ頭B突堤における漏水事故について

昨日から中区本牧ふ頭B突堤の上屋9棟において断水が発生し、原因調査を進めておりましたが、本日、ふ頭の岸壁下の水道管からの漏水箇所を発見しました。

断水によりご不便・ご迷惑をおかけしておりますふ頭関係者の皆様に心からお詫び申し上げます。

1 断水発生日時
令和元年 11 月 28 日（木）午前 10 時頃

2 断水発生場所（右図参照）
中区本牧ふ頭B突堤の上屋9棟

3 漏水発生場所（右図参照）
本牧ふ頭B突堤2号上屋前の岸壁下



4 断水への対応状況
28日から給水車（2台）を現地に派遣するとともに、断水となっている各事業所にポリタンクを配布し、随時取り替えています。

5 原因調査結果及び今後の対応
昨日より現地で漏水箇所の調査を行い、本日、ふ頭岸壁下の水道管が延長約30mにわたり離脱し漏水していることを発見しました。当該漏水箇所は、岸壁下に露出して添架しているため、漏水修理が困難なうえ、潮の干満により作業時間が限られることなど制約条件が多いため、修理方法等の検討を行い早期復旧を目指します。

なお、このふ頭内では過去にも漏水が多発していることから関係機関等と協議を行い、抜本的な対策についても検討していきます。

お問合せ先

水道局中村水道事務所長

寺井 宏治

TEL 045-231-2302