


10 保土ヶ谷区 今井町 653 付近 (トンネル)

想定被害	車両損傷 (運行不能)
原因	山からの雨水集中
警告板等	あり (警告板)
事前対策	側溝・柵等の定期清掃
発生時対応	バリケードによる「通行止め」
管轄	保土ヶ谷土木



10 保土ヶ谷区 今井町 653 付近 (トンネル)



北側から



横浜カントリークラブ側から