


12 旭区 上川井町 875 付近（保土ヶ谷バイパス下 トンネル）

想定被害	車両損傷（運行不能）
原因	排水施設と路面の高低差がないための排水不良
警告板等	あり（警告板・赤灯）
事前対策	流入樹の清掃
発生時対応	「通行止め」看板表示・バリケード設置
排水方式	自然流下
管轄	旭土木事務所



1 2 旭区 上川井町 875 付近 (保土ヶ谷バイパス下 トンネル)



北側から



南側から