

平成24年度 水質事故概要（10～12月）

No.	発生場所			事故区分				措置機関名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等	
	発生日	水域名	派川名	場所等	魚 浮 上	油 浮 遊	着 色 等					そ の 他
1	10月3日	柏尾川	平戸永谷川	港南区 下永谷五丁目			○		消防局 港南土木事務所	発泡の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。事故で泡消火剤が流出したことが原因と判明。生物被害なし。	判明	再発防止策を講じるよう指導した。
2	10月4日	鶴見川	早渕川	青葉区 新石川一丁目		○			横浜川崎治水事務所 青葉土木事務所	油浮遊の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。発生源を特定できなかった。新石川橋付近に油吸着材を設置。生物被害なし。	不明	
3	10月10日	鶴見川	下谷本 せせらぎ	青葉区 下谷本町			○		青葉土木事務所 水・土壌環境課	白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。発生源を特定できなかった。生物被害なし。簡易水質検査の結果、異常なし。	不明	
4	10月19日	侍従川		金沢区 大道二丁目			○		金沢土木事務所 水・土壌環境課	泥水の通報あり。現地調査では、泥水が消失していた。遡上調査で宅地造成工事が原因と判明。生物被害なし。	判明	再発防止策を講じるよう指導した。
5	10月25日	侍従川		金沢区 六浦六丁目			○		神奈川県警察 金沢土木事務所 水・土壌環境課	白濁の通報あり。現地調査では、痕跡を確認。遡上調査で樹脂ワックスなどを雨水枙に廃棄したことが原因と判明。生物被害なし。	判明	顛末書を取り、再発防止策を講じるよう指導した。

平成24年度 水質事故概要（10～12月）

No.	発 生 場 所			事故区分				措 置 機 関 名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等	
	発生日	水域名	派川名	場所等	魚 浮 上	油 浮 遊	着 色 等					そ の 他
6	10月25日	横浜港		神奈川区 出田町			○		水・土壌環境課	立入調査により白濁を発見。遡上調査で床面塗装剤を雨水枡に廃棄したことが原因と判明。生物被害なし。	判明	事故時の措置(水濁法第14条の2)に基づく指導を実施。
7	10月30日	境川	和泉川	瀬谷区 宮沢二丁目			○		瀬谷土木事務所	白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。生物被害なし。簡易水質検査の結果、異常なし。原因不明。	不明	
8	11月7日	大岡川	笹下川	港南区 笹下三丁目			○		横浜川崎治水事務所 港南土木事務所	白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。日没で遡上調査不能となり、発生源を特定できなかった。生物被害なし。	不明	
9	11月8日	帷子川	矢指川	旭 区 下川井町			○		旭土木事務所 環境科学研究所	白濁の通報あり。現地調査では、白濁が薄くなっていた。発生源を特定できなかった。生物被害なし。水質検査で灯油が検出されたが、原因は不明。	不明	
10	11月11日	柏尾川	阿久和川	瀬谷区 阿久和南三丁目			○		消防局 泉土木事務所 瀬谷土木事務所 水・土壌環境課	白濁の通報あり。現地調査では、痕跡を確認。遡上調査でエンジンオイル漏洩事故が原因と判明。生物被害なし。	判明	事故時の措置(水濁法第14条の2)に基づく指導を実施。

平成24年度 水質事故概要（10～12月）

No.	発生場所			事故区分				措置機関名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等	
	発生日	水域名	派川名	場所等	魚 浮 上	油 浮 遊	着 色 等					そ の 他
11	11月23日	柏尾川	舞岡川	戸塚区 舞岡町		○			戸塚土木事務所 水・土壌環境課	油浮遊・油臭の通報あり。日没で遡上調査不能となり、発生源を特定できなかった。生物被害なし。	不明	
12	11月30日	入江川	第二小派川	神奈川区 星野町		○			港湾局管財第二課 水・土壌環境課	油浮遊の通報あり。現地調査では、痕跡を確認。現地調査で発生源を特定できなかった。生物被害なし。	不明	
13	12月3日	鶴見川	岩川	緑区 長津田六丁目			○		緑土木事務所	発泡の通報あり。日没で遡上調査不能となり、発生源を特定できなかった。生物被害なし。	不明	
14	12月5日	柏尾川	阿久和川	泉区 新橋町			○		泉土木事務所 水・土壌環境課	白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。遡上調査で工事排水が原因と判明。生物被害なし。	判明	顛末書を取り、再発防止策を講じるよう指導した。
15	12月14日	帷子川	二俣川	旭区 南本宿町			○		旭土木事務所 環境科学研究所	白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。遡上途中で暗渠となり、発生源を特定できなかった。生物被害なし。水質検査の結果、原因は建築用吹付剤の可能性あり。	不明	

