



北側の擁壁は、全てW=150

ゲートボール場

◻ : 変更追加部分を示す

凡例

名称		
○-○	亀裂補修0.2mmから1.0mmのもの	m
○	亀裂補修0.2mm以下のもの	m
▲J	爆裂補修 J 100×100程度	個所
○(数字)	モルタル浮き補修 数字は、穴の数	
○	欠損部補修	ヶ所
◻	外構擁壁塗装(水性弾性コンボウレタ塗り)	m ²

寺尾地区センター・鶴寿荘外壁改修その他工事(変更設計)		年月日	H19年8月
A-8	外構図	縮尺	1/300
常務理事	当番課長	係長	係員
		理事長	管理建築士
			設計者
(財)横浜市建築保全公社		横浜市建築設計協同組合 一級建築士登録 第37616号 金子 義久	

(株)JO建築企画設計

仮設計画図 1/300