

修正平面図

整備区域共通事項

■樹木処理方針

樹木が過密化し、視界を遮り暗くなっているため、防犯面や園路凍結等の問題があります。

↓
他の樹木の被圧により成長が望めない樹木や暗がりの原因である実生の常緑中低木を伐採します。

また、残った樹木は必要に応じて剪定を行い、樹形を整えます。



現況の大きく成長した樹木

せきれいのみちの樹木処理
(改修後イメージ)

- ・主園路：園路に日を当て、コケや凍結を防ぐため剪定を行います。
- ・民地沿い：越境している枝は、剪定を行います。
- ・民有緑地とせせらぎ脇：実生木のアオキ、シラカシ、アカメガシワ、シロ口等を取り除き、遮蔽、遮音効果を損なわない程度に常緑樹の下枝をあげます。



樹木処理後のイメージ（鴨池公園ログハウス前園路）

主園路となっている箇所は園路に日を当てコケや凍結を防ぐため剪定を行います。

いただいたご意見を一部取り入れました。

■低木抜け部補植




元々オオムラサキの植栽があった箇所
土の流出や踏圧によって植栽が枯れてしまった。

低木抜け部補植
(オオムラサキツツジ)

■1段パイプ柵・人止柵再塗装



民地との境界を示す1段パイプ柵・人止柵
破損しているものは修繕し、それ以外のものは塗装を塗り直します。
また、民地に越境している樹木は剪定を行います。



■照明灯改修

老朽化の著しい
照明灯を撤去し、
LEDの照明灯に
更新します。
主に整備範囲の
茅ヶ崎小学校側
の鋼管柱の照明
灯を改修します。
平成25年度以降
に設置したもの
に関しては今回
改修を行いません。



既設照明灯





改修予定の照明灯



図面-1

修正平面図


いただいたご意見を一部取り入れました。




■自転車サイン表示面更新



盤面をピクトサインに更新します



■柵天端板交換

改修材のイメージ
湿気や日当たりが悪い箇所だと天然木は劣化が早いため再生木材で更新します。

■碎石舗装

土が流れて地盤が低く、不陸ができ歩きづらいため碎石舗装 + スチールエッジを新設します。舗装に露出しているコンクリート塊を撤去し歩きやすい園路とします。また、土砂等で埋まっている排水施設（皿形側溝、横断側溝）の清掃を行います。



碎石舗装について
以前の緑道工事ではダスト舗装を用いていましたが勾配が急なところでは舗装が流れてしまう等の問題がありました。今回の工事では前工事区間の舗装路盤の一時開放時に使用した粒度が均一な碎石舗装を使用して整備したいと考えています。



改修イメージ (せきれいのみち中銀地区)

■コンクリート塊撤去

碎石舗装
スチールエッジ新設（せせらぎ側）
→（土流れ・水たまり解消、側溝との段差解消）

■ベンチ座板更新（ヒノキ材）

自転車サイン新設
アスファルト舗装
横断側溝清掃

※小学校、中学校間の公園入口は、通学時などに多くの小学生、中学生が集まるため、邪魔になるような車止め等は設置せずサインによって自転車の押し歩きを促します。

コンクリート塊撤去、碎石舗装
スチールエッジ新設（せせらぎ側）
→（土流れ・水たまり解消、側溝との段差解消）

横断側溝清掃

皿型側溝清掃

横断側溝清掃

皿型側溝清掃

横断側溝清掃

ベンチ座板更新（ヒノキ材）



■ベンチ改修

現況のベンチ
座板の老朽がみられるため、ヒノキ材で更新します。現況のベンチ
座板の老朽がみられるため、ヒノキ材で更新します。

図面-2


修正平面図

いただいたご意見を一部取り入れました。




図面-3

修正平面図



図面 4'

■ V型側溝撤去・横断側溝新設



図面 -4,-4'