

## 平成30年度 水質事故概要（7～9月）

No.	発生場所			事故区分				措置機関名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等	
	発生日	水域名	派川名	場所等	魚 浮 上	油 浮 遊	着 色 等					そ の 他
1	7月2日	入江川	せせらぎ	鶴見区 東寺尾一丁目	○				鶴見土事務所 神奈川水再生センター 環境科学研究所 水・土壌環境課	魚浮上の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。コイ1匹の被害。鶴見土事務所が死骸を回収。水質検査を行ったが、原因は特定できなかった。	不明	
2	7月4日	帷子川		旭区 上白根町		○			旭消防署 旭土木事務所 環境科学研究所	油浮遊の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。遡上調査を行ったが原因を特定できなかった。生物被害なし。水質検査の結果、原因は軽油の可能性あり。	不明	
3	7月7日	入江川		神奈川区 子安通		○			海上保安庁 神奈川県警 神奈川土木事務所 港湾局保全管理課	油浮遊の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。周辺を調査したが原因を特定できなかった。生物被害なし。	不明	
4	7月19日	境川		瀬谷区 瀬谷六丁目			○		大和市生活環境保全課 水・土壌環境課	発泡の通報あり。現地調査では、通報と異なり、異常な発泡は確認できない状況だった。原因不明。生物被害なし。	不明	
5	7月26日	鶴見川	鳥山川	神奈川区 三枚町		○			神奈川県警 神奈川消防署 神奈川土木事務所 環境科学研究所 水・土壌環境課	油浮遊を発見。遡上調査を行ったが原因を特定できなかった。油吸着材を設置。生物被害なし。水質検査の結果、原因は灯油の可能性あり。	不明	

## 平成30年度 水質事故概要（7～9月）

No.	発生日	発生場所			事故区分				措置機関名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等
		水域名	派川名	場所等	魚 浮 上	油 浮 遊	着 色 等	そ の 他				
6	7月26日	大岡川		港南区 笹下六丁目			○		横浜川崎治水事務所 港南土木事務所 環境科学研究所 水・土壌環境課	白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。遡上調査で塗料を含む洗浄水が原因と判明。生物被害なし。水質検査で塗料の成分が検出された。	判明	再発防止を指導
7	7月31日	帷子川	今井川	保土ヶ谷区 今井町		○			保土ヶ谷消防署 保土ヶ谷土木事務所 環境科学研究所 水・土壌環境課	油浮遊の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。遡上調査を行ったが原因を特定できなかった。油吸着材を設置。生物被害なし。水質検査の結果、原因は軽油の可能性あり。	不明	
8	8月1日	鶴見川	早渕川	青葉区 あざみ野一丁目			○		青葉土木事務所 環境科学研究所	白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。遡上調査を行ったが原因を特定できなかった。生物被害なし。水質検査を行ったが原因は特定できなかった。	不明	
9	8月14日	柏尾川	いたち川	栄区 柏陽			○		栄土木事務所	白濁を発見。周辺を調査したが原因を特定できなかった。生物被害なし。	不明	
10	8月16日	柏尾川	いたち川	栄区 柏陽			○		栄土木事務所	白濁を発見。周辺を調査したが原因を特定できなかった。生物被害なし。	不明	

## 平成30年度 水質事故概要（7～9月）

No.	発生日	発生場所			事故区分				措置機関名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等
		水域名	派川名	場所等	魚 浮 上	油 浮 遊	着 色 等	そ の 他				
11	8月17日	境川	和泉川	瀬谷区 東野			○		瀬谷土木事務所 水・土壌環境課	茶濁の通報あり。現地調査では、茶濁が薄くなっていた。遡上調査不能で発生源を特定できなかった。生物被害なし。簡易検査を行ったが、有害物質は検出されなかった。	不明	
12	8月22日	鶴見川	鳥山川	神奈川区 片倉四丁目			○		神奈川土木事務所 水・土壌環境課	白濁を発見。遡上調査で工事現場から流出した塗料を含む水が原因と判明。生物被害なし。	判明	再発防止及び顛末書の提出を指導
13	8月25日	入江川	入江川派川	神奈川区 星野町		○			神奈川消防署	油浮遊の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。周辺を調査したが原因を特定できなかった。生物被害なし。	不明	
14	9月7日	帷子川		旭区 今宿東町			○		旭土木事務所 水・土壌環境課	白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。周辺を調査したが原因を特定できなかった。生物被害なし。簡易検査を行ったが、有害物質は検出されなかった。	不明	
15	9月17日	その他の水域	長浜水路	金沢区 幸浦二丁目		○			横浜国道事務所 金沢警察署 金沢消防局 金沢土木事務所 水・土壌環境課	油浮遊の通報あり。交通事故により流出した油が道路側溝に流れ込んだ。生物被害なし。	判明	

