

## 令和3年度 水質事故概要一覧表（10～12月）

No.	発生日	発生場所			事故区分				措置機関名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等
		水域名	派川名	場所等	魚 浮 上	油 浮 遊	着 色 等	そ の 他				
1	10月7日	帷子川		旭区		○			旭土木事務所 環境科学研究所 水・土壌環境課	油浮遊の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。遡上途中で薄くなり、発生源を特定できなかった。生物被害なし。水質検査で軽油成分が検出された。	不明	
2	10月18日	柏尾川	雨水幹線	戸塚区			○		戸塚土木事務所 環境科学研究所 水・土壌環境課	白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。遡上途中で薄くなり、発生源を特定できなかった。生物被害なし。水質検査でチタン等が検出された。	不明	
3	10月21日	宮川		金沢区			○		金沢土木事務所 環境科学研究所 水・土壌環境課	発泡の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。生物被害なし。水質検査を行ったところ、界面活性剤等が検出された。	不明	
4	10月24日	帷子川	今井川	保土ヶ谷区			○		保土ヶ谷消防署 水・土壌環境課	白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。遡上調査を行ったが、発生源を特定できなかった。生物被害なし。	不明	
5	10月25日	鶴見川	恩田川	緑区		○			緑土木事務所 環境科学研究所 水・土壌環境課	油浮遊の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。生物被害なし。水質検査でトルエン等の有機溶剤成分が検出された。	不明	

## 令和3年度 水質事故概要一覧表（10～12月）

No.	発生日	発生場所			事故区分				措置機関名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等
		水域名	派川名	場所等	魚 浮 上	油 浮 遊	着 色 等	そ の 他				
6	10月28日	境川	和泉川	瀬谷区			○		瀬谷土木事務所 環境科学研究所 水・土壌環境課	白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。遡上途中で薄くなり、発生源を特定できなかった。生物被害なし。水質検査でケイ素、アルミニウム等が検出された。	不明	
7	11月8日	鶴見川	早渕川	都筑区			○		都筑土木事務所 環境科学研究所 水・土壌環境課	白濁の通報あり。現地調査では、白濁が薄くなっていた。遡上調査を行ったが、発生源を特定できなかった。生物被害なし。水質検査でベントナイトが検出された。	不明	
8	11月16日	大岡川	日野川	港南区			○		港南土木事務所 水・土壌環境課	黄色い水が流れているとの通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。遡上調査で水道管の漏洩事故により、土砂を含んだ水が雨水管へ流入したことが原因と判明。生物被害なし。	判明	水道局による水道管漏洩対策の緊急工事を実施
9	11月17日	侍従川		金沢区			○		金沢土木事務所 環境科学研究所 水・土壌環境課	赤茶色の水が流れているとの通報あり。現地調査では、痕跡を確認。遡上調査で金気水(かなげみず)を確認。生物被害なし。水質検査で鉄バクテリアが検出された。	判明	
10	11月19日	鶴見川	公園の池	青葉区	○				青葉土木事務所 環境科学研究所 水・土壌環境課	魚浮上の通報あり。現地調査では池の中でフナ5匹の被害を確認。土木事務所が死骸を回収。水質検査及び検体の剖検を行ったが斃死原因は特定できず。	不明	

## 令和3年度 水質事故概要一覧表（10～12月）

No.	発生日	発生場所			事故区分				措置機関名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等
		水域名	派川名	場所等	魚 浮 上	油 浮 遊	着 色 等	そ の 他				
11	12月3日	境川	和泉川	瀬谷区			○		瀬谷土木事務所 環境科学研究所 水・土壌環境課	白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。流入水路で白濁を確認したが、遡上途中で薄くなり、発生源を特定できなかった。生物被害なし。水質検査でチタン等が検出された。	不明	
12	12月9日	柏尾川	関谷川	栄区			○		栄土木事務所	白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。遡上途中で薄くなり、発生源を特定できなかった。生物被害なし。	不明	
13	12月17日	柏尾川	いたち川	栄区			○		栄土木事務所 環境科学研究所 水・土壌環境課	白濁の通報あり。現地調査では通報と同様の状況を確認。流入水路で白濁を確認したが、遡上途中で薄くなり、発生源を特定できなかった。生物被害なし。水質検査で、ケイ素やアルミニウムが検出された。	不明	