



「脳卒中・神経脊椎センター外来受付増設委託」
公募型指名競争入札に関する質問回答書

番号	質問事項	回答
1	作業条件について 工事は開始～完了まで連続して、出来るものと考えて宜しいでしょうか。それとも1日毎に養生→作業→養生撤去を繰り返すイメージでしょうか。ご教示ください。	基本的には連続したものと考えております。例としては事前に準備をした上で2月の祝日等を利用し、完了させるものと考えております。
2	特記仕様書について 作業時間について、平日 8:00～16:00 以外を基本とし、平日の 17:00～24:00 と考えて宜しいでしょうか。	平日についてはご認識の通りです。土日祝日についての施工は本市職員と協議の上、終日可能となります。
3	現況状況について 既存撤去範囲・スチール製案内板・天井壁補修・電気設備・床溝斫り等が不明なため、現況の写真を頂けないでしょうか。既存の床・壁・天井の状況がわかる写真を数枚程度希望。	別紙にて回答します。
4	各材料仕様について 新規パーテーション、カウンター、床材料の指定があればご教示ください。メーカー・品番等、特になければ汎用品として見積ります。	指定の材料はございません。周囲の壁と比較し著しく外観を損なうものでなければ同等品可とします。

別紙

写真	備考
<p data-bbox="183 421 352 450">既設撤去範囲</p> <p data-bbox="183 470 296 499">既設外観</p>  <p data-bbox="183 1041 268 1070">横から</p> 	<p data-bbox="1133 421 1390 645">添付の赤線部分を撤去し診察室を増設した上で全体的に手前に受付ができるイメージです。</p>

写真	備考
<p data-bbox="181 324 352 353">スチール製案内板</p> 	<p data-bbox="1128 324 1390 593">天井に付いている案内板です。移動した先の受付の上に合うよう改造していただければと考えております</p>
<p data-bbox="181 896 325 925">天井壁補修</p> 	<p data-bbox="1128 896 1390 1120">既設案内板等の取外し後、撤去後の穴が見えないよう補修して頂ければと考えています。</p>

写真	備考
<p data-bbox="181 322 300 353">電気設備</p>  <p data-bbox="501 398 919 461">受付移設後の電源ケーブル</p>	<p data-bbox="1129 322 1412 595">添付の写真の範囲までケーブルが引いてありますのでそれを移動先のカウンター下まで延長していただきたいです。</p>
<p data-bbox="181 896 293 927">床溝斫り</p> 	<p data-bbox="1129 896 1412 1218">添付の範囲まで床下にアクセスフロアがあるのですがそこから先に空間がないため、ケーブルを引くための溝を作っていただきます。</p>