

令和4年度(2022年度) 修繕一覧表

施設名: 横浜市西スポーツセンター

| 月 | 修繕箇所 | 修繕内容 | 金額(税込) | 月次計(税込) |
|----|--------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 4 | BH-2(ボイラー) | 圧力が上がり温水が排水してしまう為、減圧弁の交換を実施 | ¥66,000 | |
| 4 | サブアーナ内線電話 | 経年劣化 不通の為 交換 | ¥44,000 | |
| 4 | | | | ¥110,000 |
| 5 | 館内放送設備調査調整 | 館内放送(有線含む)の設定ができておらず、BGMの配信をしていなかったため | ¥88,000 | |
| 5 | 2階受付台美装修繕 | 2階フロント台 塗装が剥がれ劣化があり。再塗装にて美装を実施 | ¥79,200 | |
| 5 | 管球 | ALEG 3波長フットスタート | ¥4,851 | |
| 5 | | | | ¥172,051 |
| 6 | マシンレザーク替 | トレーニング室内 ベンチ(市備品)のレザーク劣化の為、張替 | ¥35,750 | |
| 6 | 管球 | 三波長形直管蛍光灯 | ¥1,065 | |
| 6 | | | | ¥36,815 |
| 7 | 館内トイレ | トイレ便座及びチャイルド | ¥72,600 | |
| 7 | 事務所・多目的トイレ | 通信設備不良により調査と修繕実施 | ¥36,300 | |
| 7 | 管球 | ツイン蛍光 | ¥11,990 | |
| 7 | | | | ¥120,890 |
| 8 | メインアリーナ空調 | 室外機漏電による停止(3台) | ¥43,560 | |
| 8 | トレーニング室 | 避難誘導灯経年劣化による交換 | ¥57,200 | |
| 8 | 電気室内空調 | 調査及び点検 | ¥22,000 | |
| 8 | | | | ¥122,760 |
| 9 | 機械室内洗濯機 | 経年劣化 扉交換 | ¥13,420 | |
| 9 | 機械室内自家発電機 | 自家発電機 触媒交換 | ¥93,500 | |
| 9 | 管球 | 蛍光灯ランプ コンパクト形蛍光灯 FDL2 | ¥7,764 | |
| 9 | | | | ¥114,684 |
| 10 | 3階女性ロッカー | シャワーエリア脱水機 修繕 | ¥50,600 | |
| 10 | トレーニング室 | ストレッチエリアガラスフィルム設置 | ¥108,900 | |
| 10 | 電気室内空気ファン清掃 | 異音高音対応の為 | ¥16,500 | |
| 10 | 3階プール受付 | 券売機及び券機メンテナンス | ¥55,000 | |
| 10 | 3階女性更衣室 | プール女性ロッカーシャワー、脱水機修理 | ¥66,972 | |
| 10 | 管球 | 三菱 直管蛍光灯 一般照明用 スタート | ¥3,421 | |
| 10 | | | | ¥301,393 |
| 11 | 3階プール受付 | プール券売機紙幣識別機交換 | ¥105,600 | |
| 11 | 管球 | ALEG 一般形 40W形 直管蛍 | ¥3,564 | |
| 11 | 水栓部品 | シャワーホース部品購入 修繕 | ¥10,945 | |
| 11 | | | | ¥120,109 |
| 12 | 機械室内 | ボイラースポット修繕(エラー解除) | ¥99,000 | |
| 12 | 男女更衣室内ロッカー | リストバンド部品発注、ロッカー関連修理 | ¥67,430 | |
| 12 | 3階プール受付 | プール券売機 プリンタ、券売機修理 | ¥66,000 | |
| 12 | 館内館外 電灯系統 | 館内電灯不具合個所の調査 | ¥79,200 | |
| 12 | | | | ¥311,630 |
| 1 | 男女更衣室内ロッカー | ロッカー備品、ロッカー関連修理 | ¥37,730 | |
| 1 | 3階プール受付 | プール券売機 リフターユニット券売機修理 | ¥88,000 | |
| 1 | 館内自動ドア | 1階出入口2箇所 2階出入口1箇所 | ¥1,493,800 | |
| 1 | トレーニング室 | 排煙窓経年劣化による不稼働の修繕 | ¥121,000 | |
| 1 | 管球 | パナソニック ツイン蛍光灯 27形 | ¥5,688 | |
| 1 | | | | ¥1,746,218 |
| 2 | 2階多目的トイレ | 2階多目的トイレ内 温水、水栓修理 | ¥108,900 | |
| 2 | 3階プールエリア | プールエリア内の火災報知器誤作動報知器の交換を実施 | ¥341,000 | |
| 2 | 3階プール | 清掃ロボット経年劣化による修繕 | ¥235,400 | |
| 2 | 1階機械室内 中央監視室 | 自動火災報知設備絶縁調査 | ¥99,000 | |
| 2 | 1階階段室前 | 誘導灯交換 | ¥57,200 | |
| 2 | 1階機械室内 自家発電室 | 自家発電設備燃料補充 | ¥27,500 | |
| 2 | 2階駐車場精算機 | 駐車場精算機メンテナンス | ¥33,000 | |
| 2 | 1階機械室内 排風機 | 駐車場系統排風機故障に伴う調査 | ¥19,800 | |
| 2 | 3階プール受付 | プール券売機 リフターユニット券売機修理 | ¥44,000 | |
| 2 | 管球 | LED電球フラット形 LDF6N-H-G | ¥5,921 | |
| 2 | | | | ¥971,721 |
| 3 | 1階中央監視室 | 1階中央監視室内、空調修理 | ¥825,000 | |
| 3 | 3階プール通路 | 階防火扉交換、修理工事 | ¥770,000 | |
| 3 | 水栓部品 | SANEI 水栓補修部品 セブクリスタル | ¥2,001 | |
| 3 | | | | ¥1,597,001 |
| | 上半期 | | | ¥677,200 |
| | 下半期 | | | ¥5,048,072 |
| | 年度計 | | | ¥5,725,272 |

令和5年度(2023年度) 修繕一覧表

施設名:横浜市西スポーツセンター

| 月 | 修繕箇所 | 修繕内容 | 金額(税込) | 月次計(税込) |
|----|------------------|----------------------------------------|----------|------------|
| 4 | 2階トレーニング室 | トレーニングマシン補修(マシンパット等のレザー交換) | ¥20,460 | |
| 4 | 4階メインアリーナ | メインアリーナ不稼働時計交換 | ¥90,750 | |
| 4 | 管球交換 | 直管蛍光灯ラピッドスター 管球 | ¥9,653 | |
| 4 | 3階プール | 建物管理業務 プール水分、調査 | ¥8,800 | |
| 4 | | | | ¥129,663 |
| 5 | 3階プール女性ロッカー | 3階プール女性用シャワー水栓金具交換工事 | ¥280,500 | |
| 5 | 管球交換 | コンパクト蛍光灯27形 F | ¥4,620 | |
| 5 | | | | ¥285,120 |
| 6 | 2階研修室 | F研修室漏水修繕 | ¥16,500 | |
| 6 | 1階機械室 | 給湯ポンプモーター3台分解整備工事 | ¥495,000 | |
| 6 | 4階メインアリーナ | メインアリーナ雨漏り対策工事 | ¥591,800 | |
| 6 | 2階3階4階ロビー | 館内利用者用冷水器保守点検及び補修 | ¥85,250 | |
| 6 | 管球交換 | ヤザワコーポレーション Hf直管 | ¥8,819 | |
| 6 | | | | ¥1,197,369 |
| 7 | 2階男女ロッカー | ロッカー部品購入修繕、修理部品、部材 | ¥29,480 | |
| 7 | 1階駐車場地下ピット | 湧水槽ポンプ不具合の調査 | ¥22,000 | |
| 7 | 2階3階ロッカー室 | 2階及び3階ロッカー内4台、水栓修理 | ¥216,700 | |
| 7 | 管球交換 | ALEG FHT蛍光灯 FHT24E | ¥10,395 | |
| 7 | 管球交換 | コンパクト蛍光灯28形 F | ¥15,400 | |
| 7 | | | | ¥293,975 |
| 8 | 1階機械室内ドレン排水管 | 機械室内排水ドレン、修理工事 | ¥55,000 | |
| | 2階機械室内水温調整機 | プール水温調整機交換 | ¥286,000 | |
| | 2階駐車場精算機 | 基盤不具合 メンテナンス | ¥33,000 | |
| | 3階プール入口ゲート | プール券販売機 プログラム修正 券売機修理 | ¥44,000 | |
| | 1階機械室内冷温水発生機 | 緊急修繕 冷温水発生機異、空調修理 | ¥108,900 | |
| 8 | | | | ¥526,900 |
| 9 | 実施無し | | | |
| 9 | | | | ¥0 |
| 10 | 管球交換 | 直管蛍光灯ラピッドスター、コンパクト蛍光、ハナソニック スカイビーム 片口金 | ¥39,975 | |
| 10 | 事務所内売上集金機 | 集金機改刷対応、修理工事 | ¥214,500 | |
| | | | | ¥254,475 |
| 11 | プールの過システム機器(衛生) | ハイクロネーター用ハンド、集毛機(ヘアキャッチャー)劣化部品の交換 | ¥66,000 | |
| | 3階男女ロッカー内シャワーブース | 男女シャワーブース小物棚交換工、修理工事 | ¥99,000 | |
| | 管球交換 | ALEG FHT蛍光灯 FHT24 | ¥13,008 | |
| 11 | | | | ¥178,008 |
| 12 | 2階駐車場精算機 | 駐車場精算機プリンター修理(印字不鮮明) | ¥41,800 | |
| | 管球交換 | 直管蛍光灯ラピッドスター | ¥10,230 | |
| 12 | | | | ¥52,030 |
| 1 | 2階屋外ベンチ改修工事 | ベンチ座面の経年劣化による怪我防止の為、座面交換 | ¥352,000 | |
| | 1階駐車場地下ピット内 | 湧水槽排水ポンプ更新工事 | ¥374,000 | |
| 1 | | | | ¥726,000 |
| | 2階正面玄関(内側) | 自動扉装置交換工事 | ¥880,000 | |
| | トレーニング室内マシン | レッグエクステンション・フラットベンチ レザー交換 | ¥27,500 | |
| | 管球交換 | ツイン蛍光灯 | ¥2,189 | |
| | | コンパクト蛍光灯 | ¥17,490 | |
| | | コンパクト蛍光灯28形 F | ¥21,560 | |
| 2 | | | | ¥948,739 |
| 3 | 3階プール男性シャワー室 | 水栓金具交換工事 | ¥275,000 | |
| | 4階メインアリーナ内 | 避難誘導灯(ガード付き) | ¥385,000 | |
| | | ガス警報器交換 | ¥95,700 | |
| | | 感知器及び消火器設置台交換 | ¥74,800 | |
| | | 階段踊り場 避難誘導灯交換 | ¥74,800 | |
| 3 | | | | ¥905,300 |
| | 上半期 | | | ¥2,433,027 |
| | 下半期 | | | ¥3,064,552 |
| | 年度計 | | | ¥5,497,579 |

令和6年度(2024年度) 修繕一覧表

施設名: 横浜市西スポーツセンター

| 月 | 修繕箇所 | 修繕内容 | 金額(税込) | 月次計(税込) |
|----|----------------|---------------------------------|----------|-------------------|
| 4 | 3Fプール男性シャワー | 水栓修繕 | ¥22,689 | |
| 4 | 管球交換 | wasser70l | ¥2,409 | |
| 4 | | | | ¥25,098 |
| 5 | ワイヤレスアンブ | メインアリーナのアンブ | ¥200,200 | |
| 5 | 管球交換 | 直管蛍光灯ランプ20形 一般蛍光灯 | ¥6,573 | |
| 5 | 管球交換 | HUIOP シーリングランプ、7W | ¥11,063 | |
| 5 | 管球交換 | 50mm内径ハールランプ、AB | ¥1,581 | |
| 5 | 管球交換 | 直管蛍光灯ランプラビットスタート | ¥10,230 | |
| 5 | プール入場ゲート | 入場ゲート修繕 | ¥44,000 | |
| 5 | | | | ¥273,647 |
| 6 | 脱水機(プール女性ロッカー) | スイッチ部分修理 | ¥36,542 | |
| 6 | 2Fトレーニング室 | トレッドミル修理 | ¥67,430 | |
| 6 | | | | |
| 6 | | | | |
| 6 | | | | |
| 6 | | | | ¥103,972 |
| 7 | プールロボット | 電源ケーブル、モーターユニット、サイドパネル、トラック部分 | ¥107,800 | |
| 7 | 管球交換 | ハールランプ50mm、オリソ | ¥1,250 | |
| 7 | | | | |
| 7 | | | | |
| 7 | | | | |
| 7 | | | | ¥109,050 |
| 8 | プール入場ゲート | 硬貨判別不具合修理 | ¥341,000 | |
| 8 | 洗濯機 | 施設運営用の洗濯機修理 | ¥13,420 | |
| 8 | プール用ロッカー内 | シャワー棚、トイレペーパーホルダー、蛇口 | ¥74,690 | |
| 8 | 2階 | 2階照明スイッチ交換工事費、照明設備修繕 | ¥47,300 | |
| 8 | 2Fトレーニング室 | マシン修繕 | ¥101,750 | |
| 8 | 管球交換 | LED蛍光灯 20w形 直管 グロー式 | ¥1,700 | |
| 8 | プール用ロッカー内 | シャワー棚 | ¥99,000 | |
| 8 | 脱水機(プール男性ロッカー) | 通電していない不具合 | ¥36,542 | |
| 8 | | | | |
| 8 | | | | ¥715,402 |
| 9 | プールゲート | スルータイプカード部品交換 | ¥154,000 | |
| 9 | 管球交換 | 直管蛍光灯ラビットスタート | ¥10,230 | |
| 9 | | | | |
| 9 | | | | ¥164,230 |
| 10 | 3F多目的トイレアクローザー | 3Fトイレアクローザー扉のレール交換、シャワーヘッド交換・調整 | ¥217,800 | |
| 10 | | | | |
| 10 | | | | ¥217,800 |
| 11 | 管球交換 | コンパ'外形蛍光灯28形 | ¥21,560 | |
| 11 | 消防関連 | 泡消火設備呼水槽交換 | ¥715,000 | |
| 11 | | | | |
| 11 | | | | ¥736,560 |
| 12 | 3F女性更衣室 | 女性シャワー止水栓修理工、修理工事 | ¥62,700 | |
| 12 | | | | |
| 12 | | | | ¥62,700 |
| 1 | 2Fトレーニング室 | マシン調整ネジ部品交換、マシン修理 | ¥27,280 | |
| 1 | 管球交換 | オーム(OHM) オーム電機 LED | ¥1,593 | |
| 1 | | | | ¥28,873 |
| 2 | 3F機械室 | 3F大型サーモスタット | ¥81,400 | |
| 2 | 3F機械室 | 清澄剤薬注ポンプ入替え工事 | ¥220,000 | |
| 2 | 2Fトイレ | 2F男女トイレ水栓交換、水栓修理 | ¥99,000 | |
| 2 | 管球交換 | 直管蛍光灯ラビットスタート | ¥10,451 | |
| 2 | 管球交換 | 蛍光灯 Hfインバータ 32W形 | ¥8,169 | |
| 2 | | | | ¥419,020 |
| 3 | 地下機械室 | 給湯ポンプモーター3台分分解整備 | ¥594,000 | |
| 3 | 3F便所 | 3F便所A系排風機ファンモーター分解整備 | ¥462,000 | |
| 3 | 地下機械室 | ろ過ポンプモーター分解整備作業 | ¥638,000 | |
| 3 | 3F更衣室 | 3F更衣室シャワー系排風機ファンモーター分解整備 | ¥484,000 | |
| 3 | 1F駐車場 | 立体駐車場のシャッター点検後修繕 | ¥616,000 | |
| 3 | 2Fトレーニング室 | トレーニングマシンシート張替 | ¥64,900 | |
| 3 | | | | ¥2,858,900 |
| | 上半期 | | | ¥1,391,399 |
| | 下半期 | | | ¥4,323,853 |
| | 年度計 | | | ¥5,715,252 |