

条例形質変更時要届出区域台帳

整理番号	H26条-104	指定番号・指定年月日	条指-09・平成26年5月23日 平成27年5月15日	所在地	横浜市金沢区昭和町3175番1の一部
調製・訂正年月日	平成26年5月23日（新規指定）、平成26年8月1日訂正（形質変更1届出）、平成26年12月15日訂正（形質変更完了1報告、平成26年12月5日一部解除）、平成27年5月15日訂正（平成27年5月15日追加指定）、平成27年6月9日訂正（形質変更2届出）、平成27年8月25日訂正（形質変更完了2報告）、令和5年8月7日訂正（形質変更3届出、搬出3届出）、令和5年10月19日訂正（形質変更完了3報告）				
条例形質変更時要届出区域の概況	事業所敷地			面積	44m ² 42.3m ² （平成26年12月15日訂正） 1,093.64m ² （平成27年5月15日訂正）
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった条例土壌汚染状況調査の結果により指定された条例形質変更時要届出区域にあつては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類	/				
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した条例土壌汚染状況調査の結果により指定された条例形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該省略の理由	/				
汚染の除去等の措置が講じられた条例形質変更時要届出区域にあつては、その旨及び当該汚染の除去等の措置	/				
規則第59条の28第1項第4号から第6号までに該当する区域にあつては、その旨（自然由来特例区域、埋立地特例区域、埋立地管理区域）	/				

	報告受理 年月日	調査の契機	調査を行った 特定有害物質の種類	土壌の汚染状態	地下水の汚染状態 (溶出量基準不適合の場合)	指定調査機関の名称
	条例形質変更時 要届出区域内の 土壌の汚染状態	平成26年3月24日	形質変更	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン ジクロロメタン 1,1,1-トリクロロエタン トリクロロエチレン	適合 不適合	適合・不適合
カドミウム及びその化合物 六価クロム化合物 シアン化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 (溶出・含有)				適合 不適合	適合・不適合	
鉛及びその化合物 (溶出)				適合 不適合	適合 不適合	
鉛及びその化合物 (含有)				適合 不適合	適合 不適合	
平成27年3月13日		形質変更	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン ジクロロメタン 1,1,1-トリクロロエタン トリクロロエチレン	適合 不適合	適合・不適合	株式会社オオスミ
			カドミウム及びその化合物 六価クロム化合物 シアン化合物 ほう素及びその化合物 (溶出・含有)	適合 不適合	適合・不適合	
			鉛及びその化合物 (溶出)	適合 不適合	適合・不適合	
			鉛及びその化合物 (含有)	適合 不適合	適合・不適合	
			ふっ素及びその化合物 (溶出)	適合 不適合	適合 不適合	
			ふっ素及びその化合物 (含有)	適合 不適合	適合 不適合	

	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌の搬出	汚染土壌の処理方法
土地の形質の変更の実施状況	平成26年6月24日 (平成26年7月22日)	平成26年9月21日	汚染の除去、土壌の掘削、基礎設置、アスファルト舗装	日本飛行機株式会社	有・無	分別等処理
	平成27年5月22日 (平成27年3月16日)	平成27年6月30日	土壌の掘削、基礎及び埋設配管設置、土間コンクリート	日本飛行機株式会社	有・無	分別等処理
	令和5年7月27日 (令和5年8月14日)	令和5年8月19日	土壌の掘削、埋戻し、アスファルト舗装	日本飛行機株式会社	有・無	分別等処理
					有・無	

(A4)

(備考) 台帳は、事業者から報告された届出書（地歴調査、分析調査、対策完了等）に基づき作成しています。
 土壌の汚染状態が「適合」や「対策完了」の場合であっても、横浜市が当該土地に汚染が存在しないことを保証するものではありません。