

第5号業務

放送設備保守点検業務

2025年 11月

三ツ沢公園施設管理共同企業体 殿

三ツ沢公園放送設備保守点検委託
点検完了報告書

首題の件につきまして、令和7年11月21日に点検を実施いたしました。添付記載の通りご報告申し上げますので、ご査収頂けますようお願い申し上げます。

委託件名	三ツ沢公園放送設備保守点検委託
受託者	[REDACTED]
現場責任者	[REDACTED]

総括表	
令和 7 年 11 月 21 日 (金) 天候 晴	
三ツ沢公園球技場	
・バックスタンド系統スピーカー2台が不良の為、明瞭度が悪いです。【写真 No.5】	
・ロイヤル系統スピーカー1台不良の為、鳴動しません。【写真 No.6】	
三ツ沢公園陸上競技場	
・外部入力端子部(キャノン端子)が錆びている為、接触不良気味です。	
・ロイヤル中央・左右スピーカーに対応するパワーアンプが不良の為、鳴動しません。	
【写真 No.10】	
三ツ沢公園第一レストハウス	
・中央広場系統スピーカー1台不良の為、鳴動しません。【写真 No.18】	
三ツ沢公園第二レストハウス	
・特に問題はありません。	
三ツ沢公園こどもの遊び場	
・トイレ系統スピーカーがありません。	
・丘上の下向き系統スピーカー、1台音量が低いです。【写真 No.27】	
・アンプ本体にアースが引かれていない為、絶縁抵抗値が測定出来ません。	

委託様式 5-4-1

公園名	三ツ沢公園	施設名称	陸上競技場
点検年月日	令和7年11月21日(金)	天候	晴 気温 ℃
点検者	██████████	立会者	██████████

スピーカー点検記録					
No.	点検項目	判定結果			備考
		良	調整	不良	
設置場所：メインスピーカー左					
1	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶縁	50 MΩ			
設置場所：メインスピーカー右					
2	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶縁	50 MΩ			
設置場所：サブスピーカー左					
3	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶縁	50 MΩ			
設置場所：サブスピーカー右					
4	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶縁	50 MΩ			
※詳細報告（不具合の状況及び処置、原因及び誘引）					

委託様式 5-4-2

公園名	三ツ沢公園	施設名称	陸上競技場
点検年月日	令和7年11月21日(金)	天候	晴 気温 ℃
点検者	[REDACTED]	立会者	[REDACTED]

スピーカー点検記録					
No.	点検項目	判定結果			備考
		良	調整	不良	
5	設置場所:	ロイヤル中央 (ロイヤル左右も同時に鳴動)			
	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	×			鳴動しません
	絶縁	20 MΩ			
6	設置場所:	ロイヤル左右 (ロイヤル中央系統にて鳴動)			
	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	×			鳴動しません
	絶縁	50 MΩ			
7	設置場所:	バックスタンドSP			
	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶縁	50 MΩ			
	設置場所:				
	外観				
	取付状況				
	動作				
	絶縁				
※詳細報告 (不具合の状況及び処置、原因及び誘引)					
<ul style="list-style-type: none"> ロイヤル中央、ロイヤル左右系統のパワーアンプが不良の為、鳴動しません。 					

委託様式 5-1

公園名	三ツ沢公園	施設名称	第一レストハウス
点検年月日	令和7年11月21日(金)	天候	晴 気温 ℃
点検者	[Redacted]	立会者	[Redacted]

増幅器点検記録

設置場所 :				
点検項目	判定結果			備考
	良	調整	不良	
外 観	○			
モニターユニット	○			
ラジオユニット	○			
ミキサーユニット	○			
チャイムユニット	○			
出力制御ユニット	○			
パワーアンプ 1	○			
CD BGM	○			
電源制御ユニット	○			
タイマーユニット	○			
※詳細報告 (不具合の状況及び処置、原因及び誘引)				

委託様式 5-2

公園名	三ツ沢公園	施設名称	第一レストハウス
点検年月日	令和7年11月21日(金)	天候	晴 気温 〇
点検者	██████████	立会者	██████████

テープデッキ・オーディオレコーダー設備点検記録

No.	点検項目	判定結果			備考
		良	調整	不良	
1	設置場所： 2F事務所 (テープデッキ)				
	外 観	○			
	ワウフラッター	○			
	回 転 速 度	○			
	ヘ ッ ド	○			
	再 生 出 力	○			
2	設置場所： 2F事務所 (オーディオレコーダー)				
	外 観	○			
	ワウフラッター	/			
	回 転 速 度	/			
	ヘ ッ ド	/			
	再 生 出 力	○			
	設置場所：				
	外 観				
	ワウフラッター				
	回 転 速 度				
	ヘ ッ ド				
	再 生 出 力				
	設置場所：				
	外 観				
	ワウフラッター				
	回 転 速 度				
	ヘ ッ ド				
	再 生 出 力				

※詳細報告（不具合の状況及び処置、原因及び誘引）

委託様式 5-4

公園名	三ツ沢公園	施設名称	第一レストハウス
点検年月日	令和7年11月21日(金)	天候	晴 気温 ℃
点検者	[REDACTED]	立会者	[REDACTED]

スピーカー点検記録					
No.	点検項目	判定結果			備考
		良	調整	不良	
設置場所： サブトラック					
1	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶縁	50 MΩ			
設置場所： 桜山運動場					
2	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶縁	10 MΩ			
設置場所： 中央広場					
3	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	×			2台中1台鳴動しません。
	絶縁	50 MΩ			
設置場所： 事務所 2F					
4	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶縁	50 MΩ			
※詳細報告（不具合の状況及び処置、原因及び誘引） ・中央広場系統スピーカー、2台中1台（向かって右側）が不良の為、鳴動しません。					

委託様式 5-1

公園名	三ツ沢公園	施設名称	第二レストハウス
点検年月日	令和7年11月21日(金)	天候	晴 気温 <input type="text"/> °C
点検者	<input type="text"/>	立会者	<input type="text"/>

増幅器点検記録

設置場所 :

点検項目	判定結果			備考
	良	調整	不良	
外 観	○			
モニターユニット	○			
ラジオユニット	○			
ミキサーユニット	○			
チャイムユニット	○			
出力制御ユニット	○			全て一斉で流れる
パワーアンプ 1	○			
パワーアンプ 2	○			
パワーアンプ 3	○			
パワーアンプ 4	○			
C D B G M	○			
電源制御ユニット	○			

※詳細報告（不具合の状況及び処置、原因及び誘引）

- ・全て一斉放送で流れます。

委託様式 5-1

公園名	三ツ沢公園	施設名称	球技場
点検年月日	令和7年11月21日(金)	天候	晴 気温 ℃
点検者	[Redacted]	立会者	[Redacted]

増幅器点検記録

設置場所 :

点検項目	判定結果			備考
	良	調整	不良	
外観	○			
モニターユニット	○			
ラジオユニット	○			
ミキサーユニット	○			
スピーカー制御器	○			
出力制御ユニット	○			
パワーアンプ	○			
非常電源	○			
電源制御ユニット	○			

※詳細報告(不具合の状況及び処置、原因及び誘引)

委託様式 5-4-1

公園名	三ツ沢公園	施設名称	球技場
点検年月日	令和7年11月21日(金)	天候	晴 気温 ℃
点検者	[REDACTED]	立会者	[REDACTED]

スピーカー点検記録					
No.	点検項目	判定結果			備考
		良	調整	不良	
1	設置場所	メインスタンド			
	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶縁	50 MΩ			
2	設置場所	バックスタンド			
	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	△			4台中2台スピーカー不良の為、明瞭度が悪い
	絶縁	50 MΩ			
3	設置場所	サイドスタンド東			
	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶縁	50 MΩ			
4	設置場所	サイドスタンド西			
	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶縁	50 MΩ			
※詳細報告(不具合の状況及び処置、原因及び誘引) ・バックスタンド系統スピーカー、4台のうち2台が不良の為、明瞭度が悪いです。 (バック9入口上部、バック11入口上部)					

委託様式 5-4-2

公園名	三ツ沢公園	施設名称	球技場
点検年月日	令和7年11月21日(金)	天候	晴 気温 ℃
点検者	[REDACTED]	立会者	[REDACTED]

スピーカー点検記録

No.	点検項目	判定結果			備考
		良	調整	不良	
5	設置場所	ロイヤルボックス (記者室T-R(弱電)盤内に専用アンプ設置)			
	外観	○			
	取付状況	○			
	動作			×	鳴動しません。
	絶縁	50 MΩ			
	設置場所				
	外観				
	取付状況				
	動作				
	絶縁	MΩ			
	設置場所				
	外観				
	取付状況				
	動作				
	絶縁	MΩ			
	設置場所				
	外観				
	取付状況				
	動作				
	絶縁	MΩ			

※詳細報告 (不具合の状況及び処置、原因及び誘引)

- ・ロイヤルボックス系統スピーカー不良の為、1台鳴動しません。

委託様式 5-1

公園名	三ツ沢公園	施設名称	陸上競技場
点検年月日	令和7年11月21日(金)	天候	晴 気温 ℃
点検者	[REDACTED]	立会者	[REDACTED]

増幅器点検記録

設置場所 : 放送室

点検項目	判定結果			備考
	良	調整	不良	
外観	○			
モニターユニット	○			
ラジオチューナー	○			
ミキサーユニット	○			
ワイヤレス	○			
出力制御ユニット	○			
パワーアンプ	△			ロイヤル中央、ロイヤル左右系統鳴動しません。
電源制御ユニット	○			

※詳細報告 (不具合の状況及び処置、原因及び誘引)

- ・ロイヤル中央、ロイヤル左右系統のパワーアンプが不良の為、スピーカーが鳴動しません。

委託様式 5-2

公園名	三ツ沢公園	施設名称	陸上競技場
点検年月日	令和7年11月21日(金)	天候	晴 気温 ℃
点検者	[REDACTED]	立会者	[REDACTED]

テープデッキ設備点検記録

No.	点検項目	判定結果			備考
		良	調整	不良	
1	設置場所：	カセットデッキ			
	外観	○			
	ワウフラッター	○			
	回転速度	○			
	ヘッド	○			
	再生出力	○			
2	設置場所：	CDデッキ			
	外観	○			
	ワウフラッター	/			
	回転速度	/			
	ヘッド	/			
	再生出力	○			
	設置場所：				
	外観				
	ワウフラッター				
	回転速度				
	ヘッド				
	再生出力				
※詳細報告（不具合の状況及び処置、原因及び誘引）					

委託様式 5-2

公園名	三ツ沢公園	施設名称	こどもの遊び場
点検年月日	令和7年11月21日(金)	天候	晴 気温 ℃
点検者	██████████	立会者	██████████


再生機設備点検記録

No.	点検項目	判定結果			備考
		良	調整	不良	
	設置場所： トイレ裏倉庫				
1	外 視	○			
	再生出力	○			
※詳細報告（不具合の状況及び処置、原因及び誘引）					

委託様式 5-4


公園名	三ツ沢公園	施設名称	こどもの遊び場
点検年月日	令和7年11月21日(金)	天候	晴 気温 ℃
点検者	[REDACTED]	立会者	[REDACTED]

スピーカー点検記録					
No.	点検項目	判定結果			備考
		良	調整	不良	
1	設置場所：	トイレスピーカー			
	外観	×			なし
	取付状況	×			
	動作	×			
	絶縁	MΩ			
2	設置場所：	丘上・下向きスピーカー			
	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	△			音量が低い。
	絶縁	MΩ			アースなし、測定できず
3	設置場所：	丘上・上向きスピーカー			
	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶縁	MΩ			アースなし、測定できず
	設置場所：				
	外観				
	取付状況				
	動作				
	絶縁				
※詳細報告（不具合の状況及び処置、原因及び誘引）					
<ul style="list-style-type: none"> ・トイレ系統スピーカー、撤去されています。 ・丘上・下向き系統スピーカー、音量が低いです。 ・アンプ本体にアースが引かれていない為、絶縁抵抗値の測定が出来ません。 					



No.1

球技場
電気管理室
本体設備



No.2

球技場
本体設備
絶縁抵抗値測定中



No.3

球技場
オペレーションルーム
本体設備

委託様式 5-4-2

公園名	三ツ沢公園	施設名称	第二レストハウス
点検年月日	令和7年11月21日(金)	天候	晴 気温 ℃
点検者	[Redacted]	立会者	[Redacted]

スピーカー点検記録					
No.	点検項目	判定結果			備考
		良	調整	不良	
設置場所： 第二レストハウス					
5	外 視	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶 縁	50 MΩ			
設置場所： 第二レストハウス北側					
6	外 視	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶 縁	50 MΩ			
設置場所： 第二レストハウス南側					
7	外 視	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶 縁	50 MΩ			
設置場所：					
	外 視				
	取付状況				
	動作				
	絶 縁				
※詳細報告（不具合の状況及び処置、原因及び誘引）					

委託様式 5-4

公園名	三ツ沢公園	施設名称	第二レストハウス
点検年月日	令和7年11月21日(金)	天候	晴 気温 ℃
点検者	[REDACTED]	立会者	[REDACTED]


スピーカー点検記録					
No.	点検項目	判定結果			備考
		良	調整	不良	
	設置場所： テニスコート1				
1	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶縁	50 MΩ			
	設置場所： テニスコート2				
2	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶縁	50 MΩ			
	設置場所： 5番コートわき園路				
3	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶縁	20 MΩ			
	設置場所： バレー多目的				
4	外観	○			
	取付状況	○			
	動作	○			
	絶縁	20 MΩ			
※詳細報告（不具合の状況及び処置、原因及び誘引）					



No.7

陸上競技場

本体設備




No.8

陸上競技場

本体設備


絶縁抵抗値測定中



No.9

陸上競技場


メイン・サブスピーカー



No.4

球技場

メインスタンドスピーカー




No.5

球技場

バックスタンドスピーカー

明瞭度が悪い (2台)




No.6

球技場

ロイヤルスピーカー

スピーカー不良の為

鳴動せず



No.10

陸上競技場

ロイヤルスピーカー中央・左右


アンプ不良の為、全て鳴動せず



No.11

陸上競技場


バックスタンドスピーカー



No.12


陸上競技場

スピーカー系統スイッチ




No.13

第一レストハウス
本体設備



No.14

第一レストハウス
本体設備
絶縁抵抗測定中



No.15

第一レストハウス
桜山スピーカー




No.16

第一レストハウス
桜山スピーカー




No.17

第一レストハウス
補助競技場スピーカー




No.18

第一レストハウス
中央広場スピーカー(右)
スピーカー不良の為
鳴動せず




No.19

第二レストハウス
本体設備



No.20

第二レストハウス
本体設備
絶縁抵抗測定中



No.21

第二レストハウス
テニスコート1スピーカー

三ツ沢公園放送設備保守点検委託	公園名 三ツ沢公園	図面名称 平面図	図面番号
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>(第一レストハウス)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. サブトラック 2. 桜山運動場 3. 中央広場 4. 事務所2F </div> <div style="width: 30%;"> <p>(第二レストハウス)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. テニスコート1 2. テニスコート2 3. 5番コート脇遠路 4. バレー多目的 5. 第二レストハウス 6. 第二レスト(南側) 7. 第二レスト(北側) </div> <div style="width: 30%;"> <p>(こどもの遊び場)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. トイレ 2. 丘上・下向き 3. 丘上・上向き </div> </div> <p style="text-align: center;">▲: 柱上タイプ。■: 建屋設置型</p>			