

総合評価落札方式案件に係る技術評価点

件名	履行場所	委託概要
路面下空洞調査委託	主に旭、泉、瀬谷区内の幹線道路	道路延長 L=106.4 km 測線長 L=236.0 km

番号	業者名	評価項目													加算点 合計	技術 評価点	備考
		企業の技術力				企業の 履行能力		配置予定現場責任者の 技術的能力			配置予定担当技術者の 技術的能力			市内企業 の活用			
		業務実 施手順	地域特 性把握 状況	路面下 空洞調 査の精 度確保	工程 管理	同種業 務実績	ISO9001 認証 取得	保有 資格	同種業 務実績	手持ち 業務数	保有 資格	同種業 務実績	手持ち 業務数	市内経済 への貢献			
		各評価項目の満点															
		9	9	9	9	4	2	1	1	1	1	1	1	2	50		
1	ジオ・サーチ株式会社	9	6	4	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	36	136	