

神奈川スポーツセンター 1階更衣室空調設備修繕業務委託
(現場説明書)



【施設屋上】 既設室外機 (配管状況)



【施設屋上】 既設空調配管・配線状況①



【施設屋上】 空調用手元開閉器




【施設屋上】 既設空調配管・配線状況②



【施設屋上】 既設空調配管・配線状況③




【施設屋上】 既設空調配管・配線状況④



【2階第三アリーナ倉庫（上段）】
既設空調配管・配線状況



【2階第三アリーナ倉庫（下段）】
破線：パネル（脱着可）内配管位置



【1階シャワー室天井裏】配管・配線状況①



【1階シャワー室天井裏】配管・配線状況②



【1階シャワー室】点検口



【1階更衣室①】空調室内機・点検口



【1階更衣室①天井裏】配管・配線状況①



【1階更衣室①天井裏】配管・配線状況②

※更衣室①空調室内機接続部



【1階更衣室①天井裏】配管・配線状況③



【1階更衣室②】空調室内機設置状況・点検口

※破線：天井裏配管・配線ルート



【1階更衣室②天井裏】配管・配線状況



【1階更衣室②】空調室内機設置状況・点検口

※破線：天井裏配管・配線ルート