

今井川改修工事の作業中における事故について

令和5年2月23日（木）16時30分頃、横浜市発注の二級河川今井川改修工事の現場内で、残土移動中に重機が河道内に転落し、男性作業員が死亡する事故が発生しました。

事故の概要等は次のとおりであり、詳細については現在調査中です。

1 発生場所

保土ヶ谷区権太坂一丁目（今井川改修工事現場内）

2 事故概要

令和5年2月23日（木）16時30分頃、二級河川今井川改修工事の現場内で、男性作業員（63歳）が操作する重機が、残土移動中に河道内に転落しました。

すぐに男性作業員を救急車で病院に搬送しましたが、同日18時30分死亡が確認されました。

3 工事概要

（1）工事名：令和3年度今井川改修工事

（2）請負人：株式会社小俣組

（3）工期：令和4年6月21日から令和5年3月31日

4 事故対応について

- ・警察などの捜査に全面的に協力し、事故の原因を究明します。
- ・工事を一時中止し、事故が発生した作業の作業手順及び安全計画を再点検します。
- ・これらを踏まえ、横浜市と関係者で再発防止に向けた取組を検討していきます。

【位置図】



【状況写真】



お問い合わせ先

保土ヶ谷区保土ヶ谷土木事務所副所長	土村 浩二	Tel 045-331-4445
道路局河川部河川事業課	米芻 満芳	Tel 045-671-3981