

横浜市記者発表資料

## 令和7年7月10日の大雨に伴う港北区高田西一丁目の マンホール蓋飛散による事故について

### 1 概要

令和7年7月10日午後7時35分頃、港北区高田西一丁目の高田駅入口交差点付近で、下水道管への急激な雨水の流入に伴い発生した圧縮空気が原因と考えられるマンホール蓋の飛散が発生したことにより、道路舗装が損壊し飛散したアスファルトによって、付近を信号待ちで停車中の車両のフロントガラスを破損し、運転手と同乗者が軽傷を負いました。そのほか3台の車の被害についても確認されています。被害にあわれた方々におかれましては、お見舞い申し上げます。

なお、損壊した道路については、仮復旧が完了し交通規制を解除しています。

### 2 発生場所

港北区高田西一丁目 高田駅入口交差点付近

### 3 被害状況（7月11日午前3時現在）

軽傷2人：30代女性、10歳未満男性  
車両4台

### 4 今後の対応

当該箇所において、圧縮された空気を排出するための配管工事を、今年度、実施する予定です。

### 5 参考

降雨の状況（消防局雨量計）

- ・1時間最大雨量 81.0ミリ（7月10日 20時～21時）神奈川消防署松見消防出張所
- ・最大総雨量 89.0ミリ（7月10日 19時～22時）港北消防署日吉消防出張所  
神奈川県記録的短時間大雨情報発表：19時40分（鶴見区、神奈川区、港北区）

お問合せ先		
下水道河川局管路保全課長	米多 満芳	Tel 045-671-2808