

横浜市保土ヶ谷スポーツセンター第1体育室の天井パネル落下について

令和8年4月14日（火）19時30分頃、横浜市保土ヶ谷スポーツセンター（保土ヶ谷区神戸町129-2）の第1体育室の天井パネルが落下する事故が発生しました。人的被害はありません。

現在、落下の原因調査及び天井パネルの修繕について関係局と調整を行っています。

安全が確保されるまでは、第1体育室の利用を中止します。ご利用者の皆様には御迷惑、御心配をおかけし申し訳ございません。

1 日時

令和8年4月14日（火）19時30分頃

2 場所

横浜市保土ヶ谷スポーツセンター（保土ヶ谷区神戸町129-2）  
第1体育室

3 事故概要

上記日時場所において、第1体育室の天井パネル1枚（※）が床に落下しました。  
利用者の怪我等、人的被害はありませんでした。

※大きさ：縦100cm×横120cm×厚さ3cm

素材：断熱材に化粧紙を貼ったもの

4 被害状況

19時から24名が利用していましたが、落下場所の反対側の場所を利用していたため、怪我等の人的被害はありませんでした。

5 原因

現在調査中です。

6 対応状況

安全が確認されるまで、第1体育室は関係者以外、立ち入り禁止としています。  
施設から、本日以降の第1体育室の利用者に対して、キャンセルの連絡を行っています。

7 今後の対応

現在、落下の原因及び天井の修繕について、関係局と調整を行っています。

安全が確保されるまでは、第1体育室の利用を中止します。なお、第1体育室以外のトレーニング室等についてはご利用可能です。当該体育室の利用が再開しましたらホームページ（<https://hodogaya-sports.com/default/>）でお知らせします。

裏面あり

お問合せ先

地域振興課長 渡邊 Tel 045-334-6301

参考：横浜市保土ヶ谷スポーツセンター概要

【開館】平成元年10月15日

【構造】鉄骨鉄筋コンクリート

【規模】地上4階建、地下1階建

【建築面積】3,353 m<sup>2</sup>

【延べ面積】5,990 m<sup>2</sup>

参考：写真

【落下した天井パネル】



【落下した天井箇所】

