

小柴貯油施設跡地での工事事務について（第四報）

現在、タンク深さ約30mのうち、約25mまで排水し、タンク底板まで約5mとなっています。
引き続き、ポンプによる排水を進め、本日午前中に排水が完了する見込みです。
なお、現在、消防局の部隊による救助活動を実施しています。

【現在までの対応と今後の予定】

8月27日（木）

11:09 3台目ポンプ排水開始
13:10 4台目ポンプ排水開始
14:25 5台目ポンプ排水開始

8月28日（金）

9:00 排水作業中

【消防局の活動】

これまで崩落の危険がある鉄骨の固定など安全の確保と、ドローンや水中カメラ等を活用した捜索活動を実施してきました。

夜間も現場に部隊を配置し警戒活動を実施してきましたが、タンク内の排水に関する状況と救助活動上の安全の確保ができたことから、本日4時55分から救助活動を再開しています。

- 1 指令時間：令和2年8月28日（金）4時32分
- 2 救助活動開始時間：令和2年8月28日（金）4時55分
- 3 出場部隊等：15隊、48人

【現地 案内図等】

裏面のおとり


| | |
|----------------|------------------------|
| お問合せ先 | |
| 環境創造局下水道施設整備課長 | 石井 智博 Tel 045-671-2815 |
| 消防局警防課担当課長 | 田邊 栄久 Tel 045-334-6751 |

裏面有り

案内図



作業状況図



現地写真

