

市営地下鉄ブルーラインの脱線について【続報】

1 原因

当局保守点検作業員による横取り装置の点検終了後に、本線レール上の横取りレールを所定の位置に戻し忘れ、その上に車両が乗り上げたため。

2 復旧見込み

運行再開に向けた復旧作業に際しては、脱線車両を復旧し、車両基地へ搬送した後に、損傷した軌道やサードレールの復旧作業に取り掛かることとなります。

これらの作業に要する時間を考慮すると、現時点で想定しうる最短の工程で、6月9日（日）の始発からの運行再開を目指します。

3 代行輸送

本日10時30分より、踊場駅～中田駅～立場駅～いずみ中央駅（相鉄いずみ野線）間でバスによる代行輸送を行っています。

明日以降も、午前5時30分からバスによる代行輸送を行います。

なお、輸送力が不足しているため、お出かけの際は他社線への振替輸送もあわせてご利用ください。

4 負傷者

本日15時45分頃、女性のお客様から「事故時に肩を打撲し、帰宅後に痛みがあったので確認したところ、あざが出来ていたので通院する」とのお申し出がありました。

お問合せ先

交通局 技術管理部 電気課長 福島 一浩 Tel 045-326-3874

【代行輸送に関すること】交通局 高速鉄道本部 営業課長 赤松 美直 Tel 045-326-3851