

京急線列車事故の状況について（第2報）**1 概要**

京浜急行下り線の神奈川新町駅付近において、快速特急列車とトラックが衝突し、負傷者が多数発生しています。

2 発生日時

令和元年9月5日（木）11時47分 ※119番通報により覚知

3 発生場所

横浜市神奈川区亀住町19-1先 京浜急行本線内

4 人的被害（15時30分現在、消防局からの情報）**(1) 死者**

計 1名（トラック運転手）

(2) 負傷者

中等症 3名

軽症 27名

計 30名

5 物的被害

トラック1台焼損、列車先頭車両中破、列車複数車両脱線

6 災害対策本部等の設置状況**(1) 災害対策警戒体制の確立**

令和元年9月5日（木）11時50分

(2) 災害対策警戒本部の設置（災害対策警戒体制から切り替え）

令和元年9月5日（木）12時25分

(3) 災害対策本部の設置（災害対策警戒本部から切り替え）

令和元年9月5日（木）12時35分

お問い合わせ先

総務局危機管理室緊急対策課長 増山 敬太 Tel 045-671-2170