

### 第六章 神社 佛閣

前古未曾有の天災は、如何に大自然の威力とは云へ、あらゆる人も、物も、風物も、殆ど根底から破壊し去つたのであるから、物質の損害已外に多大の損失を招いたのである。單に神社佛閣の方面から見ても、幾多の箇所は破壊せられ、在りし日の面影を偲び得ぬ悲境となつた。抑も神社は我等祖先に對する崇敬の核心であり、また國民精神の表現であるから、今次の災害も亦單に我々の時代に止まらないと云ふてよい。眞に祖先の遺業も英靈も悉く灰燼に附された心地を以て大に悲しまざるを得ないのである。即ち倒潰焼失した神社佛閣中、建物あるひは彫刻物等の外に、幾星霜を傳來した寶物類の其の厄に遭つたのは甚少くない。今左に神社の被害を述べやう。

市内各所に鎮座する縣鄉村社、其他の内、焼失十六社、崩壊六社に及んだ。中に死亡した神職は、眞金町金比羅宮社掌一人に止まつたが、焼失全潰の災厄に遇つた調査を列舉すれば、焼失縣社は伊勢山太神宮、郷社は洲崎神社(青木町)、村社は杉山神社(西戸部町)、子神社(野毛町)、子神社(日之出町)、稻荷神社(南吉田町)、杉山神社(蔭田町)、嚴島神社(羽衣町)、嚴島神社(元町)、無格社は皇太神宮(天沼)、諏訪神社(石川町)、水天宮(長者町)、金刀比羅宮(眞金町)、金刀比羅宮(野毛町)等である。

崩壊せる神社の中で、村社は、根岸町八幡宮(全潰)、瀧頭町神明宮(半潰)、神奈川町稻荷神社(半潰)、神奈川町若宮八幡宮(半潰)、本牧町本牧神社(半潰)、南太田町杉山神社(半潰)である。

無事なりし神社は、青木町村社、金刀比羅宮、南吉田町同日枝神社、淺間町同淺間神社、本牧町同吾妻神社、岡村町同杉山天満宮、磯子町同杉山神社、久保町無格社、天神宮、堀内町同天神宮、久保町同杉山神社等である。

#### 第一節 神社

##### 一 縣社 皇大神宮

横濱市宮崎町

被害建物工作物の類

| (名)       | (種)       | (坪)    | (被害状況) |
|-----------|-----------|--------|--------|
| 本殿        | 檜造銅板葺     | 七坪五合五勺 | 燒失     |
| 拜殿        | 同         | 十二坪五合  | 同      |
| 末社        | 同         | 二坪     | 同      |
| 明治十年戰役表忠碑 | 臺、堅石、碇、青銅 |        | 全潰     |

神社 (縣社) 皇大神宮

|             |         |      |   |   |
|-------------|---------|------|---|---|
| 明治三十八年戰役彰忠碑 | 臺花崗石銅板葺 | 四十間  | 全 | 潰 |
| 內玉垣         | 檜       | 二十六間 | 全 | 潰 |
| 外玉垣         | 堅       | 二十四間 | 燒 | 潰 |
| 第一社務所附神饌所   | 木       | 八十九坪 | 燒 | 潰 |
| 第二社務所       | 同       | 五坪   | 燒 | 潰 |
| 寶庫          | 煉瓦造二階建  | 十五坪  | 全 | 潰 |
| 神樂殿         | 木造銅板葺   | 三十八坪 | 燒 | 潰 |
| 能舞臺及附屬建物    | 木造鐵板葺   | 約百坪  | 全 | 潰 |
| 燈臺          | 臺堅石銅板葺  | 五坪   | 同 | 潰 |
| 手水          | 石       | 約百坪  | 同 | 潰 |
| 石垣          | 花崗石     | 三十坪  | 同 | 潰 |
| 石敷          | 元名石及堅石  | 數百坪  | 同 | 潰 |
| 土手          | 崖       |      | 同 | 潰 |

二 郷社 洲崎大神社

(横濱市青木町)

(損害) 一八六五〇〇圓餘

本 (名) 殿木造銅板葺 (種) 殿木造銅板葺 (類) 四坪燒 (被害狀況) 失

被害建物

|     |    |       |     |   |   |
|-----|----|-------|-----|---|---|
| 幣拜神 | 幣殿 | 木造銅板葺 | 三坪  | 燒 | 失 |
| 神樂殿 | 殿  | 同     | 十二坪 | 同 |   |
| 社務所 | 所  | 同     | 五坪  | 同 |   |
| 石造倉 | 庫  | 同     | 十三坪 | 同 |   |
| 水神  | 與  | 同     | 六坪  | 同 |   |
| 石居  | 舍  | 同     | 二臺  | 同 |   |
| 花崗  | 石  | 同     | 一棟  | 同 |   |
|     | 崗  | 同     | 一基  | 同 |   |
|     | 鳥  | 同     | 九間  | 崩 | 潰 |

三 郷社 熊野神社

(横濱市神奈川町)

被害建物工作物

(損害) 五萬參千五百五拾圓

|     |    |   |    |    |
|-----|----|---|----|----|
| 本拜神 | 本殿 | 全 | 三坪 | 破  |
| 拜殿  | 殿  | 全 | 十坪 | 傾斜 |
| 神庫  | 庫  | 全 | 五坪 | 潰  |

(郷社) 洲崎大神社 熊野神社

鳥玉神社拜本  
(名)  
 樂務  
(種)  
 居垣殿所殿殿  
 堅花同本同木  
 崗鐵銅  
 板板  
 石石葺葺

(坪)  
(數)  
 十間 六坪 十五坪 一坪 一坪  
 同全同同同燒  
(被害狀況)  
 潰 失

〔村社〕 嚴島神社

二九一

同燈鳥盥水末  
 籠居盤屋社  
 同同花木木  
 崗銅鐵  
 板板  
 石葺葺

(損害) 四五、五〇〇圓  
 高一丈二尺 五尺、二尺五寸 一坪 一坪  
 八尺 同全同同全同燒  
 潰 失

五村社嚴島神社

(横濱市元町)

被害建物工作物の類

社拜本  
(名)  
 務  
(種)  
 所殿殿  
 木檜石  
 造造  
 鐵銅  
 板板  
 葺葺造

(坪)  
(數)  
 十二坪 十五坪 四坪  
 同同燒  
(被害狀況)  
 失

四村社嚴島神社

(横濱市羽衣町)

被害建物工作物

末石石鳥神金大石盥  
 典獅  
 玉樂燈記子漱  
 念一  
 柱社塀垣居殿籠塔對場  
 玉 石 積  
 垣 造 石

(損害) 四千貳百五拾圓  
(數)  
 五社 二十五間 四基 六坪 四坪 二坪 三坪 二坪  
 同潰挫前解同小解  
 臺組石解破社殿傾斜  
 左柱石傾斜、玉垣潰破  
 傾  
 破折斜破 破臺

二九〇

|    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |
|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|
| 末社 | 石垣 | 及 | 階 | 木 | 造 | 鐵 | 板 | 葺 | 八坪  | 燒 | 失 |
| 比羅 | 蓮  | 柱 | 舍 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 | 五十坪 | 同 |   |
| 神社 | 注  | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 | 高八尺 | 同 |   |
|    | 燈  | 同 | 籠 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同七尺 | 同 |   |
| 境外 | 同  | 皇 | 太 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同八尺 | 同 |   |
| 末社 | 同  | 神 | 樂 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 | 三十坪 | 同 |   |
|    | 同  | 社 | 務 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 | 二十坪 | 同 |   |
|    | 同  | 石 | 垣 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 | 四十坪 | 同 |   |
|    | 同  | 階 | 段 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同   | 同 |   |
|    |    | 堅 |   | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同   | 同 |   |
|    |    |   |   | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同   | 同 |   |
|    |    |   |   | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同   | 同 |   |
|    |    |   |   | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 | 同   | 同 |   |

(損害) 壹萬九千九百圓

(橫濱市神奈川町)

|     |     |     |     |   |   |   |     |        |     |   |   |
|-----|-----|-----|-----|---|---|---|-----|--------|-----|---|---|
| 本   | 殿   | 木   | 造   | 亞 | 鉛 | 葺 | 二坪半 | 全      | 一坪半 | 全 | 瀆 |
| (名) | (稱) | (種) | (類) |   |   |   | (數) | (被害狀況) |     |   |   |
|     | 被   | 害   | 建   | 物 |   |   |     |        |     |   |   |

六村社神明宮

七村社子神社

|     |     |     |   |   |   |   |     |        |    |   |   |
|-----|-----|-----|---|---|---|---|-----|--------|----|---|---|
| 幣   | 殿   | 木   | 造 | 亞 | 鉛 | 葺 | 六坪  | 半      | 二坪 | 全 | 瀆 |
| (名) | (種) | (類) |   |   |   |   | (數) | (被害狀況) |    |   |   |
|     | 被   | 害   | 建 | 物 |   |   |     |        |    |   |   |

(損害) 貳千九百圓

(橫濱市野毛町)

|     |     |     |   |   |   |   |        |        |        |   |   |
|-----|-----|-----|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|
| 本   | 殿   | 木   | 造 | 銅 | 板 | 葺 | 二坪一合五勺 | 全      | 三十七間   | 全 | 瀆 |
| (名) | (種) | (類) |   |   |   |   | (數)    | (被害狀況) |        |   |   |
|     | 被   | 害   | 建 | 物 |   |   |        |        |        |   |   |
| 幣   | 殿   | 木   | 造 | 亞 | 鉛 | 葺 | 六坪     | 同      | 二坪二合五勺 | 同 | 瀆 |
|     | 殿   | 木   | 造 | 銅 | 板 | 葺 | 六坪     | 同      | 一坪五合   | 同 | 瀆 |
|     | 殿   | 木   | 造 | 銅 | 板 | 葺 | 一坪     | 同      | 一基     | 同 | 瀆 |
|     | 殿   | 木   | 造 | 銅 | 板 | 葺 | 六坪     | 同      | 三十七間   | 同 | 瀆 |
|     | 殿   | 木   | 造 | 銅 | 板 | 葺 | 六坪     | 同      | 一基     | 同 | 瀆 |
|     | 殿   | 木   | 造 | 銅 | 板 | 葺 | 一坪     | 同      | 一基     | 同 | 瀆 |
|     | 殿   | 木   | 造 | 銅 | 板 | 葺 | 一坪     | 同      | 一基     | 同 | 瀆 |
|     | 殿   | 木   | 造 | 銅 | 板 | 葺 | 一坪     | 同      | 一基     | 同 | 瀆 |

(村社) 神明宮 子神社

末社三

社本造丸葺

三坪

全

燒

(損害) 四萬壹千四百圓

### 八村社 八幡神社

(横濱市根岸町西芝生)

被害建物

本幣拜神石鳥燈獅招

殿殿殿殿殿

殿殿殿殿殿

石籠子碑

同同

造

全同

三箇

所對

全同同

土臺石龜裂社前(三寸移動)

同同

土臺崩潰傾斜

石垣龜裂頭上傾斜

社殿裏山材

約十坪崩

壞

(損害) 四千參百五拾圓

### 九村社 杉山天滿宮

(横濱市岡村町)

被害建物

拜神社鳥石墨

樂務

殿殿

殿殿

所同

居神

明形

石石

造造

六坪

十二坪

三十二坪

高サ八尺

高サ二尺

長三十五間位

上部三尺より七尺位まで崩

全大

全大

全大

墨石、全潰、埋立、龜裂

(損害) 五千貳百圓

### 一〇村社 日枝大神

(横濱市磯子町)

被害建物及工作物

本

(名)

(種)

(種)

(類)

(坪)

(數)

全

被害

狀況

況

潰

(村社) 八幡神社 杉山天滿宮 日枝大神

二九五

幣拜神社鳥同玉燈同手

務樂 水

|   |   |   |   |     |   |    |    |
|---|---|---|---|-----|---|----|----|
| 殿 | 殿 | 所 | 殿 | 居   | 垣 | 籠  | 鉢  |
| 木 | 同 | 同 | 同 | 神明形 | 花 | 伊豆 | 同  |
| 造 |   |   |   | 花崗  | 豆 | 崗  | 伊豆 |
| 瓦 |   |   |   | 崗   | 石 | 石  | 石  |
| 葺 |   |   |   | 石   | 造 | 造  | 造  |

|          |            |            |            |         |     |            |     |   |   |   |
|----------|------------|------------|------------|---------|-----|------------|-----|---|---|---|
| 間口七尺奥行二間 | 間口二間三尺奥行二間 | 間口四間三尺奥行二間 | 間口五間三尺奥行二間 | 高一丈一尺五寸 | 同九尺 | 高二尺八寸長五丈八尺 | 高七尺 | 同 | 同 | 同 |
| 全        | 大          | 同          | 全          | 小       | 同   | 全          | 同   | 同 | 同 | 同 |

(損害) 四千四百圓

破 損 潰

二 村社 八幡 神社

(橫濱市瀧頭町)

鳥社 (名)

殿 居 神明形花崗石

木造瓦葺

高二丈四尺六寸

九坪

全 潰

(狀況被害)

被害建物及工作物

玉燈納石

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 垣  | 籠   | 屋  | 塀  |
| 花崗 | 須加川 | 木造 | 大谷 |
| 造  | 造   | 造  | 造  |

長五十間高六尺

高一丈二尺

六坪

長五十間高六尺

(損害) 壹萬六千圓

同 同 同 同

二 村社 大綱 神社

(橫濱市青木町)

被害建物及工作

神 渡 玉燈 鳥石

殿 及 樂 屋

根 垣 籠 居 垣

(種 類)

(坪 數)

四坪

破 損 潰

同 倒 破 半 同 破

倒 潰 損 潰

(損害) 貳百六拾五圓

(村社) 八幡神社 大綱神社

二九七

二九八







外 手 納 日 織 雜  
 玉 水 露 戰 役 記 念 碑 玉 垣  
 屋 舍 垣  
 品 場

二坪 燒 倒  
 三坪 長五間 同 燒 倒  
 七坪 同五間 同 燒 倒  
 長十五間高十五尺 倒  
 (損害) 拾萬五百餘圓  
 潰 失 潰 失 潰

一七 村子 神 社

(橫濱市日ノ出町)

被害建物及工作物

本幣神社水鳥 (名)  
 樂務 (稱)  
 殿 殿 殿 (種)  
 舍 所 居 (類)  
 石 同 造  
 (坪) 數 (被害狀況)  
 間口九尺奥行四尺 燒  
 間口十五尺奥行十二尺 同  
 間口四間奥行三間半 同  
 間口四間奥行五間 同  
 同 同 同 同 同  
 失

外

柵木

造

燒

失

一八 村社 稻荷神社

(橫濱市南吉田町)

被害建物及工作物

本拜社鳥 (名)  
 務 (稱)  
 殿 殿 殿 (種)  
 所 居 (類)  
 同 花 崗 石 造  
 甲 屋 造  
 神明形  
 (坪) 數 (被害狀況)  
 間口二間 四坪 燒  
 奥行二間 八坪 同  
 間口四間 同  
 奥行二間 同  
 間口五間 十五坪 同  
 奥行二間 高一丈五尺 同  
 (損害) 參萬參千圓  
 潰 失

一九 村社 吾妻神社

(橫濱市本牧町)

被害建物及工作物

本 (名)  
 殿 (稱)  
 木造亞鉛葺神明造 (種)  
 三坪 (數)  
 大 (被害狀況)  
 破 損  
 (名) (稱) (種) (類) (坪) (數) (被害狀況)

子神社 稻荷神社 吾妻神社

拜幣鳥社

務

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 殿  | 殿 | 居  | 所 |
| 木造 | 同 | 神  | 木 |
| 亞鉛 | 明 | 明  | 造 |
| 神  | 石 | 亞鉛 | 瓦 |
| 明  | 造 | 鉛  | 造 |
| 造  |   | 膏  |   |

(損害) 參千五百九拾圓

|    |                  |             |
|----|------------------|-------------|
| 三坪 | 七坪               | 八坪          |
| 全  | 屋根瓦全部墜落柱四本折、社殿傾斜 | 屋根瓦落ち、壁建具破損 |
| 潰  | 潰                | 潰           |

### 二〇 村社 諏訪神社

被害建物及工作物

本拜社鳥燈盥石石

務

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殿 | 殿 | 所 | 居 | 籠 | 舍 | 塀 | 垣 |
| 木 | 同 | 同 | 同 | 同 | 木 | 煉 | 元 |
| 造 | 鐵 | 鐵 | 崗 | 鐵 | 瓦 | 名 | 石 |
| 板 | 板 | 膏 | 膏 | 造 | 造 | 造 | 造 |
| 類 | 類 |   |   |   |   |   |   |

(損害) 貳萬千五百圓

|    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|-----|
| 一坪 | 五坪 | 六坪 | 一對 | 一基 | 七間 | 六十坪 |
| 燒  | 同  | 同  | 同  | 同  | 全  | 同   |
| 失  | 潰  | 潰  | 潰  | 潰  | 潰  | 潰   |

### 二一 村社 淺間ノ宮

被害建物及工作物

鳥玉塀燈

|   |   |   |
|---|---|---|
| 居 | 垣 | 籠 |
| 居 | 造 | 造 |

(損害) 參千八百圓

|    |    |    |
|----|----|----|
| 五間 | 八間 | 一對 |
| 崩  | 同  | 同  |
| 潰  | 潰  | 潰  |

### 二二 村社 若宮八幡神社

被害建物及工作物

本神鳥燈

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 樂 | 殿 | 居 | 籠 |
| 樂 | 殿 | 居 | 籠 |

(村社) 諏訪神社 淺間ノ宮 若宮八幡神社

三〇五

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 一部 | 全 | 同 | 同 |
| 破  | 潰 | 潰 | 潰 |
| 潰  | 潰 | 潰 | 潰 |

手

舍

全

潰

二三 村社 杉山神社

(横濱市蒔田町)

被害建物及工作物

(損害) 五千貳百貳拾圓

鳥社神拜本 (名)

務興

居所殿殿殿 (稱)

木

造

(損害) 壹萬百圓

同同同同燒

(被害狀況)

失

二四 村社 住吉神社

(横濱市井土ヶ谷)

被害建物及工作物

鳥燈神本 (名)

興

居籠殿殿 (稱)

(損害) 八百圓

一一全一

(被害狀況)

基對潰壞

二五 村社 平沼神社

(横濱市平沼町)

被害建物及工作物

燈鳥神社渡拜本 (名)

興務

籠居殿所殿殿殿 (稱)

(損害) 四千六百參拾圓

同全同同同同半

(被害狀況)

潰潰

(村社) 杉山神社 住吉神社 平沼神社

三〇七

三〇六

二六 村社 子ノ神社

(横濱市堀内町)

被害建物及工作物

|     |        |     |     |  |  |
|-----|--------|-----|-----|--|--|
| 鳥拜本 | (名)    |     |     |  |  |
| 殿   | (稱)    | 居殿殿 | (種) |  |  |
|     | (類)    |     |     |  |  |
|     | (坪)    |     |     |  |  |
|     | (數)    |     |     |  |  |
|     | (被害狀況) | 全同小 |     |  |  |
|     |        | 潰破  |     |  |  |

(損害) 八百圓

二七 村社 日枝神社

(横濱市南吉田町)

被害建物及工作物

|      |        |      |     |  |  |
|------|--------|------|-----|--|--|
| 神社拜本 | (名)    |      |     |  |  |
| 輿務   | (稱)    | 殿所殿殿 | (種) |  |  |
|      | (類)    |      |     |  |  |
|      | (坪)    |      |     |  |  |
|      | (數)    |      |     |  |  |
|      | (被害狀況) | 全同改無 |     |  |  |
|      |        | 潰築中事 |     |  |  |

(損害) 參千圓

二八 村社 杉山神社

(横濱市南太田町)

被害建物及工作物

|            |        |            |     |  |  |
|------------|--------|------------|-----|--|--|
| 石手石石鳥物社神拜本 | (名)    |            |     |  |  |
| 燈洗         | (稱)    | 籠所殿垣居置所殿殿殿 | (種) |  |  |
|            | (類)    | 同同同同木      |     |  |  |
|            | (坪)    |            |     |  |  |
|            | (數)    |            |     |  |  |
|            | (被害狀況) | 倒半小崩一同同同傾  |     |  |  |
|            |        | 壞潰破潰落      |     |  |  |

(損害) 千五百圓

二九 村社 笠程稻荷神社

(横濱市神奈川新町)

被害建物及工作物

|        |   |   |    |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|----|---|---|---|---|---|
| 本      | 神 | 鳥 | 末社 | 手 | 玉 | 燈 | 記 | 社 |
| (名)    |   |   |    |   |   |   |   |   |
| 樂      | 樂 | 水 | 念  | 念 | 念 | 念 | 念 | 念 |
| 殿      | 殿 | 居 | 鉢  | 垣 | 籠 | 碑 | 所 |   |
| (種)    |   |   |    |   |   |   |   |   |
| 木      | 石 | 同 | 同  | 同 | 同 | 同 | 同 | 同 |
| (類)    |   |   |    |   |   |   |   |   |
| 造      | 造 | 造 | 造  | 造 | 造 | 造 | 造 | 造 |
| (坪)    |   |   |    |   |   |   |   |   |
| 數      |   |   |    |   |   |   |   |   |
| 半      | 同 | 全 | 同  | 同 | 半 | 同 | 同 | 同 |
| (被害狀況) |   |   |    |   |   |   |   |   |
| 潰      | 潰 | 潰 | 潰  | 潰 | 潰 | 潰 | 潰 | 潰 |

(損害) 五千七百八拾六圓

三〇 村社 本牧神社

(横濱市本牧町)

被害建物及工作物

|        |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|
| 本      | 社 | 鳥 | 石 | 燈 |
| (名)    |   |   |   |   |
| 務      | 務 | 垣 | 玉 | 垣 |
| (種)    |   |   |   |   |
| 殿      | 所 | 居 | 垣 | 籠 |
| (種)    |   |   |   |   |
| 石      | 石 | 同 | 同 | 同 |
| (類)    |   |   |   |   |
| 造      | 造 | 造 | 造 | 造 |
| (坪)    |   |   |   |   |
| 數      |   |   |   |   |
| 半      | 同 | 全 | 半 | 同 |
| (被害狀況) |   |   |   |   |
| 潰      | 潰 | 潰 | 潰 | 潰 |

(損害) 五千參百圓

三一 無格社 杉山社

(横濱市久保町)

被害建物及工作物

|        |      |    |
|--------|------|----|
| 石      | 石    | 社  |
| (名)    |      |    |
| 鳥      | 燈    | 務  |
| (種)    |      |    |
| 居      | 籠    | 所  |
| (種)    |      |    |
| 石      | 同    | 木  |
| (類)    |      |    |
| 造      | 造    | 造  |
| (坪)    |      |    |
| 數      |      |    |
| 丈二尺    | 一丈二尺 | 高  |
| 二寸     | 尺二寸  | 直徑 |
| 三間半    | 三間半  | 間口 |
| 四間半    | 四間半  | 奥行 |
| (被害狀況) |      |    |
| 損      | 倒    | 同  |
| 潰      | 潰    | 潰  |

(損害) 千百圓

(村社) 笠程稻荷神社

本牧神社

(無格社) 杉山社

三三 村社 天 滿 宮

(橫濱市久保町)

被害建物及工作物

本幣拜石鳥手

水

殿殿殿垣居舍

花

崗

石

(名)

(稱)

(種)

(類)

(坪)

(數)

(被害狀況)

潰

(損害) 五百五拾圓

半同同同同同

三三 金刀比羅神社

(橫濱市宮崎町)

被害建物及工作物

本

(稱)

(種)

(類)

(坪)

(數)

(被害狀況)

失

一坪五分

拜末社神鳥燈同雜  
稻荷樂務  
神

殿社殿所居籠品

檜杉木同花石花

八幡造柿

材瓦鉛

造亞鉛

六坪五分

三坪二分五厘

六坪

二十坪五合

高一丈

同九尺

同五尺

燒

同

同

同

倒

燒

倒

失

潰

潰

潰

潰

潰

潰

(損害) 貳萬參千八百七拾五圓

三四 無格社 諏 訪 神 社

(橫濱市中村町)

被害建物及工作物

本社玉

務

殿所垣

檜木造平屋瓦

銅瓦

造

檜

二十八坪

二坪五合

同

同

同

燒

同

同

延長七間

失

潰

潰

潰

(村社) 天滿宮 金刀比羅神社 諏訪神社 琴平神社

手燈燈防物  
洗火  
舍籠籠  
檜花小  
造石石  
造石  
一坪  
高九尺  
高八尺  
延長六間高九尺  
燒同同倒燒  
失壞失

三五 無格社 琴平神社  
(橫濱市本牧町)

被害建物及工作物

本拜社石鳥  
務  
殿殿所殿居  
類  
坪數  
全同同全  
潰潰  
潰潰  
(損害) 六千四百圓

三六 無格社 第六天社  
(橫濱市根岸町)

被害建物及工作物

本拜神鳥燈  
樂  
殿殿殿居籠  
類  
坪數  
全同同全  
潰潰  
破潰  
(損害) 參千七百七拾五圓  
(橫濱市真金町)

三七 金刀比羅神社 大鷲神社

被害建物及工作物

本拜神  
樂  
殿殿殿  
類  
坪數  
全同同  
潰潰  
(損害) 六千圓  
(無格社) 琴平神社 第六天社 金刀比羅神社 大鷲神社  
三一五

三八 無格社 水 天 宮

(横濱市長者町)

被害建物及工作物

| (名) | (種) | (類) | (坪)        | (被害状況) |
|-----|-----|-----|------------|--------|
| 本   | 殿   | 造   | 間口九尺奥行九尺   | 焼      |
| 拜   | 殿   | 造   | 間口九尺奥行十二尺  | 同      |
| 社   | 務   | 造   | 間口廿一尺奥行十二尺 | 同      |
| 鳥   | 居   | 石   | 高十二尺       | 同      |
| 神   | 松   | 木   | 一本         | 同      |
| 同   | 桂   | 樹   | 八本         | 同      |
|     |     |     | 五本         | 同      |

(損害) 參千五百圓

第二節 寺 院

一 眞言宗寶積寺

(在根岸)

今時の震災に於て、同寺は建物全潰し、火災は免かれたのであるが、其の損害額は凡そ貳萬八千餘圓。建物の主なるものは本堂庫裡藥師堂拜殿内陣不動堂、其の他佛具であつた。同寺は古義派眞言宗で開山は不詳。源頼朝の幕府を鎌倉に開いた頃、一切藏經中大寶積經一百二十卷の名を用ひて、寶積寺と名付けた。後ち永正元年に中興し、永祿年中、僧頼順再興。本尊藥師如來は行基菩薩の作と稱し、横濱七藥師の一である。什物中十三佛、佛鏡及鎌倉八幡宮にあつた有名な法華堂文書等は無事であつた。

二 眞言宗藥王寺

(在子安町)

同寺の被害は本堂庫裡其他とも全潰。

三 眞言宗増徳院

(在元町)

同寺被害は最も大きく、建物其他石垣に至るまで、全潰と火災の厄に逢ひ、其の損害額

水天宮 (眞言宗) 寶積寺 藥王寺 増徳院



八拾八萬圓餘の多きに達したのであるが、重なる建物中本堂、薬師堂、辨天堂、位牌堂を初め、表門、倉庫、石垣に至るまで悉く破滅した。數百年傳來した什寶、什器、佛具、佛像等も同様灰燼となり、倒潰本堂中から救ひ出した本尊と、薬師如來の二體は、好運にも搬出し得たのである。同寺の沿革に依れば、同寺は大同年間の建立で、中興開山は長覺である。震災當時の本堂は、明治十七年の建築。大正三年別格本山となつた。横濱開港上特記すべき由緒は、ペルリ渡來當時異人埋葬等の事もあり、又横濱寺院中第一の伽藍であつた。寺寶には足利氏滿が南院附屬の辨才天へ納めた般若心經、兆殿司筆の羅漢像二軸、弘法大師筆の五大尊像一軸、聖德太子御作と稱する薬師像、嘉吉二年比留間範政市川季氏からの寄進狀等悉くその跡形もなく灰燼に歸した。

#### 四 眞言宗 玉泉寺

(在中村町字東)

同寺は建物全部全焼。損害全額約五拾萬圓。建物の主なるものとしては本堂、庫裡其他である。本堂は二百餘年前の建築。市内では最古の一つであつた。

#### 五 眞言宗 東漸寺

(在中村町字平樂)

建物は半損。佛像、佛具等は破壊。石垣等は崩壊。主なる建物は本堂、庫裡である。尙同寺は文治年間、賢覺法師の時に、領主杉野筑前守の建立したものと云ふ。慶安二年十月、徳川三代將軍家光の時、四石九斗の御朱印を賜はつた。今回の損害は壹萬貳千六百餘圓。

#### 六 眞言宗 弘誓院

(在中村町字西谷)

同寺の被害は本堂、庫裡等全潰。同寺の開山は順清法師、開基は石川帶刀家重である。本尊は觀音。横濱二十一ヶ所十番の札所である。今回の損害拾五萬圓。

#### 七 眞言宗 多聞院

(在本牧町字牛込)

本堂、鐘樓は全潰し、庫裡、薬師堂、裏門、物置は半潰した。同寺は弘法大師が諸國遍歴の際、此地に堂宇を建立したものと云ひ傳へてある。弘仁二年の開基。横濱二十一ヶ所、十八番の札所で、什寶は、弘法大師の眞筆佛像、掛物、桃山屏風等皆焼失を免れた。今回の損害貳萬七拾五圓。

(眞言宗) 玉泉寺 東漸寺 弘誓院 多聞院

八 眞言宗 天徳寺

(在本牧町)

震災に於て本堂位牌は全潰した。同寺は増徳寺末寺で、文祿十三年、僧榮賢が、宮原の地より此の處に堂宇を建立したと傳ひて居る。今回の損害貳萬八百圓。

九 眞言宗 千藏寺

(在本牧字牛込)

建物全部全潰した。其損害壹萬圓

一〇 眞言宗 東福院

(在本牧町)

被害は比較的軽く、半潰程度で在った。損害額貳千六百八拾圓。

一一 眞言宗 眞福寺

(本牧町)

同寺は倒潰を免かれて、傾斜したのみであつた。其損害百貳拾圓。

一二 眞言宗 大聖院

(在西戸部町野毛坂)

建物全部倒潰の上、全焼の厄に遇つた。其の損害額も約四拾萬圓である。建物としては本堂庫裡護摩堂等である。震災當時の堂宇は明治二十七年の起工で在った。

一三 古義眞言宗 願成寺

(在西戸部町)

建物全部が全焼の厄に過つた。其損害額は凡拾貳萬圓である。建物の主なる物は本堂庫裡地藏堂等であつた。

一四 新義眞言宗 成田山延命院

(在宮崎町)

本堂庫裡客殿・大師堂・水行堂等全部焼失した。其の損害は約拾萬餘圓である。

一五 眞言宗 圓福寺

(在久保町字道上)

建物は半潰の程度であつた。損害四千五百圓。

一六 眞言宗 安樂寺

(在久保町字道上)

建物は半潰の程度であつた。損害五千圓

(眞言宗) 天徳寺 千藏寺 東福寺 眞福寺 大聖院 願成寺  
成田山延命院 圓福寺 安樂寺

一七 新義眞言宗東光寺

(在神奈川神明町)

本堂は傾斜し、庫裡は全潰の厄に遭つた。現在の堂宇は明治三十四年の再建である。損害高五千貳百圓。

一八 新義眞言宗普門寺

(在神奈川青木町)

建物全部焼失した。其の損害額凡一萬五千餘圓である。同寺は安政六年、神奈川開港條約成立の時、米國使節十數人が館した舊蹟である。今回の損害壹萬五千圓。

一九 眞言宗遍照院

(在子安町)

本堂、庫裡は大破し、其他は半潰程度であつた。損害約壹萬圓。

二〇 眞言宗東福寺

(在南太田町谷原耕地)

建物全部焼失の厄に遭ひ、損害額凡六萬五千餘圓である。同寺は世に赤門寺とて名高く、今を跡る六百八十餘年の古刹である。

天正四年、寶永四年、明治四十五年、大正六年と今次の震災とに焼失した。

二一 眞言宗普門院

(在南太田町)

建物全部烏有に歸し、其の損害額凡參萬五千餘圓である。焼失した建物は本堂、庫裡、歡喜天堂、大師堂である。

二二 眞言宗蓮花院

(在南太田町西中耕地)

本堂、藥師堂、庫裡等全部焼失。其の損害額凡壹萬貳千餘圓である。

二三 眞言宗藥王寺

(在南太田町)

本堂、庫裡等建物全部焼失。其の損害額凡壹萬五千餘圓である。

二四 眞言宗大聖院

(在根岸町)

同寺の被害は表門は全潰、本堂及玄關は半潰、庫裡は傾斜の程度で、損害額は凡貳千九百餘圓である。

二五 眞言宗 海照寺

(在根岸町字坂下)

表門は倒潰し本堂庫裡玄關等は半潰で損害額は凡壹萬五千餘圓である。

二六 眞言宗 金藏院

(在磯子町)

建物は半潰或は傾斜の程度で損害は凡五千圓である。

二七 眞言宗 眞照寺

(在磯子町腰越)

倒潰及火災等は免かれた。損害參千圓。

二八 眞言宗 密藏院

(在瀧頭町)

建物全部倒潰。其の損害額は約參萬圓である。

二九 眞言宗 大光寺

(在南太田町清水耕地)

本堂庫裡佛堂等半潰した。損害額は約壹萬貳千圓に上る。倒潰した本堂は寶永七

年十月の建築で在った。

三〇 眞言宗 金剛院

(在岡村町)

建物全部倒潰。其の損害額約壹千圓である。

三一 眞言宗 寶生寺

(在堀内町)

多少の損害ありしも、至つて輕微であつた。本堂は延寶八年靈元天皇の御宇、灌頂堂を以て本堂としたもので、敢て大伽藍と云ふではないが、天文年間再建の灌頂堂を本堂とした建築物である。徳川時代には末寺五十二箇寺、關東三十六箇所、談議所の一であった。明治八年、元町の増徳院と本末轉倒した。開基は承安五年間、法印覺清の開基である。寺寶には太田道灌の古文書其外數多存して居る。本市内の寺院中でも有名な古刹の一つである。今回の被害の輕かりしは又大に喜ぶべきである。

三二 眞言宗 無量寺

(在蒔田町字山ノ根)

全燒の厄に遭ひ、損害額凡壹萬五千圓である。

(眞言宗) 海照寺 金藏院 眞照寺 密藏院 大光寺 金剛院 寶生寺 無量寺 三二五

## 三三 眞言宗 弘明寺

(在弘明寺町)

鐘樓通用門倒壊、其の他は傾斜程度で損害は至つて少なかつた。楓關門は應永年間  
の建立で、横濱最古の建築物で在つたが倒潰したまま取片付けして仕舞つたのは惜む  
べきである。尙本尊觀世音像は行基の作と稱せられ、大正四年七月國寶に定められた。  
之れが無事であつた事は幸ひである。損害額壹萬貳千參百圓。

## 三四 眞言宗 乘蓮寺

(在井土ヶ谷町)

被害至つて輕微で損害額約四千圓である。同寺境内の尼將軍堂は平政子の建立と  
云ふが、無事なりしは幸ひである。

## 三五 眞言宗 吉祥寺

(在大岡町)

本堂庫裡共幸ひに被害輕く、損害額約參千圓である。

## 三六 眞言宗 萬福寺

(在大岡町)

建物は傾斜程度で、其の損害額も凡一千餘圓に過ぎなかつた。

## 三七 臨濟宗 林光寺

(在久保町)

建物全部倒潰し、損害額は六萬八千圓に上る。此寺は昔野毛浦の山頂にあつたが、明  
治二十二年、地方廳の許可によつて、翌年三月、現在の地に移轉したものである。

## 三八 臨濟宗 天池菴

(元圓覺寺別院) (在久保山)

本堂庫裡、書院納骨堂等全潰し、損害額約六萬參千五百餘圓に上る。同菴は明治十九  
年三月、本山塔頭天池菴を橋樹郡保土ヶ谷町字久保山に移し、次いで明治二十五年十一  
月、再び現地に移轉したものであつた。

## 三九 臨濟宗 洪福寺

(在淺間町)

本堂庫裡、納骨堂等全潰し、損害額は凡貳萬壹千五百圓である。同寺は寛永十二年の  
創立で、袖摺山に一の薬師堂ありしを、當山に移したもので、倒潰した本堂は寛文七年に  
再建したものであつた。

(眞言宗) 弘明寺 乘蓮寺 吉祥寺 萬福寺 (臨濟宗) 林光寺 天池菴 洪福寺 三二七

### 四〇 臨濟宗 正法寺

(在南太田町)

本堂庫裡納骨堂位牌堂は全潰の上、全焼。太子堂半潰半僧堂は半潰した。損害額凡參萬餘圓。同寺は明治三十年六月、静岡縣濱名郡より移轉したもので、横濱有志の勸請によつて、奥山半僧坊本尊とした。俗に太田の半僧坊とて、名高いものであつた。

### 四一 曹洞宗 萬徳寺

(在宮崎町)

本堂庫裡道了殿秋葉殿の建物全部焼失した。損害額凡四萬五千餘圓である。同寺は天正十二年の創立であつた。

### 四二 曹洞宗 本覺寺

(在青木町)

本堂鐘樓堂は全潰し、庫裡丈室等は傾斜した。其の損害額貳拾萬六千餘圓。同寺は横濱開港史上特記すべき由緒地である。嘉永六年の六月、米國使節ペルリが渡來して、日米修好條約が締結、其後安政三年七月の條約により、米國公使ハルリスが同寺を以て、假公使館に充て、幕府の全權委員井上信濃守岩瀬肥後守とハルリスとの間に、日米通商

條約が商議せられたのである。條約締結は實に安政五年六月十九日、世に之れを神奈川條約と云ふのである。其の後明治三十二年十二月、祝融の災に罹り、殿堂寶物等鳥有に歸し、三十四年再建したものであつた。又神奈川條約により、外國公使館領事館が設けられて、外國旗が最初にひるがへつたも此寺であつた。

### 四三 曹洞宗 宗興寺

(在青木町)

本堂庫裡書院等全焼、其の損害額約七萬圓。同寺の創立は天保三年で、嘉永四年に焼失。安政二年再建したのであつた。

### 四四 曹洞宗 陽光院

(在青木町)

本堂庫裡共倒潰した。其損害四千百圓。同寺は大正二年、神奈川町から、今の地に移したものであつた。

### 四五 曹洞宗 西有寺

(在中村町)

本堂庫裡地藏堂は全潰、納骨堂位牌堂僧學堂寶藏稻荷堂は半潰した。其の損害額凡

(臨濟宗) 正法寺 (曹洞宗) 萬徳寺 本覺寺 宗興寺 陽光院 西有寺 三二九

貳拾九萬圓に達した。同寺は明治三十四年、縣下中郡二宮村の善光寺を移轉して、西有寺と改稱した寺である。善光寺は寛永元年の創立で、大應寺五世洲桐和尚の開基であったが、明治五年頃より、荒廢に歸し、大應寺の兼務する所となつたので、當山第二世の仁齡師の力に依り、遂に當所に移したものであつた。同寺の境内には暹羅皇太子の御來遊の際、御手植の銀杏樹がある。

四六 曹洞宗 玉寶寺

(在 英町)

建物全部倒潰の上全焼し、其の損害額約參萬餘圓である。

四七 曹洞宗 龍珠院

(在 岡村町)

被害殆んど皆無であつた。

四八 曹洞宗 勝國寺

(在 蒔田町)

本堂は全潰、庫裡・山門は小破した。其の損害額は凡參萬五千圓である。

四九 淨土宗 慈眼院

(在南太田町)

本堂は傾斜、庫裡・鐘樓は全潰した。損害額は凡貳萬八千餘圓である。

五〇 淨土宗 慶運寺

(在 神奈川飯田町)

本堂・表門は半潰、庫裡・土藏・觀音堂・鐘樓堂等は全潰した。損害額は約貳萬五千圓である。同寺は明治元年、浦島町の觀福寺と合併した。境内にある觀音堂は有名の浦島觀世音である。

五一 淨土宗 成佛寺

(在 神奈川町)

本堂・鐘樓・山門は半潰、庫裡は大破、全寺持説教所は全焼した。其の損害額凡八千餘圓である。

五二 淨土宗 三寶寺

(在 青木町)

本堂・客殿は小破、藥師堂は半潰した。損害額凡貳千參百餘圓である。

(曹洞宗) 玉寶寺 龍珠院 勝國寺 (淨土宗) 慈眼院 慶運寺 成佛寺 三寶寺 三三一

五三 淨土宗相應寺

(在子安町)

建物全部倒潰の厄に遭つた。損害額凡參萬參千圓である。建物の主なるものは本堂庫裡鐘樓閣魔堂山門である。

五四 淨土宗大安寺

(在子安町)

本堂は全潰庫裡不動堂山門は半潰した。損害額凡貳萬壹千圓である。

五五 天台宗新善光寺

(在南太田町庚耕地)

本堂納骨堂書院は全潰庫裡は半潰した。損害額凡六萬貳千八百圓である。

五六 日蓮宗川合寺

(在久保町)

本堂庫裡は全潰損害額凡貳萬八千圓である。同寺は明治二十七年地方廳の許可に依つて、縣下高座郡松林寺中の本妙庵を移したのである。

五七 日蓮宗妙音寺

(在南太田町霞耕地)

本堂淨行堂庫裡等は半潰した。損害額凡參千八百餘圓である。

五八 日蓮宗淨瀧寺

(在青木町)

被害は小破したのみであつて、損害額凡六千五百圓である。

五九 日蓮宗久成寺

(在平沼町)

全部焼失し、損害額凡七萬千貳百餘圓に上る。

六〇 日蓮宗慈雲寺

(在神奈川神明町)

本堂鬼子母神堂は半潰庫裡表門は全潰した。損害額凡壹萬九千五百圓である。

六一 日蓮宗本慶寺

(在子安町)

本堂庫裡妙見堂山門其他全部倒潰した損害額凡四萬貳千四百圓である。

(淨土宗)相應寺 大安寺 (天台宗)新善光寺 (日蓮宗)川合寺  
妙音寺 淨瀧寺 久成寺 慈雲寺 本慶寺



六二 日蓮宗蓮法寺

(在青木町廣臺)

本堂庫裡七面堂稻荷堂上行堂表門其他全部倒潰の厄に遭つた。損害額凡參萬六百元。本堂は大正元年の新築で、相州小田原在萩窪村より移轉したものである。

六三 日蓮宗妙香寺

(在北方町)

本堂書院七面堂は全潰、大黒堂は全焼し、庫裡其他は大破した。損害額凡七萬壹千五百圓である。

六四 日蓮宗善行寺

(在北方町)

半潰程度で、損害六萬壹千五百圓である。

六五 日蓮宗常清寺

(在長者町)

建物全部焼失、損害額凡參拾萬圓に達した。建物の主なるものは本堂庫裡清正堂淨行堂、稻荷堂、鐘樓堂等で、本堂は明治三十四年の大火に焼失し、明治四十三年再建したものであつた。

のであつた。

六六 日蓮宗圓大院

(在根岸町猿田)

建物の殆んど全部倒潰した。損害額は貳萬四千參百圓である。同寺は明治二十五年十一月、鎌倉郡東鎌倉村小町本覺寺中より移轉したものである。

六七 眞宗西教寺

(在南太田町字庚耕地)

本堂庫裡共に全潰した。其の損害凡五萬五千圓。同寺は明治三十七年、武藏國葛飾郡權現堂神明内から、現地に移轉したものである。

六八 眞宗寶光寺

(在櫻木町)

本堂庫裡とも全焼、其の損害額凡拾萬圓である。

六九 眞宗良泉寺

(在神奈川字新町)

建物全部全潰の厄に遭つた。其の損害額凡貳拾壹萬貳千五百圓である。當時の本

(日蓮宗) 蓮法寺 妙香寺 善行寺 常清寺 圓大院 (眞宗) 西教寺 寶光寺 良泉寺 三三五

堂は明治十八年の再建である。

### 七〇 眞宗 甚行寺

(在青木町)

本堂庫裡太子堂等建物全部全焼し、其の損害額凡拾參萬圓である。本堂は明暦元年の創建で、安政五年神奈川開港條約締結後、佛國公使館に充てられた事が在った。

### 七一 浄土眞宗長延寺

(在神奈川字新町)

本堂庫裡經藏表門等は半潰、鐘樓其他は全潰の厄に遭つた。損害額凡六萬圓である。

### 七二 浄土眞宗善龍寺

(在神奈川字齋藤分)

本堂庫裡は半潰、鐘樓は全潰の厄に遭つた。損害額凡五萬六千餘圓である。

### 七三 眞宗蓮光寺

(在中村町)

本堂庫裡太鼓堂大門鐘樓等の建物全部全焼の厄に遭つて。損害額凡貳拾參萬參千

餘圓に上る。同寺は明治五年寺號を得て、蓮光寺と稱したもので、開基は東京市淺草區清島町蓮光寺第十一世興瑛師が、太田屋新田、太田屋新左衛門等の歸依で、太田町八丁目に一草庵を建立したのが始まりで、其後現在の地に移轉したものであつた。

### 七四 眞宗本願寺別院

(在梅ヶ枝町)

本堂庫裡書院鐘樓寶物什器其他全部全焼した。損害額凡五拾萬圓餘である。

### 七五 眞宗願西寺

(在末吉町)

本堂庫裡鐘樓等は全部焼失した。損害額凡參萬圓。同寺は明治三十五年一月、岐阜縣海津郡高須町字福岡より現在に移轉したものである。

### 七六 法華宗豐顯寺

(在青木町字三澤)

本堂庫裡は半潰、番神堂表門大講堂經堂學堂圖書館等全潰した。損害額凡貳萬圓。同寺は享保四年に檀林を新設して、伽藍學寮を建て、同九年に開講式を舉行した。當時

(眞宗) 甚行寺 長延寺 善龍寺 蓮光寺 本願寺別院 願西寺 豐顯寺

三三七

は學舎五宇、學寮二十五棟、學生三百人あつた。明治四年、學校から火を失して、學舎一棟  
燒失した。堂塔は宏壯優美のものである。今回の震災にて、檀林學舎等、舊態を永久に  
沒したのは惜むべきである。

### 七七 法華宗 勸行寺

(在青木町東輕井澤)

表門は全潰、其の他は半潰、損害額凡五千餘圓である。

### 七八 時宗 淨光寺

(在中村町)

本堂庫裡共に半潰した。損害額凡七千五百圓である。

### 七九 日蓮宗 大圓寺

(在根岸町)

本堂庫裡淨行堂等は全潰、庵室は半潰し、佛像佛具は大破した。其の損害額凡壹萬八  
千圓である。

### 八〇 日眞宗 常照寺

(在南太田町)

本堂は多少破損あつたが、先づ輕微の損害であつた。庫裡書院玄關は裏山の崩れた  
ために全潰、仁王門は大破したが、倒潰を免かれた。其の損害額は貳萬貳千貳百五拾圓  
である。

### 八一 眞言宗 金藏院

(在神奈川十番町)

本堂半潰、庫裡書院は全燒した。損害額は凡壹萬五千圓である。

### 八二 新義眞言宗 吉祥寺

(在西白樂)

被害輕微で、小破程度であつた。損害額は僅かに壹千百圓である。

### 八三 眞言宗 眞福寺

(在本牧町)

殆んど被害は皆無の程度であつた。

### 八四 眞言宗 能滿寺

(在神奈川神明町)

本堂及表門は全潰、庫裡及佛像佛具は大破し、其の損害額約五萬圓である。

(法華宗) 勸行寺 (時宗) 淨光寺 (日蓮宗) 大圓寺 常照寺  
(眞言宗) 金藏院 吉祥寺 眞福寺 能滿寺