

## 令和2年度 道路改良事業完成箇所の整備効果

事業名称	市道末吉橋第1号線矢向六丁目地内道路改良事業		
事業期間	平成23年度から令和3年度まで	事業箇所	鶴見区矢向六丁目19番29号地先から19番34号地先まで
事業費	156,610千円		
事業内容	路線型整備(歩道設置) 整備延長L=99m 計画幅員8.12m(車道6.62m、歩道1.5m)、現況幅員(車道6.7m、歩道なし)		
事業効果	<p>(実施前) 当該箇所は、江ヶ崎こ線橋や小倉陸橋から矢向駅周辺へアクセスする唯一の道路で通行車両が多く、また、江ヶ崎こ線橋を利用し矢向駅に向かう歩行者やベビーカー利用者の通行が多いにも関わらず、歩道が無く危険な状況でした。さらに、江ヶ崎こ線橋西側の大型マンション建築に伴い、歩行者等の利用が増加することが予想されていたことから、歩行者の安全確保が問題となっており、地元・矢向小学校より歩道設置の要望を受けていました。</p>		
	<p>(実施後) 車道を拡幅し、新たに歩道を設置しました。</p> <p>[効果](道路状況改善・バス走行の改善・走行時間の短縮など) 歩道の設置により、車両と歩行者の動線が分離され、通勤・通学等の歩行者やベビーカー利用者の安全性が向上するとともに、江ヶ崎こ線橋から矢向駅までの歩道の連続性が確保されました。また、車両の通行も円滑になっています。</p> <p>[地元町内会等の意見等] 地元町内会より、歩道が新設され安全に通行できるようになった、と声を頂いております。また、ベビーカーの利用者様からも、ベビーカーで通りにくい場所でしたので安全に通行できるようになり喜んでおります、との声をいただいております。</p> <p>[その他] 令和3年3月31日供用開始</p>		
状況写真(実施前)		状況写真(実施後)	
			

状況写真(実施前)



状況写真(実施後)



状況写真(実施前)



状況写真(実施後)



状況写真(実施前)



状況写真(実施後)





状況写真(実施前)



状況写真(実施後)



状況写真(実施前)



状況写真(実施後)



状況写真(実施前)



状況写真(実施後)



状況写真(実施前)



状況写真(実施後)



状況写真(実施前)



状況写真(実施後)




状況写真(実施前)



状況写真(実施後)



# 平面図



# 標準断面図

