

横浜環状北西線の工事進捗状況

平成29年6月

青葉区下谷本町の施工状況



① 橋梁工事の様子(H29.6撮影)
(橋脚上に上部工の足場建設中)



② 橋梁工事の様子(H29.6撮影)
(①の反対側を撮影)



緑区北八朔町の施工状況



③ 発進立坑周辺の様子(H29.6撮影)

横浜環状北西線の工事進捗状況

平成29年6月

都筑区東方町の施工状況



④ 到達立坑及び換気所建設の様子 (H29.6撮影)



都筑区川向町の施工状況



⑤横浜港北JCT付近の橋脚建設の様子 (H29.6撮影)



⑥横浜港北JCT付近の橋脚建設の様子 (H29.6撮影)
(⑤の反対側を撮影)