

# 横浜環状北西線の工事進捗状況

平成29年4月

青葉区下谷本町の施工状況



① 橋梁工事の様子(H29.4撮影)  
(完成した橋脚上に上部工の足場建設中)



緑区北八朔町の施工状況



② U型擁壁・開削トンネル周辺の様子(H29.4撮影)



③ 発進立坑周辺の様子(H29.4撮影)  
(②写真の反対方向から撮影)



# 横浜環状北西線の工事進捗状況

平成29年4月

都筑区東方町の施工状況



④ シールドマシン到達立坑付近の様子 (H29.4撮影)



凡例： ■ 高架部・土工部 ■ トンネル ■ 関連街路 ● 入口 ● 出口 ● 換気所 ■ 立坑

都筑区川向町の施工状況



⑥ 横浜港北JCT付近の橋脚建設の様子 (H29.4撮影)



⑤ シールドマシン到達立坑内部の様子 (H29.4撮影)