

横浜環状北西線の工事進捗状況

平成29年2月

青葉区下谷本町の施工状況



① 橋梁下部工事の様子(H29.2撮影)
(橋脚の建設)



緑区北八朔町の施工状況



② 発進立坑の様子(H29.2撮影)
(発進立坑内でシールドマシン組立て中)



③ 発進立坑の様子(H29.2撮影)
(シールドマシンまでセグメントを運ぶ後続台車)

横浜環状北西線の工事進捗状況

平成29年2月

都筑区東方町の施工状況



④(仮称)東方換気所の様子 (H29.2撮影)
(換気所地下部分)



都筑区川向町の施工状況



⑥ 横浜港北JCTの様子 (H29.2撮影)
(横浜港北JCTの橋桁架設)



⑤(仮称)東方換気所の様子 (H29.2撮影)
(換気所地下部分)