


横浜環状北西線の工事進捗状況

平成29年1月

青葉区下谷本町の施工状況



緑区北八朔町の施工状況




横浜環状北西線の工事進捗状況

平成29年1月

都筑区東方町の施工状況




④ (仮称)東方換気所の様子 (H29.1撮影)
(換気所地下部分の躯体の建設)



⑤ 到達立坑・U型擁壁の様子 (H29.1撮影)
(底版のコンクリート打設)

都筑区川向町の施工状況



⑥ 橋梁下部工事の様子 (H29.1撮影)
(フーチング(橋脚の基礎)のコンクリート打設中)