

# 横浜環状北西線の工事進捗状況

平成28年11月～12月

## 青葉区下谷本町の施工状況



## 緑区北八朔町の施工状況



# 横浜環状北西線の工事進捗状況

平成28年11月～12月

## 都筑区東方町の施工状況



④ 到達立坑工事の様子 (H28.12撮影)  
(到達立坑および開削トンネル部の土留め及び掘削)



## 都筑区川向町の施工状況



⑤ 橋梁下部工事の様子 (H28.12撮影)  
(川向地区から到達立坑方面)



⑥ 橋梁下部工事の様子 (H28.12撮影)  
(横浜港北JCTとの接続部付近)