

# 横浜環状北西線の工事進捗状況

平成28年8月

## 青葉区下谷本町の施工状況



① 橋梁下部工事の様子(H28.8撮影)  
(完成した橋脚が建ち並ぶ)



凡例： ■ 高架部・土工部 ■ トンネル ■ 関連街路 ● 入口 ● 出口 ● 換気所 ■ 立坑

## 緑区北八朔町の施工状況



② 発進立坑の建設工事の様子(H28.8撮影)  
(発進立坑のコンクリート打設)



③ 発進立坑の建設工事の様子(H28.8撮影)  
(発進立坑の内部)

# 横浜環状北西線の工事進捗状況

平成28年8月

## 都筑区東方町の施工状況



④ 東方換気所・立坑の工事の様子 (H28.8撮影)  
 (奥: 換気所の地下構造部の建設 手前: 到達立坑建設のための掘削)



凡例:  高架部・土工部  トンネル  関連街路  入口  出口  換気所  立坑

## 都筑区川向町の施工状況



⑤ 橋梁下部工事の様子 (H28.8撮影)  
 (橋脚の土台部の建設)



⑥ 橋梁下部工事の様子 (H28.8撮影)  
 (橋脚の土台部の建設のための掘削)