

# 横浜環状北西線の工事進捗状況

平成28年7月

## 青葉区下谷本町の施工状況




① 橋梁下部工事の様子(H28.7撮影)  
(完成した橋脚が建ち並ぶ)




凡例： ■ 高架部・土工部 ■ トンネル ■ 関連街路 ● 入口 ● 出口 ● 換気所 ■ 立坑

## 緑区北八朔町の施工状況



② 発進立坑、開削トンネル、U型擁壁の建設工事の様子(H28.7撮影)  
(開削トンネルの天井部のコンクリート打設が完了した箇所)




③ 北八朔換気所の建設工事の様子(H28.7撮影)  
(換気所底盤の配筋)



# 横浜環状北西線の工事進捗状況

平成28年7月

## 都筑区東方町の施工状況



## 都筑区川向町の施工状況

