

横浜環状北西線の工事進捗状況

平成28年6月

青葉区下谷本町の施工状況




① 橋梁下部工事の様子(H28.6撮影)
(橋脚の鉄筋組立・コンクリート打設)



緑区北八朔町の施工状況



② (全景) 発進立坑、開削トンネル、U型擁壁の建設工事の様子(H28.6撮影)
(鉄筋コンクリートの躯体部の築造)



③ (全景) 北八朔換気所の建設工事の様子(H28.6撮影)
(土留め工・掘削工)

横浜環状北西線の工事進捗状況

平成28年6月

都筑区東方町の施工状況



④ 東方換気所・立坑の工事の様子 (H28.6撮影)
(奥/換気所:地下構造部の築造 手前/立坑:土留め工)



都筑区川向町の施工状況



⑤ (全景)橋梁下部工事の様子(H28.6撮影)
(橋脚の杭基礎の打設)



⑥ (全景)橋梁下部工事の様子(H28.6撮影)
(橋脚の杭基礎の打設)