

横浜環状北西線の工事進捗状況

平成28年5月

青葉区下谷本町の施工状況



① 橋梁下部工事の様子(H28.5撮影)
(橋脚の鉄筋組立-コンクリート打設)



緑区北八朔町の施工状況



② 市道北八朔北部第102号線をまたぐ橋梁工事の様子(H28.5撮影)
(橋桁(PCプレキャスト中空床版桁)の架設)



③ 発進立坑、開削トンネル、U型擁壁の建設工事の様子(H28.5撮影)
(鉄筋コンクリートの躯体部の築造)

横浜環状北西線の工事進捗状況

平成28年5月

都筑区東方町の施工状況



④ 東方換気所の建設工事の様子(H28.5撮影)
(地下構造部の築造・掘削工事)



都筑区川向町の施工状況



⑤ (全景) 橋梁下部工事の様子(H28.5撮影)
(橋脚の杭基礎の打設)



⑤ (近景) 橋梁下部工事の様子(H28.5撮影)
(橋脚の杭基礎の打設)