

横浜環状北西線の工事進捗状況

平成28年4月


青葉区下谷本町の施工状況



① 橋脚の鉄筋組立状況 (H28.3撮影)



緑区北八朔町の施工状況



② U型擁壁工事、開削トンネル工事の状況 (H28.2撮影)



③ 発進立坑側壁の鉄筋組立状況 (H28.1撮影)

横浜環状北西線の工事進捗状況

平成28年4月

都筑区東方町の施工状況



④ 土留壁・掘削工の施工状況 (H28.4撮影)



都筑区川向町の施工状況



⑤ 載荷盛土工法(プレロード)の様子 (H28.1撮影)



⑥ 地盤改良の施工状況 (H28.2撮影)