

横浜市政記者、横浜ラジオ・テレビ記者 各位

記者発表資料  
平成20年3月19日  
道路局 施設課担当課長  
御代川 邦博 電話：671-3559  
道路局 交通安全・放置自転車課長  
川越 寛 電話：671-2775

### 3か所の市営自転車駐車場から基準値を超えたアスベストが検出された事について

厚生労働省の追加調査通知に基づき実施した本市道路局管理の自転車駐車場8施設のうち、3施設から基準値を超えるアスベストが判明されたため、3月24日（月）から使用を中止し、詳細調査を実施します。

#### 1 自転車駐車場のアスベスト調査の経緯

平成17年度 労働省労働基準局長通達「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法」（平成8年3月29日基発第188の2）により、に主要3種類のアスベスト（クロシドライト、アモサイト、クリソタイル）調査を行い不検出

平成20年2月6日 厚生労働省から「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について」（基安化発第0206003号・労働基準監督局安全衛生部科学物質対策課長名）により、前回調査の対象とされていなかった3種類のアスベスト（トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト）についても調査を行うことが通知

上記に基づき、耐火被覆材に吹き付け材を使用している8施設（H17年度調査と同じ）について再調査を実施し、その結果、3施設から基準値を超えるアスベストが確認されました。

#### 2 アスベストが検出された施設及び分析結果

施設名称	所在地	構造	収容台数	検出されたアスベストの種類	含有率
港南台駅 自転車駐車場	港南区港南台3丁目 5-1	鉄骨造2階3層	2,921台	トレモライト	0.1～1%
金沢文庫駅 自転車駐車場	金沢区釜利谷東2丁目 43-5	鉄骨造2階2層	1,177台	トレモライト	1%程度
十日市場駅北口 自転車駐車場	緑区十日市場町825-1	鉄骨造2階3層	816台	トレモライト	0.1～1%

※基準値=0.1%

#### 3 今後の対応（予定）

上記の3施設の使用中止について、3月20日（木）から現地の自転車駐車場にお知らせを掲出し、利用者の方々への案内を行います。また、3月24日（月）から安全が確認できるまでの当分の期間、使用を中止し、詳細調査（アスベストの浮遊量調査）を実施するとともに、アスベストの撤去など、対策について検討してまいります。