

発生日	発生場所			事故区分				措置機関名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等
	水域名	派川名	場所等	魚 浮 上	油 浮 上	着 色 等	そ の 他				
10月1日	帷子川		旭区 鶴ヶ峰 二丁目			○		規制指導課	10日前から、水道橋付近から泡水が出て鯉も二匹死んでいた。泡立つ水は白っぽい色から灰色である。浄水場で水を浄化した後の排水ではないか。	不明	
10月2日	帷子川		保土ヶ谷区 仏向町		○			保土ヶ谷土木事務所 規制指導課	帷子川右岸側の事業所から油が流れてきている。	判明	事故の再発防止を指導。
10月14日	その他の 水域	富岡川	金沢区 並木 二丁目			○		金沢土木事務所 規制指導課	朝5:00頃から並木二丁目の排水溝から、乳液状の水が富岡川船溜まりに排水されている。付近を調査したが、原因を特定できなかった。	不明	
10月20日	帷子川	矢指川	旭区 都岡町			○		旭土木事務所	矢指川が白濁していると市民通報あり。 現地調査し採水を行ったが、原因者は特定できなかった。	不明	
10月22日	柏尾川		戸塚区 上矢部町		○			戸塚土木事務所	柏尾川に油が流れていると通報あり。原因は日曜日に事故がありエンジンオイルが流れ着いたものと思われる。発生現場のオイル等を吸着マットで取り除く。	判明	
10月28日	柏尾川	平戸 永谷川	戸塚区 平戸町			○		戸塚土木事務所 規制指導課	平戸永谷川に事業所から汚泥のような物を流していると市民通報あり。現地確認の結果事業所で排水システムのトラブルがあった事が判明した。	判明	事故の再発防止を指導。

発生日	発生場所			事故区分				措置機関名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等
	水域名	派川名	場所等	魚 浮 上	油 浮 上	着 色 等	そ の 他				
10月29日	大岡川	堀川	中区 山下町		○			海上保安庁 港湾局 安全管理局	堀川から海へ多量の油が流れている。原因は不明。油を処理するため、海上保安庁と港湾局で放水拡散した。	不明	
10月29日	柏尾川	阿久和川	泉区 新橋町		○			泉土木事務所	阿久和川に油が浮いたと市民から通報が泉土木事務所にあった。現場で確認したら柵に灯油が流れ込んでいるのでオイルマットで吸着した。	不明	
10月30日	大岡川		中区 常磐町 6丁目		○			県横浜治水事務所 港湾局海務課	大江橋付近で交通事故が発生し、現場から大岡川へ油が流出した。県治水事務所および港湾局が、中和剤を散布した。	判明	
10月30日	大岡川		南区 高砂町			○		安全管理局 南土木事務所 規制指導課	池下橋を流れる大岡川が朝から白く濁っている。原因は何なのか、原因者は特定できなかった。	不明	
10月30日	大岡川	日野川	港南区 港南 一丁目			○		港南警察署 安全管理局 港南土木事務所 規制指導課	港南中学校付近の日野川が白濁している。近隣の塗装工事現場が原因と特定できた。	判明	雨水管の清掃。 事故の再発防止を指導。
11月5日	帷子川	陣ヶ下 溪谷 水路	保土ヶ谷 区 川島町		○			保土ヶ谷土木事務所	陣ヶ下溪谷に油が流れていると連絡がある。原因者については特定できなかった。	不明	

発生日	発生場所			事故区分				措置機関名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等
	水域名	派川名	場所等	魚 浮 上	油 浮 上	着 色 等	そ の 他				
11月5日	大岡川		磯子区 氷取沢町			○		泉土木事務所 規制指導課	氷取沢高校近くを流れている大岡川(中野橋付近)が今セメントを流したような色をした水が流れている。原因が何だか判らないが調査して欲しい。発生源は特定できず。	不明	
11月6日	柏尾川	芹谷川	港南区 下永谷 一丁目			○		港南土木事務所 規制指導課	平戸町、芹谷川が真っ黒い水が流れている。調査し指導して貰いたい。くみ上げた地下水と判った。	判明	
11月9日	その他の 水域	砂押川	栄区 笠間 二丁目			○		栄土木事務所 規制指導課	砂押川に近隣の工事現場のセメント廃水が流入している。発生源は横浜市側からの建設現場からベントナイト泥水が流れてしまった。	判明	事故の再発防止を指導。
11月10日	境川		瀬谷区 下瀬谷 三丁目		○			瀬谷土木事務所	境川で油が浮いているとの通報あり。周辺を調査したが流出箇所を確認できなかった。	不明	
11月11日	柏尾川		戸塚区 柏尾町		○			戸塚土木事務所	柏尾橋上流の支川から油が流れて来ている。戸塚土木事務所がオイル吹き流しを設置、拡大防止措置をとった。発生源の特定はできなかった。	不明	
11月14日	鶴見川	恩田川	港北区 西八朔町		○			県横浜治水事務所	東名高速上り線港北PAで事故があり油が流出、一部が恩田川に入った。生物影響等はなかった。	判明	

発生日	発生場所			事故区分				措置機関名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等
	水域名	派川名	場所等	魚 浮 上	油 浮 上	着 色 等	そ の 他				
11月19日	鶴見川	奈良川	青葉区 奈良町 二丁目		○			青葉土木事務所	奈良川の太田平橋付近(雨水配管) (右岸・左岸ともある。どちらから出 ているかは判らない。)から油が流 れていると通報あり。現地調査した が発生源は判らなかった。	不明	
11月21日	横浜港	新山下 運河	中区 新山下 二丁目		○			規制指導課	新山下運河新開橋付近で油が浮遊 していると通報あり。 現地調査したが原因者は特定出来 なかった。	不明	
11月25日	鶴見川	矢上川	港北区 日吉 二丁目			○		港北土木事務所	川崎市民より矢上川が白濁してい ると通報あり。現地調査したところ、 白濁は終息しており、原因者を特定 できなかった。	不明	
11月26日	宮川		金沢区 釜利谷東 七丁目	○				金沢土木事務所 規制指導課	小川に生息するザリガニが全て死 滅している。 現地調査したが原因は不明であっ た。	不明	
11月30日	鶴見川	奈良川	青葉区 奈良町		○			青葉土木事務所 規制指導課	奈良川に油が流れていると通報あ り。付近を調査したが原因は不明で あった。	不明	
12月2日	鶴見川	矢上川	港北区 下田一丁 目			○		規制指導課	川崎市役所環境対策課より矢上川 に汚濁水が横浜市内から出ている との連絡があった。現場に行き引き 継ぎ対応願いたいとの事。発生源 は特定できなかった。	不明	

発生日	発生場所			事故区分				措置機関名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等
	水域名	派川名	場所等	魚 浮 上	油 浮 上	着 色 等	そ の 他				
12月4日	鶴見川	岩川	緑区 長津田 みなみ台 三丁目			○		緑土木事務所 規制指導課	岩川が雨水遊水地から流れ込んでいる水で泡だって白く濁っている。上流の公園で設置工事中の人工芝から流出した界面活性剤が泡立ちの原因と判明。	判明	施工業者が流出。 防止措置を実施。
12月7日	柏尾川	阿久和川	戸塚区 上矢部町		○			戸塚土木事務所 規制指導課	阿久和川に油が流れていると市民より戸塚土木事務所に連絡有り。現場調査したが発生源を判明できなかった。戸塚土木事務所がオイルマットを設置。	不明	
12月15日	鶴見川	布川	青葉区 荏田町			○		青葉土木事務所	市民から布川が白濁しているとの通報あり。青葉土木事務所が調査したが原因不明。	不明	
12月16日	境川	和泉川	泉区 和泉町		○			泉土木事務所	市民より和泉川遊水池に油が浮いていると通報あり。現地調査したが原因者は特定できなかった。泉土木事務所がオイルマットを設置。	不明	
12月20日	柏尾川	名瀬川	戸塚区 上矢部町		○			戸塚警察署 安全管理局 戸塚土木事務所 規制指導課	市民より名瀬川に油が浮いていると通報あり。現地調査したが発生源は特定できなかった。戸塚土木事務所がオイルマットを設置。	不明	
12月24日	帷子川	二俣川	旭区 南本宿町		○			安全管理局 旭土木事務所 規制指導課	市民より二俣川に油が流れていると通報あり。現地調査したが発生源は不明。	不明	

発生日	発生場所			事故区分				措置機関名	事故概要及び措置概要 (被害の程度を含む)	原因者 判明区分	原因者に対する措置 原因者の措置の概要等
	水域名	派川名	場所等	魚 浮 上	油 浮 上	着 色 等	そ の 他				
12月24日	柏尾川	関谷川	栄区 田谷町		○			栄警察署 安全管理局 栄土木事務所 規制指導課	市民より柏尾川鷹匠橋上流から油が流れていると通報あり。現地調査した側溝に廃油を流したと判明。栄土木事務所がオイルフェンス・オイルマットを設置。	判明	関谷川にオイルフェンス設置。 関谷川にオイルマット設置。 各側溝にオイルマット設置。 事故の再発防止指導。
12月25日	柏尾川	芹谷川	港南区 東芹が谷			○		港南土木事務所 規制指導課	芹谷川が白濁しているのを港南土木事務所職員が発見。現場周辺を調査したところ塗装業店が側溝にペンキを捨てたと判明。	判明	事故の再発防止指導。
12月28日	柏尾川		栄区 長沼町			○		戸塚警察署 栄土木事務所 栄第二水再生センター	栄第二水再生センター放流口から白濁した水が流れていると戸塚警察に通報。現地を栄土木と栄第二水再生センター職員が調査したが色も薄くなったので調査終了。	不明	