

ダイオキシン類自主測定結果一覧表（平成14年度）

平成14年4月1日～平成15年3月31日報告

| No. | 事業所名 | 所在地 | 大気基準適用施設 | | | | | 水質基準適用事業場 | | | | | 燃え殻等 | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------|----------|------|-----|------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------------------------|------------|---------|------------|------|
| | | | 特定施設 | 新・既設 | 規模 | 自主測定結果 | | 備考 | 新・既設 | 自主測定結果 | | 備考 | 自主測定結果 | | | 備考 | | | |
| | | | | | | 試料採取年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N) | | | 試料採取年月日 | 測定結果(pg-TEQ/L) | | 試料採取年月日 | 廃棄物 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | | | | |
| 1 | ㈱中村材木店 | 鶴見区市場大和町5-20 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | | - | - | - | 対象施設無し | | | | | | | |
| 2 | ㈱ツルミコール | 鶴見区寛政町25-3 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | | - | - | - | 対象施設無し | | | | | | | |
| 3 | エヌケー環境㈱ | 鶴見区弁天町3-1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 12. 9 | 0 | | - | - | - | 合流 | H14. 12. 9 | 脱水ケーキ | 0 | | | | |
| 4 | エヌケー環境㈱ | 鶴見区弁天町3-1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 12. 9 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 東日本処理企業㈱ | 鶴見区大黒町5-81 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | 廃止 | 既設 | - | - | ダイオキシン工程排水無し | H13. 7. 4 | 燃え殻 | 0. 00032 | 廃止 | | | |
| 6 | 東日本処理企業㈱ | 鶴見区大黒町5-81 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 5. 28 | 23 | | | | | | | | | | | H13. 12. 3 | ばいじん |
| | | | | | | | | | | | | H14. 7. 11 | 燃え殻 | 1. 1 | | | | | |
| 7 | 日本鋼管㈱京浜製鉄所 | 鶴見区扇島1-1 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 5. 15 | 0 | | - | - | - | 対象施設無し | H14. 5. 15 | ばいじん 燃え殻 燃え殻 | 0. 006 0 0. 000011 | | | | |
| 8 | 末広木材㈱ | 鶴見区寛政町22-21 | 焼却炉 | 新設 | 2t> | H14. 2. 18 | 2. 3 | | - | - | - | 対象施設無し | H14. 2. 18 | 焼却灰 | 0. 054 | | | | |
| 9 | 横浜市下水道局管理部北部第二下水処理場 | 鶴見区末広町1-6-8 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 9. 13 | 0. 000015 | | 既設 (下水) | H14. 7. 23 | 0. 098 | | H14. 9. 13 | 焼却灰 | 0. 0000021 | | | | |
| 10 | 横浜市下水道局管理部北部第二下水処理場 | 鶴見区末広町1-6-8 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 10. 8 | 0. 000013 | | | | | | | | | H14. 10. 8 | 焼却灰 | 0. 000012 | |
| 11 | 横浜市下水道局管理部北部第二下水処理場 | 鶴見区末広町1-6-8 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 9. 5 | 0. 000019 | | | | | | | | | H14. 9. 5 | 焼却灰 | 0. 0000015 | |
| 12 | 横浜市下水道局管理部北部第二下水処理場 | 鶴見区末広町1-6-8 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 10. 3 | 0. 000016 | | | | | | | | | H14. 10. 3 | 焼却灰 | 0. 0000013 | |
| 13 | 横浜市環境事業局鶴見工場 | 鶴見区末広町1-15-1 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 5. 23 | 0. 0049 | | 既設 | H14. 10. 1 | 3. 3 | | H14. 5. 23 | 焼却灰 | 0. 027 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | H14. 5. 23 | ばいじん処理物 | 0. 88 | |
| 14 | 横浜市環境事業局鶴見工場 | 鶴見区末広町1-15-1 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 5. 21 | 0. 0024 | | | | | | | | | H14. 5. 21 | 焼却灰 | 0. 023 | |
| | | | | | | | | | | | | | H14. 5. 21 | ばいじん処理物 | 0. 78 | | | | |
| 15 | 横浜市環境事業局鶴見工場 | 鶴見区末広町1-15-1 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 5. 22 | 0. 0098 | | | | | | H14. 5. 22 | 焼却灰 | 0. 013 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H14. 5. 22 | ばいじん処理物 | 1. 1 | | | | |

| No. | 事業所名 | 所在地 | 大気基準適用施設 | | | | | 水質基準適用事業場 | | | | 燃え殻等 | | | | |
|-----|--------------------|-------------------|----------|------|-------|-------------|-----------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|--------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|
| | | | 特定施設 | 新・既設 | 規模 | 自主測定結果 | | 備考 | 新・既設 | 自主測定結果 | | 備考 | 自主測定結果 | | | 備考 |
| | | | | | | 試料採取年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N) | | | 試料採取年月日 | 測定結果 (pg-TEQ/L) | | 試料採取年月日 | 廃棄物 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | |
| 16 | 日本鋼管㈱鶴見事業所 鶴見工場 | 鶴見区末広町2-1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | 未稼働 | | | | | | | | 未稼働 |
| 17 | 日本鋼管㈱鶴見事業所 鶴見工場 | 鶴見区末広町2-1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H13. 10. 1 | 0. 045 | | | | | | H13. 10. 1 | 焼却灰 | 0. 000015 | |
| | | | | | | H14. 2. 25 | 0. 84 | | | | | | H14. 2. 25 | 焼却灰 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | H13. 10. 1 | ばいじん | 1. 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | H14. 2. 25 | ばいじん | 0. 33 | |
| 18 | 日本鋼管㈱鶴見事業所 鶴見工場 | 鶴見区末広町2-1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 11. 19 | 0. 79 | | — | — | — | 対象施設無し | H14. 11. 19 | ばいじん | 0. 014 | 粗除塵器 |
| | | | | | | | 0. 88 | | | | | | | ばいじん | 0. 66 | 中温除塵器 |
| 19 | 日本鋼管㈱鶴見事業所 鶴見工場 | 鶴見区末広町2-1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 10. 17 | 48 | | | | | | H14. 10. 18 | ばいじん | 2. 7 | |
| 20 | 日本鋼管㈱鶴見事業所 鶴見工場 | 鶴見区末広町2-1 | 焼却炉 | 新設 | 2t> | H14. 1. 24 | 0. 21 | | | | | | H14. 1. 24 | 焼却灰 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | H14. 8. 28 | 焼却灰 | 0. 00021 | |
| | | | | | | H14. 8. 28 | 0. 25 | | | | | | H14. 1. 24 | ばいじん | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | | H15. 1. 31 | ばいじん | 1. 8 | |
| 21 | ㈱東芝 京浜事業所 入船分工場 | 鶴見区寛政町20-1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | | — | — | — | 合流 | | | | |
| 22 | 日産自動車㈱横浜工場 3地区 | 鶴見区大黒町6-1 | アルミ溶解炉 | 既設 | 3. 5t | H14. 5. 15 | 0. 44 | | | | | | 廃棄物発生なし | | | |
| 23 | 日産自動車㈱横浜工場 3地区 | 鶴見区大黒町6-1 | アルミ溶解炉 | 既設 | 3t | H14. 5. 13 | 0. 0043 | | 既設 | H14. 7. 23 | 0. 013 | | | | | |
| 24 | 日産自動車㈱横浜工場 3地区 | 鶴見区大黒町6-1 | アルミ乾燥炉 | 既設 | 0. 5t | H14. 5. 16 | 0. 0033 | | | | | | | | | |
| 25 | 東京電力㈱横浜火力発電所 | 鶴見区大黒町11-1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 10. 2 | 0. 1 | 廃止 | 既設 | H14. 10. 2 | 0. 00077 | | H14. 10. 2 | ばいじん 燃え殻 | 0. 0000092 0. 0000011 | 廃止 |
| 26 | 明発工業㈱ | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町526 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | | — | — | — | 対象施設無し | | | | |
| 27 | 財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院 | 西区みなとみらい3-7-3 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 1. 31 | 18 | 休止 | — | — | — | 対象施設無し | H14. 1. 31 | 燃え殻 | 5. 5 | 休止 |
| 28 | ㈱ミナミ | 中区錦町15 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 2. 7 | 0. 89 | 廃止 | — | — | — | 対象施設無し | H14. 2. 7 | 焼却灰 飛灰 | 0. 053 0. 53 | 廃止 |
| 29 | 三菱重工工業㈱横浜製作所 本牧工場 | 中区錦町12 | 焼却炉 | 新設 | 2t> | H14. 5. 24 | 0. 000028 | | 既設(共同処理) | H14. 9. 19 | 0. 0073 | | H14. 10. 30 | 燃え殻 燃え殻 | 0. 0015 0. 037 | 工場系汚泥 生活系汚泥 |
| 30 | 横浜綿布工業㈱ | 南区南太田4-36-18 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 10. 8 | 7. 8 | | — | — | — | 対象施設無し | H14. 10. 8 | ばいじん 燃え殻 | 1. 8 0. 0067 | |

| No. | 事業所名 | 所在地 | 大気基準適用施設 | | | | | 水質基準適用事業場 | | | | | 燃え殻等 | | | | | | | |
|-----|------------------|-----------------|----------|------|------|------------|----------------------------------|-----------|------|------------|-----------------|--------------|------------|-------------|--------------------|----|------------|---------|---------|--|
| | | | 特定施設 | 新・既設 | 規模 | 自主測定結果 | | 備考 | 新・既設 | 自主測定結果 | | 備考 | 自主測定結果 | | | 備考 | | | | |
| | | | | | | 試料採取年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/m ³) | | | 試料採取年月日 | 測定結果 (pg-TEQ/L) | | 試料採取年月日 | 廃棄物 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | | | | | |
| 31 | 南稲村建具 | 港南区上永谷町4611-103 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | | 既設 | — | — | ダイオキシン工程排水無し | | | | | | | | |
| 32 | 横浜市環境事業局港南工場 | 港南区港南台8-4-41 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 5. 15 | 0. 81 | | 既設 | H14. 7. 16 | 0. 15 | | H14. 5. 15 | 焼却灰 | 0. 0062 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H14. 5. 15 | ばいじん処理物 | 0. 34 | |
| 33 | 横浜市環境事業局港南工場 | 港南区港南台8-4-41 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 5. 14 | 1. 4 | | | | | | | | | | H14. 5. 14 | 焼却灰 | 0. 029 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H14. 5. 14 | ばいじん処理物 | 0. 4 | |
| 34 | 横浜市環境事業局港南工場 | 港南区港南台8-4-41 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 5. 16 | 1. 1 | | | | | | H14. 5. 16 | 焼却灰 | 0. 0057 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H14. 5. 16 | ばいじん処理物 | 0. 35 | | | | | |
| 35 | ㈱保健科学研究所 | 保土ヶ谷区神戸町106 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 2. 18 | 25 | 廃止 | — | | | 対象施設無し | H14. 2. 18 | 燃え殻 ばいじん | 0. 23 4. 2 | 廃止 | | | | |
| 36 | 横浜市環境事業局保土ヶ谷工場 | 保土ヶ谷区狩場町355 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 6. 12 | 0. 019 | | 既設 | H14. 7. 16 | 1. 8 | | H14. 6. 12 | 焼却灰 | 0. 0055 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H14. 6. 12 | ばいじん処理物 | 1. 5 | |
| 37 | 横浜市環境事業局保土ヶ谷工場 | 保土ヶ谷区狩場町355 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 6. 11 | 0. 013 | | | | | | | | | | H14. 6. 11 | 焼却灰 | 0. 011 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H14. 6. 11 | ばいじん処理物 | 1. 1 | |
| 38 | 横浜市環境事業局保土ヶ谷工場 | 保土ヶ谷区狩場町355 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 6. 13 | 0. 035 | | | | | | H14. 6. 13 | 焼却灰 | 0. 0036 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H14. 6. 13 | ばいじん処理物 | 1. 9 | | | | | |
| 39 | 協立商事㈱ | 旭区白根町893-2 | 焼却炉 | 既設 | 2~4t | | | | 既設 | | | | | 燃え殻 | | | | | | |
| 40 | 社団法人 程ヶ谷カントリー倶楽部 | 旭区上川井町1324 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | | — | | | 対象施設無し | | 焼却灰 ばいじん | | | | | | |
| 41 | 横浜市環境事業局旭工場 | 旭区白根2-8-1 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 6. 5 | 0. 00022 | | 既設 | H14. 8. 19 | 0. 021 | | H14. 6. 5 | 焼却灰 | 0. 013 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H14. 6. 5 | ばいじん処理物 | 0. 61 | |
| 42 | 横浜市環境事業局旭工場 | 旭区白根2-8-1 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 6. 4 | 0. 00051 | | | | | | | | | | H14. 6. 4 | 焼却灰 | 0. 0074 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H14. 6. 4 | ばいじん処理物 | 0. 35 | |
| 43 | 横浜市環境事業局旭工場 | 旭区白根2-8-1 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 6. 6 | 0. 00019 | | | | | | H14. 6. 6 | 焼却灰 | 0. 0025 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H14. 6. 6 | ばいじん処理物 | 0. 35 | | | | | |
| 44 | 早川木材㈱ | 旭区市沢町1058 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 4. 24 | 0. 88 | | — | | | 対象施設無し | | 焼却灰 | | | | | | |
| 45 | ㈱アサヒ横浜工場 | 磯子区新磯子町30-5 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 1. 22 | 0. 34 | | — | | | 対象施設無し | H14. 1. 22 | 焼却灰 | 0. 0062 | | | | | |

| No. | 事業所名 | 所在地 | 大気基準適用施設 | | | | | 水質基準適用事業場 | | | | | 燃え殻等 | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------------|----------|------|------|-------------|-----------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|----|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|---------|---------|------|
| | | | 特定施設 | 新・既設 | 規模 | 自主測定結果 | | 備考 | 新・既設 | 自主測定結果 | | 備考 | 自主測定結果 | | | 備考 | | | | |
| | | | | | | 試料採取年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N) | | | 試料採取年月日 | 測定結果 (pg-TEQ/L) | | 試料採取年月日 | 廃棄物 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | | | | | |
| 46 | 石川島播磨重工業㈱技術開発本部 | 磯子区新中原町1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 10. 31 | 0. 003 | | 既設 | H14. 5. 20 | 1. 3 | | H14. 6. 19 | ばいじん | 2. 5 | | | | | |
| 47 | 石川島播磨重工業㈱技術開発本部 | 磯子区新中原町1 | 焼却炉 | 既設 | 2~4t | | | 未稼働 | | | | | | | | | | | 未稼働 | |
| 48 | 石川島播磨重工業㈱技術開発本部 | 磯子区新中原町1 | 焼却炉 | 新設 | 2t> | | | 未稼働 | | | | | | | | | | | | 未稼働 |
| 49 | 農林水産省動物検疫所 | 磯子区原町11-1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | | — | | | | 対象施設無し | | | | 未稼働 | | | |
| 50 | 農林水産省動物検疫所 | 磯子区原町11-1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 2. 8 | 0. 56 | | — | | | | 対象施設無し | H14. 2. 13 | 焼却灰 飛灰 | 0. 000028 0. 95 | | | | |
| 51 | 日清オイリオ㈱横浜磯子事業場 | 磯子区新森町1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 10. 29 | 0. 00085 | | 既設 | H14. 10. 28 | 0. 00022 | | 2002. 11. 2 | 燃え殻 燃え殻 燃え殻 | 0. 09 0. 00084 0. 053 | E P 出口 ストーカー 燃え殻コンテナ | | | | |
| 52 | 横浜市環境事業局金沢工場 | 金沢区幸浦2-7-1 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 6. 18 | 0. 00013 | | 既設 | H14. 6. 18 | 1. 5 | | H14. 6. 18 | 燃え殻 | 0. 0063 | | | | | |
| 53 | 横浜市環境事業局金沢工場 | 金沢区幸浦2-7-1 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 6. 19 | 0. 0011 | | | | | | H14. 6. 18 | ばいじん処理物 | 0. 54 | | | | | |
| 54 | 横浜市環境事業局金沢工場 | 金沢区幸浦2-7-1 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 6. 20 | 0. 00036 | | | | | | H14. 6. 18 | 燃え殻 | 0. 0041 | | H14. 6. 19 | ばいじん処理物 | 0. 45 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | H14. 6. 20 | 燃え殻 | 0. 0058 | |
| 55 | 横浜市環境事業局金沢工場 | 金沢区幸浦2-7-1 | 焼却炉 | 既設 | 2~4t | — | — | 排出ガスなし | | | | | | | | | — | — | — | 灰浴融炉 |
| 56 | 松本建設㈱アーバンプラントマツモト | 金沢区福浦1-15-7 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 10. 1 | 0. 0015 | | — | | | | 対象施設無し | H14. 10. 1 | 燃え殻 ばいじん | 0 0. 063 | | | | |
| 57 | 横浜市下水道局管理部金沢下水処理場 | 金沢区幸浦1-17 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 9. 18 | 0. 0018 | | 既設 (下水) | H14. 8. 22 | 0. 030 | | H14. 9. 18 | 焼却灰 | 0. 000018 | 1号炉 | | | | |
| 58 | 横浜市下水道局管理部金沢下水処理場 | 金沢区幸浦1-17 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 9. 25 | 0. 000025 | | | | | | H14. 9. 25 | ばいじん | 0. 0000015 | | | | | |
| 59 | 横浜市下水道局管理部金沢下水処理場 | 金沢区幸浦1-17 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 10. 29 | 0. 000025 | | | | | | H14. 10. 29 | ばいじん | 0. 0000014 | | | | | |
| 60 | 横浜市下水道局管理部金沢下水処理場 | 金沢区幸浦1-17 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14. 10. 10 | 0. 000023 | | | | | | H14. 10. 10 H14. 10. 10 | ばいじん ばいじん | 0. 000031 0. 000021 | | | | | |
| 61 | 早来工営㈱横浜工場 | 金沢区幸浦2-5-3 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 6. 20 | 0. 34 | | 既設 | H14. 7. 18 | 0. 019 | | H14. 6. 20 | 燃え殻 | 0. 0000032 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H14. 10. 30 | ばいじん | 0. 59 | | | | | |

| No. | 事業所名 | 所在地 | 大気基準適用施設 | | | | | 水質基準適用事業場 | | | | 燃え殻等 | | | | |
|-----|------------------|--------------|----------|------|-----|---------------------------|----------------------------------|-----------|------|---------|-----------------|--------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----|
| | | | 特定施設 | 新・既設 | 規模 | 自主測定結果 | | 備考 | 新・既設 | 自主測定結果 | | 備考 | 自主測定結果 | | | 備考 |
| | | | | | | 試料採取年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/m ³) | | | 試料採取年月日 | 測定結果 (pg-TEQ/L) | | 試料採取年月日 | 廃棄物 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | |
| 62 | 三菱重工業㈱横浜製作所 金沢工場 | 金沢区幸浦1-8-1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | 未稼働 | 既設 | - | - | ダイオキシン工程排水無し | | | | 未稼働 |
| 63 | 三菱重工業㈱横浜製作所 金沢工場 | 金沢区幸浦1-8-1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H15. 1. 30 | 2 | | | | | | H15. 1. 31 | ばいじん 燃え殻 | 2. 2 0. 000076 | |
| 64 | 三菱重工業㈱横浜製作所 金沢工場 | 金沢区幸浦1-8-1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | 未稼働 | | | | | | | | 未稼働 |
| 65 | 三菱重工業㈱横浜製作所 金沢工場 | 金沢区幸浦1-8-1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 10. 8 | 5. 4 | | | | | | H14. 10. 8 | ばいじん | 0. 064 | |
| 66 | 三菱重工業㈱横浜製作所 金沢工場 | 金沢区幸浦1-8-1 | 焼却炉 | 新設 | 2t> | | | 未稼働 | | | | | | | | 未稼働 |
| 67 | 三菱重工業㈱横浜製作所 金沢工場 | 金沢区幸浦1-8-1 | 焼却炉 | 新設 | 2t> | H14. 4. 2 | 0. 17 | | | | | | H14. 7. 12 | 燃え殻 | 0. 00091 | |
| 68 | 三菱重工業㈱横浜製作所 金沢工場 | 金沢区幸浦1-8-1 | 焼却炉 | 新設 | 2t> | H14. 12. 17 | 0. 0094 | | | | | | H14. 12. 2 | ばいじん 焼却灰 | 0. 059 0. 000044 | |
| 69 | ㈱マツモト 朝比奈工場 | 金沢区朝比奈町146 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | | - | - | - | 対象施設無し | | 焼却灰 | | |
| 70 | アマノ㈱ | 港北区大豆戸町275 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 11. 18 | 0. 076 | | - | - | - | 対象施設無し | H14. 10. 24 | 焼却灰 集じん灰 | 0. 011 0. 25 | |
| 71 | ㈱山王 | 港北区綱島東5-8-8 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 10. 10 | 0. 05 | | - | - | - | 対象施設無し | H14. 10. 10 | 燃え殻 | 0. 016 | |
| 72 | 明治製菓㈱薬品総合研究所 | 港北区師岡町760 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 1. 28 H14. 10. 23 | 0. 056 0 | | - | - | - | 対象施設無し | H14. 10. 23 H14. 1. 28 | 焼却灰 飛灰 焼却灰 飛灰 | 0. 0037 0. 00045 0. 0001 0. 00058 | |
| 73 | ㈱キヨヒサ | 港北区新羽町1204 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | | - | - | - | 対象施設無し | | | | |
| 74 | ㈱浅川製作所 横浜工場 | 港北区新羽町1261 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 3. 5 | 9. 5 | | - | - | - | 対象施設無し | H14. 3. 5 | 焼却灰 | 0. 00089 | |
| 75 | (有)畑中建設 | 港北区樽町3-1-17 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | | - | - | - | 対象施設無し | | | | |
| 76 | 近代建設㈱長津田資材センター | 緑区長津田町2677-4 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 3. 15 | 0. 005 | | - | - | - | 対象施設無し | H14. 2. 21 | 焼却灰 | 0. 00038 | |
| 77 | 日東化成工業㈱ | 緑区中山町1228 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H13. 10. 31 | 16 | 廃止 | - | - | - | 対象施設無し | H13. 10. 31 | ばいじん 燃え殻 | 0. 29 0. 021 | 廃止 |
| 78 | 徳美建設 | 緑区新治町568-9 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | | - | - | - | 対象施設無し | | | | |
| 79 | (合)佐藤工務店 | 泉区中田北3-16-4 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 4. 10 | 62 | | - | - | - | 対象施設無し | H14. 4. 10 | 燃え殻 | 0. 1 | |
| 80 | ㈱七和工務店 | 泉区中田北3-1-19 | 焼却炉 | 新設 | 2t> | H13. 9. 14 H14. 10. 17 | 0. 36 0. 27 | | - | - | - | 対象施設無し | H13. 9. 14 H14. 10. 18 | 焼却灰 焼却灰 | 0. 000001 0. 00025 | |

| No. | 事業所名 | 所在地 | 大気基準適用施設 | | | | | | 水質基準適用事業場 | | | | | 燃え殻等 | | | |
|-----|--------------------------|--------------|----------|------|------|-------------------------|------------------------------------------------|-----|-----------|---------|-------------------------------------|--------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| | | | 特定施設 | 新・既設 | 規模 | 自主測定結果 | | 備考 | 新・既設 | 自主測定結果 | | 備考 | 自主測定結果 | | | 備考 | |
| | | | | | | 試料採取年月日 | 測定結果 ($\text{ng-TEQ}/\text{m}^3\text{s}$) | | | 試料採取年月日 | 測定結果 ($\mu\text{g-TEQ}/\text{L}$) | | 試料採取年月日 | 廃棄物 | 測定結果 ($\text{ng-TEQ}/\text{g}$) | | |
| 81 | ㈱明建工業 | 泉区中田町2926-2 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 3. 27 | 3. 0 | 廃止 | - | - | - | 対象施設無し | | | | 廃止 | |
| 82 | 斉藤工務店 | 泉区和泉町6545 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | | - | - | - | 対象施設無し | | | | | |
| 83 | ㈱ハマケン | 泉区和泉町7860-1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 2. 22 | 11 | 廃止 | - | - | - | 対象施設無し | H14. 2. 22 | 飛灰 焼却灰 | 15 0. 13 | 廃止 | |
| 84 | 生駒造園土木㈱ | 戸塚区小雀町1956-1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 4. 23 | 0. 96 | | - | - | - | 対象施設無し | H14. 4. 23 | 燃え殻 | 0. 0011 | | |
| 85 | 日本ポリウレタン工業㈱総合技術研究所 | 戸塚区秋葉町440 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 8. 30 | 0. 073 | | - | - | - | 対象施設無し | H14. 8. 30 | ばいじん 燃え殻 | 2 0. 0022 | | |
| 86 | 横浜市戸塚畜場(合同-A) | 戸塚区鳥が丘10-5 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 7. 10 | 0. 044 | | - | - | - | 対象施設無し | H14. 7. 10 | 集じん灰 焼却灰 | 0. 09 0. 0001 | | |
| 87 | 横浜市戸塚畜場(合同-B) | 戸塚区鳥が丘10-5 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 7. 10 | 0. 024 | | - | - | - | 対象施設無し | H14. 7. 10 | 集じん灰 焼却灰 | 0. 039 0. 00000045 | | |
| 88 | 日本油脂ビーエーエスエフコーティングス㈱戸塚工場 | 戸塚区下倉田町296 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 10. 10 | 1. 1 | | - | - | - | 合流 | H14. 10. 10 | 焼却灰 ばいじん ばいじん | 0. 097 0. 14 0. 017 | サイクロン バグフィルター | |
| 89 | ㈱イー シー ジェイ | 戸塚区深谷町1881 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 5. 24 | 0. 94 | | - | - | - | 対象施設無し | H14. 5. 24 | 焼却灰 | 0. 00088 | | |
| 90 | ㈱東光 | 瀬谷区北町12-1 | 焼却炉 | 既設 | 2~4t | H14. 11. 20 | 2. 8 | | - | - | - | 対象施設無し | H15. 1. 16 H15. 1. 16 | ばいじん ばいじん | 1. 7 1. 2 | 1号炉 2号炉 | |
| 91 | ㈱東光 | 瀬谷区北町12-1 | 焼却炉 | 既設 | 2~4t | H15. 1. 17 | 0. 23 | | - | - | - | 対象施設無し | H14. 11. 20 | 燃え殻 | 0. 00011 | 1 + 2号炉 | |
| 92 | アサヒブリテック㈱ | 瀬谷区北町12-25 | 焼却炉 | 新設 | 2t> | | | 未稼働 | - | - | - | 対象施設無し | | | | 未稼働 | |
| 93 | 共栄縫製㈱ | 瀬谷区宮沢町3-22-3 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 4. 5 | 2. 4 | | - | - | - | 対象施設無し | | | | | |
| 94 | ㈱デスポ池辺工場 | 都筑区池辺町3970 | 焼却炉 | 既設 | 2~4t | H14. 3. 7 H14. 5. 23 | 2. 7 1. 0 | | - | - | - | 合流 | H14. 3. 7 | 燃え殻 ばいじん | 0. 11 1. 2 | | |
| 95 | 山崎製パン㈱横浜第二工場 | 都筑区東方町188 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14. 10. 9 | 7. 7 | | - | - | - | 対象施設無し | H14. 10. 10 | ばいじん 燃え殻 | 1. 4 0. 0019 | | |
| 96 | 大日本印刷テクノパック横浜㈱ | 都筑区池辺町3500 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | | - | - | - | 対象施設無し | | | | | |
| 97 | ㈱菊池組 | 都筑区大圃町279-4 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | | - | - | - | 対象施設無し | | | | | |
| 98 | 横浜車輛工業㈱ | 都筑区東方町427 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | | - | - | - | 対象施設無し | | | | | |

| No. | 事業所名 | 所在地 | 大気基準適用施設 | | | | | 水質基準適用事業場 | | | | | 燃え殻等 | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------|----------|------|-----|----------------------|-----------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|--------|---------|------|--------------------|----------|---------|-------|--|
| | | | 特定施設 | 新・既設 | 規模 | 自主測定結果 | | 備考 | 新・既設 | 自主測定結果 | | 備考 | 自主測定結果 | | | 備考 | | | |
| | | | | | | 試料採取年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N) | | | 試料採取年月日 | 測定結果 (pg-TEQ/L) | | 試料採取年月日 | 廃棄物 | 測定結果 (ng-TEQ/g) | | | | |
| 99 | 横浜市環境事業局都筑工場 | 都筑区平台27-1 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14.5.8 | 0.0029 | | 既設 | H15.1.23 | 3.5 | | H14.5.8 | 焼却灰 | 0.26 | | | | |
| 100 | 横浜市環境事業局都筑工場 | 都筑区平台27-1 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14.8.27 | 0.0029 | | | | | | | | | H14.5.8 | ばいじん処理物 | 2.3 | |
| 101 | 横浜市環境事業局都筑工場 | 都筑区平台27-1 | 焼却炉 | 既設 | ≧4t | H14.5.9 | 1.2 | | | | | | | | | H14.8.27 | 焼却灰 | 0.022 | |
| 102 | 株式会社川和工場 | 都筑区川和町561 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14.3.4 | 1.1 | | — | — | — | 対象施設無し | H14.5.9 | 焼却灰 | 0.043 | | | | |
| 103 | 南関根工務店 | 都筑区東山田町1421 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | | | | — | — | — | 対象施設無し | H14.5.9 | ばいじん | 4.4 | | | | |
| 104 | 板橋運輸産業㈱ | 都筑区東山田町212-1 | 焼却炉 | 既設 | 2t> | H14.1.24 H15.1.14 | 0.45 0.031 | | — | — | — | 対象施設無し | H14.3.4 | 焼却灰 | 0.0018 | | | | |
| 105 | 横浜市下水道局管理部 港北下水処理場 | 港北区太尾町1805 | — | — | — | — | — | | 既設 | H14.8.27 | 0.0044 | 北側 | — | — | — | — | | | |
| | | | | | | | | H14.8.27 | | 0.0045 | 二重測定 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | H14.8.27 | | 0.0051 | 中央 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | H14.8.27 | | 0.0053 | 南側 | | | | | | | | |
| 106 | 横浜市下水道局管理部 都筑下水処理場 | 都筑区佐江戸町25 | — | — | — | — | — | | 既設 | H14.9.3 | 0.0066 | 1,2系 | — | — | — | — | | | |
| | | | | | | | | H14.9.3 | | 0.0089 | 3,4系 | | | | | | | | |
| 107 | 横浜市下水道局管理部 栄第一下水処理場 | 栄区小菅ヶ谷2-5-1 | — | — | — | — | — | | 既設 | H14.9.12 | 0.0051 | A系 | — | — | — | — | | | |
| | | | | | | | | H14.9.12 | | 0.0052 | B系 | | | | | | | | |
| 108 | 横浜市下水道局管理部 神奈川下水処理場 | 神奈川区千若町1-1 | — | — | — | — | — | | 既設 | H14.7.23 | 0.038 | A系 | — | — | — | — | | | |
| | | | | | | | | H14.7.23 | | 0.033 | B系 | | | | | | | | |
| 109 | 横浜市下水道局管理部 栄第二下水処理場 | 栄区長沼町82 | — | — | — | — | — | | 既設 | H14.9.11 | 0.0045 | 二重測定 | — | — | — | — | | | |
| | | | | | | | | H14.9.11 | | 0.0059 | | | | | | | | | |
| 110 | TEPCO横浜リサイクルセンター | 鶴見区大黒町11-1 | — | — | — | — | — | 新設 (PCB分解) | H15.1.29 | 0.021 | | — | — | — | — | — | | | |
| 111 | 神奈川合同アセチレン㈱ | 瀬谷区目黒町8-5 | — | — | — | — | — | 既設 (7cf洗浄) | H15.2.13 | 0.012 | | — | — | — | — | — | | | |