

令和5年度河川点検の結果をお知らせします。

本市で管理している全38河川、約86kmについて、5月上旬から6月中旬に点検を行いました。点検は目視で護岸や河床、管理用通路等に、クラック・陥没・深掘れ等の変状が発生していないか等を確認しています。点検の結果、1875箇所の不具合を確認したため、今後計画的に対応していきます。なお、応急対応が必要な27箇所については、速やかに補修等の対応を行っています。

結果は以下の通りです。



種別	点検対象河川	点検延長	点検区間	不具合箇所数	緊急対応
一級	梅田川	約2.2km	三保橋上流端～恩田川合流点	45	0
一級	砂田川	約1.7km	道慶橋上流端～鳥山川合流点	66	0
一級	鳥山川	約2.1km	天屋上橋上流端～岸根小橋上流端	34	3
二級	平戸永谷川	約4.9km	馬洗橋上流端～柏尾川合流点	101	10
二級	宇田川	約3.5km	中田橋上流端～境川合流点	150	0
二級	帷子川	約6.2km	大貫橋下流右支川合流点～中堀川合流点	166	4
二級	中堀川	約1.2km	斉藤橋上流端～帷子川合流点	12	0
二級	今井川	約4.7km	横浜新道上流端～帷子川合流点	93	0
二級	柏尾川	約0.4km	阿久和川合流点～柏尾橋上流端	6	4
二級	阿久和川	約5.4km	堂村橋上流端～柏尾川合流点	124	0
二級	舞岡川	約1.6km	右支川合流点～柏尾川合流点	27	0
二級	名瀬川	約2.2km	山越橋上流端～阿久和川合流点	67	2
二級	いたち川	約6.2km	神戸橋上流端～柏尾川合流点	112	0
二級	和泉川	約9.4km	二ツ橋上流端～新打越橋下流端	130	0
二級	宮川	約2.0km	待橋上流端～瀬戸橋下流端	107	0
準用	黒須田川	約2.8km	市境～鶴見川合流点	63	0
準用	奈良川	約3.5km	太田平橋上流端～恩田川合流点	71	0
準用	岩川	約2.0km	蓮台橋上流端～恩田川合流点	49	0
準用	早淵川	約1.0km	平崎橋上流端～中村大橋上流端	28	0
準用	布川	約0.8km	新小黑橋上流端～早淵川合流点	33	0
準用	入江川	約2.4km	神尾橋下流端～入江川第二派川合流点	98	2
準用	入江川派川7派川	約5.7km		56	0
準用	滝の川	約1.2km	境橋川合流点～万代橋上流端	25	0
準用	新井川	約1.0km	白新橋上流端～帷子川合流点	14	0
準用	くぬぎ台川	約1.2km	高山橋上流端～帷子川合流点	13	0
準用	矢指川	約0.5km	宮下橋下流端～帷子川合流点	13	0
準用	大岡川	約3.5km	峰行橋上流端～天谷橋上流端	34	0
準用	日野川	約1.0km	新橋上流端～日野橋下流端	15	0
準用	川上川	約1.5km	戸塚区品濃町295番地～平戸永谷川合流点	44	0
準用	相沢川	約2.2km	山野橋上流端～境川合流点	60	0
準用	芹谷川	約0.8km	角善橋上流端～平戸永谷川合流点	9	2
準用	舞岡川	約0.5km	道岐橋下流端～右支川合流点	10	0
合計		約86km		1,875	27