

令和7年度河川点検の結果をお知らせします。

本市で管理している全38河川、約86kmについて、4月下旬から6月中旬に点検を行いました。点検は目視にて護岸や河床、管理用通路等に、クラック・陥没・深掘れ等の変状が発生していないか確認しています。

点検の結果、1810箇所の不具合を確認したため、今後計画的に対応していきます。

緊急対応が必要な10箇所は、土木事務所と連携し、速やかに補修等の対応を行いました。なお、点検結果は以下のとおりです。



種別	点検対象河川	点検延長	点検区間	不具合箇所数	緊急対応
一級	梅田川	約2.2km	三保橋上流端～恩田川合流点	46	0
一級	砂田川	約1.7km	道慶橋上流端～鳥山川合流点	65	0
一級	鳥山川	約2.1km	天屋上橋上流端～岸根小橋上流端	35	0
二級	平戸永谷川	約4.9km	馬洗橋上流端～柏尾川合流点	87	0
二級	宇田川	約3.5km	中田橋上流端～境川合流点	126	0
二級	帷子川	約6.2km	大貫橋下流右支川合流点～中堀川合流点	208	1
二級	中堀川	約1.2km	斎藤橋上流端～帷子川合流点	13	1
二級	今井川	約4.7km	横浜新道上流端～帷子川合流点	94	0
二級	柏尾川	約0.4km	阿久和川合流点～柏尾橋上流端	4	1
二級	阿久和川	約5.4km	堂村橋上流端～柏尾川合流点	128	1
二級	舞岡川	約1.6km	右支川合流点～柏尾川合流点	33	0
二級	名瀬川	約2.2km	山越橋上流端～阿久和川合流点	53	0
二級	いたち川	約6.2km	神戸橋上流端～柏尾川合流点	113	0
二級	和泉川	約9.4km	二ツ橋上流端～新打越橋下流端	152	6
二級	宮川	約2.0km	待橋上流端～瀬戸橋下流端	69	0
準用	黒須田川	約2.8km	市境～鶴見川合流点	70	0
準用	奈良川	約3.5km	太田平橋上流端～恩田川合流点	68	0
準用	岩川	約2.0km	蓮台橋上流端～恩田川合流点	52	0
準用	早渕川	約1.0km	平崎橋上流端～中村大橋上流端	21	0
準用	布川	約0.8km	新小黒橋上流端～早淵川合流点	22	0
準用	入江川	約2.4km	神尾橋下流端～入江川第二派川合流点	96	0
準用	入江川派川7派川	約5.7km		57	0
準用	滝の川	約1.2km	境橋川合流点～万代橋上流端	24	0
準用	新井川	約1.0km	白新橋上流端～帷子川合流点	9	0
準用	くぬぎ台川	約1.2km	高山橋上流端～帷子川合流点	8	0
準用	矢指川	約0.5km	宮下橋下流端～帷子川合流点	13	0
準用	大岡川	約3.5km	峰行橋上流端～天谷橋上流端	26	0
準用	日野川	約1.0km	新橋上流端～日野橋下流端	16	0
準用	川上川	約1.5km	戸塚区品濃町295番地～平戸永谷川合流点	39	0
準用	相沢川	約2.2km	山野橋上流端～境川合流点	46	0
準用	芹谷川	約0.8km	角善橋上流端～平戸永谷川合流点	8	0
準用	舞岡川	約0.5km	道岐橋下流端～右支川合流点	9	0
合 計		約86km		1,810	10