

通学路における緊急合同点検の結果について

1 経緯

平成 24 年 4 月以降、登下校中の児童の列などに自動車が突入し、多数の死傷者が発生する痛ましい事故が、全国で相次いで起こりました。

このような状況の中、平成 24 年 5 月に文部科学省、警察庁、国土交通省が連携し、緊急合同点検の実施などの、交通安全の早期確保に対する通知がありました。

本市では、昭和 47 年からスクールゾーン対策協議会からの要望を受け、毎年通学路の安全対策を進めていますが、平成 24 年 7 月から学校、PTA、教育委員会、警察署、道路管理者等の関係機関が連携し、市内通学路の緊急合同点検を実施しました。

このたび、主な対策を記載した、**対策予定箇所一覧表**と**位置図**を取りまとめましたのでご報告します。

2 緊急合同点検の対策必要箇所数 (H24. 11. 30 現在)

対策必要箇所数	道路管理者		その他
	横浜市 : 1, 235	国 : 12	
3, 204	1, 247		1, 957

3 道路管理者(本市)の対策必要箇所の実施状況

対策済み箇所 24 年 11 月 30 日現在	対策予定箇所			対策未定箇所 時期未定
	24 年度	25 年度	26 年度以降	
588	415	65	54	113
	534			

※ 対策の実施内容 : 路面標示、路側帯の設置、あんしんカラーベルトなど

※ 対策未定箇所の内容 : 歩道の拡幅、防護柵設置など

4 公表する内容

道路管理者として具体的な対策実施箇所がある 308 校について**対策予定箇所一覧表**及び**位置図**を公表します。

- 時期 : 2 月下旬 予定
- 方法 : 道路局ホームページ (裏面参照) 添付

○ 対策予定箇所一覧表（金沢区釜利谷小）

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	横浜逗子 7175	横浜市金沢区 釜利谷東五丁目 4	歩道に防護柵が無い	防護柵の設置	横浜市
②	市道釜利谷 第 124 号線	横浜市金沢区 釜利谷東六丁目 23	歩行者空間の確保	あんしんカラー ベルトの設置	横浜市
③	市道釜利谷 第 120 号線	横浜市金沢区 釜利谷東五丁目 4	連続した歩道が無い	交差点改良	横浜市
④	市道釜利谷 第 387 号線	横浜市金沢区 釜利谷東八丁目 13	階段の手すりが壊れて いて危険	手すり補修	横浜市
⑤	市道釜利谷 第 230 号線	横浜市金沢区 釜利谷東六丁目 5	車止めが外れていて 危険	車止め再設置	横浜市
⑥	市道釜利谷 第 121 号線	横浜市金沢区 釜利谷東六丁目 22	歩行者空間の確保	U 字溝蓋の整備	横浜市
⑦	市道釜利谷 第 38 号線	横浜市金沢区 釜利谷西一丁目 1	防護柵が壊れていて 危険	防護柵補修	横浜市
⑧	市道釜利谷 第 38 号線	横浜市金沢区 釜利谷西一丁目 1	歩道の舗装に段差が あり危険	舗装補修	横浜市

【対策検討メンバー】 小学校、PTA、町内会、金沢土木事務所、金沢警察署、金沢区地域振興課

○ 位置図（金沢区釜利谷小）

【釜利谷小学校】

