

資料 9

建築・都市整備・道路委員会
平成 25 年 12 月 11 日
道 路 局

道路と河川の一斉点検実施状況（第 2 回中間報告）について

1 道路・河川の一斉点検

「市民の安全・安心の確保」を目的として、道路と河川について、一斉点検を実施しています。今回、進捗状況について 9 月 17 日の委員会に続き、2 回目の中間報告をします。

2 一斉点検の進捗状況

点検対象施設		点検 スケジュール	進捗状況（11 月末時点）		
名 称	施設数		点検状況	要対策箇所状況等	
道路 施設	道路 (注 1)	全延長 約 7,500km	職 員 点 検 9 月～2 月	18 土木事務所 管内点検中	要対策 3,269 箇所 対応済み 1,443 箇所
	橋梁	全 1,744 橋	職 員 点 検 7 月～11 月	1,744 橋点検済 み (100%)	要応急対策 145 箇所 対策済み 16 箇所
	トンネル	全 39 箇所	職 員 点 検 7 月～11 月	39 箇所点検済 み (100%)	要応急対策 1 箇所 対策済み 0 箇所
	地下道	全 137 箇所	職 員 点 検 7 月～11 月	137 箇所点検済 み (100%)	要応急対策 2 箇所 対策済み 0 箇所
	歩 道 橋 (注 2)	全 330 橋 ┌ 264 橋 └ 66 橋	職 員 点 検 7 月～12 月	253 橋点検済 み (96%)	要応急対策 24 箇所 対応済み 24 箇所
			委 託 業 者 点 検 5 月～2 月	22 橋点検済 み (33%)	点検結果精査中
	道路 照明灯	9,228 灯(トン ネル・地下道)	委 託 業 者 点 検 2 月～12 月	9,100 灯点検 済み (99%)	要対策 6 箇所 対策済み 5 箇所
	大型道路 標識	全 1,175 基	委 託 業 者 点 検 9 月～1 月	1,114 基点検 済み (95%)	要応急対策 0 箇所
路面性状 調査	約 250 km	委 託 業 者 点 検 10 月～2 月	12 月調査開始		

点検対象施設			点検 スケジュール	進捗状況（11月末時点）	
	名称	施設数		点検状況	要対策箇所状況等
道路 施設	路面下 空洞調査	緊急輸送路 約 116 km	委託業者点検 9月～12月	約 116km 調査済 み (100%)	19 箇所の空洞を確認し、 現在調査結果精査中
		接続道路 約 4 km		12/10・11 に調 査予定	
	道路ガケ	15 箇所	委託業者点検 9月～11月	15 箇所点検済 み (100%)	点検結果精査中
	自転車 駐車場	54 駐車場 (全建物系)	職員点検 7月～8月	54 駐車場点検 済み (100%)	要対策 67 箇所 対応済み 54 箇所
	地下 駐車場	全 6 駐車場	職員点検 7月～8月	6 駐車場点検済 み (100%)	要対策 21 箇所 全て対応済み
河川 施設	河川護岸	全 40 河川 (約 86km)	職員点検 5月～6月	40 河川点検済 み (100%)	要応急対策 158 箇所 対応済み 124 箇所 9/30 点検結果をホームペ ージに公表
			委託業者点検 11月～2月	11 河川 9月末～11 初 め 委託契約	

(%)：点検対象施設数に対する点検実施済み率

注1：道路照明灯の点検を含む

注2：専門業者への一部点検委託