


園路の拡幅  
<歩行者と自転車の通行の安全確保>  
・舗装の変更  
・既設自然石護岸の間を拡幅


スチールエッジ  
地被植栽



脱色アスファルト舗装



パーゴラ  
・鋼材部の塗装  
・桟木の更新





見通しの確保  
<春雨橋（下り坂）と広場部との合流部で衝突の危険>  
・低木を一部伐採し、見通しを確保













**園路の拡幅**  
 <歩行者と自転車の通行の安全確保>  
 ・特に利用者が多い区間  
 ・拡幅箇所は白河石舗装


**園路の補修**  
 <地盤の沈下で舗装がひび割れているため>  
 ・白河石舗装を敷き直す




**車止めの入れ替え**  
 <通過しにくい形状や危険な形状のため>  
 ・安全な形状の車止めを配置







# せきれいのみち 仲町台駅 周辺環境状況



凡例 ：商業施設（スーパー・マーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア）



：幼稚園・保育園 ：駐輪場


：企業等




### ：文教施設（小学校、中学校、高等学校）

← : 想定主要動線

# せきれいのみち 利用状況調査① 2018/09/18 朝 7:00~8:30



# せきれいのみち 利用状況調査② 2018/10/11 朝 7:00~8:30



# せきれいのみち 利用状況調査③

2018/10/17 夕方 15:30~17:00

